


PASOS PARA ALINEACION


- 1.- LIMPIEZA
- 2.- TOMAR MEDIDAS DEL \emptyset COPLE, dP1 y dP2
- 3.- ELIMINAR COJERAS
- 4.- APROXIMAR RADIAL-VERTICAL, HORIZONTAL-AXIAL RADIAL Y SE APRIETA LA BASE.
- 5.- SE TOMAN I ECTURAS AXIAI -VERTICAL Y RADIAI VERTICAL
- 6.- SE EFECTUAN OPERACIONES DE ACUERDO A LA FORMULA:


dP1 ⁻ : ∅ Cople X lectura axial - la mitad de la lectura radial

dP2 ⁻ [∅] Cople X lectura axial - la mitad de la lectura radial

- 7.- SE AGREGAN O SE ELIMINAN LAINAS SEGÚN SE REQUIERA EN LOS PUNTOS P1 Y P2
- 8.- SE CENTRA EL HORIZONTAL-AXIAL, HORIZONTAL-RADIAL, Y SE APRIETA
- 9.- SE TOMA LECTURA FINAL AXIAL-VERTICAL Y HORIZONTAL, RADIAL VERTICAL Y HORIZONTAL









4.- APROXIMAR

APROXIMAR LO MAS POSIBLE RADIAL VERTICAL, RADIAL Y AXIAL, HORIZONTAL Y SE APRIETAN LOS PUNTOS P1 Y P2



5.- SE TOMAN LECTURAS AXIAL-VERTICAL Y RADIAL-VERTICAL



AXIAL= 0.004" RADIAL= 0.020"





6.- SE EFECTUAN OPERACIONES DE ACUERDO A LA FORMULA:

Ø

dP1: Ø Cople X lectura axial - la mitad de la lectura radial

EJEMPL : Cople X lectura axial - la mitad de la lectura radial

MEDIDAS

FORMULA

AXIAL RADIAL

+0.004" -0.020"

dP1= 25"

dP2= 45"

 $\emptyset = 5$ "

dP1/ Ø Cople X +0.004"=

dP2/ Ø Cople X +0.004"=

25 / 5 X +0.004 = +0.020"


45 / 5 X +0.004 = +0.036"

P1 =
$$+0.020$$
 -0.010


Medidas de radial
 -0.010

P2 = $+0.036$
 -0.010
 -0.026









9.- SE TOMAN LECTURAS FINALES AXIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, RADIAL VERTICAL Y HORIZONTAL.

