

3、脉冲调频(PFM)

PFM是使激光载波脉冲的重复频率随调制信号幅度变化,教材上写 脉冲调频信号为:

$$e(t) = A_0 \cos[\omega_0 t + \omega_d \int M_n(t_n) dt]$$
 $t_n \le t \le t_n + \tau$

我认为此式看上去像一个均匀脉冲序列,只是每个脉冲中激光振荡的初相位不同吧了,不直观。直观的表达式应该是:

$$e(t) = A_0 \cos \omega_0 [t + \omega_d \int M(t_n) dt] \qquad t_n \le t \le t_n + \tau$$

 $e(t) = A_0 \cos \omega_0 [t + \omega_d \int M(t_n) dt]$ $t_n \le t \le t_n + \tau$ 上式表示时间平移,而平移量随调制信号变化,所以序列不均匀, 即脉冲调频。如图58a所示。

4、脉冲位置调制

使周期脉冲的位置随调制信号变化,结果与脉冲调频一样。调位信




Fig.58a 脉冲调频



号可表示为: $e(t) = A_0 \cos \omega_0 t$ $t_n + \tau_d \le t \le t_n + \tau_d + \tau$ $\tau_d = \tau_n [1 + M(t_n)]/2$ $|M(t_n)| < 1$

τp为脉冲序列周期。调制结果如图。

脉冲调位和调频具有较强的抗噪声能力,在半导体激光通讯中得到广泛应用。


三、脉冲编码调制

前面的连续调制和脉冲调制均为模拟调制,通过使光束的某一个 参数随信号变化实现信号的调制与传输。如果噪声也使被调制参数 发生变化,接受者就不能区分这种变化是信号或是噪声,所以, 模拟调制的抗干扰能力差。为此,发展脉冲编码调制技术,它是数 字调制。具有强的抗噪声干扰能力。



光电子技术 (11)

脉冲编码调制(PCM)首先通过A/D转换器将模拟信号转换为某一字长的数字信号。然后再逐位调制光载波的某个参数,实现信息光传输。显然,PCM中的每个脉冲只代表一数字化信号中的一个位,而一个位可能为0或1,所以只要用"强"或"弱"脉冲分别表示1或0即可,而脉冲幅度在容许范围内的变化并不具有实际意义,这就是PCM能抗噪声干扰的原因。然而,PCM的强抗干扰能力是以牺牲传输速率为代价的。例如A/D为8位,那么就要8个脉冲才能代表一个状态。同样传输带宽的有效数据传输速率就只有模拟传输的1/8,或者反过来,要保持两者相同的有效数据传输率,PCM传输的带宽就要增至模拟带宽的8倍。为了既保持PCM的强抗干扰能力,又保持有效传输带宽不减少,所以采用数据编码和压缩技术。数据编码与压缩是通讯领域的重要研究内容。也是数据存储中的重要研究内容。







而以移位脉冲表示数位"**0**",如**8**位字"**11001001**"的相位调制脉冲为:

§ 3.2、电光调制

上一节讲的各种调制(连续、脉冲和脉冲编码)技术都需要通过调制器来实现。调制器如何实现调制就是下面要讲的内容。

一、晶体光学基础

双折射现象: 当一束光折射进某些物质中产生两束折射光束的现象。一束光称为寻常光(o光),另一束光称为非寻常光(e光)。

o光: 折射率与传波方向无关的光束, 即各向同性光束。



光电子技术 (11)

e光: 折射率随传波方向变化, 即各向异性光。

光轴:双折射材料中,不改变光的偏振状态、不产生双折射的传播方向。(只有一个光轴的为单轴,否则为多轴。)

主平面: 由光线与光轴组成的平面。

O光主平面: o光波矢量与光轴组成的平面

e光主平面: e光光线矢量与光轴组成的平面

主截面: e光主平面与o光主平面重合的平面。

O、e光的偏振: o光的偏振方向垂直于主截面,而e光的偏振方向位于主截面内。O、e光的偏振方向互相垂直。



折射率椭球

在各向异性晶体中,电位移矢量 \overrightarrow{D} 与电场矢量 \overrightarrow{E} 之间通过电介张量联系起来,即: $\overrightarrow{D} = [\pmb{\varepsilon}_{ii}]\overrightarrow{E}$

通过选择适当的坐标系XYZ,可以实现电介张量 $[\epsilon_{ii}]$ 的对角化,即

$$\varepsilon_{ij} = \begin{cases} \varepsilon_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

称这样的**XYZ**坐标轴为介电主轴。在介电主轴坐标系中,光率体为一椭球,椭球方程为:

中ノヨヨ

万程为: $\frac{x^2}{\varepsilon_1} + \frac{y^2}{\varepsilon_2} + \frac{z^2}{\varepsilon_3} = 1$



光电子技术 (11)

 $\mathcal{E} = n^2$, 所以, 光率体可写为:

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1$$

上式即为在主坐标系中的双折射晶体的折射率椭球方程。 $\mathbf{n_x}$, $\mathbf{n_y}$, $\mathbf{n_z}$ 分别为沿 \mathbf{X} , \mathbf{Y} , \mathbf{Z} 方向的主折射率。

折射率椭球的性质:

双折射晶体中,任一波矢量 \vec{k} 对应两个相互正交偏振的电位移分量 D_1 和 D_2 ,过折射率椭球中心做与 \vec{k} 垂直的平面,此平面与椭球相交形成一椭圆,则

(1)、D₁与D₂分别平行于相交椭圆的长、短轴方向。



(2) 、沿 D_1 和 D_2 偏振的两个分量的折射率分别等于对应的椭圆主 轴的半长度。

单轴晶体:只有一个光轴的双折射晶体。单轴晶体的折射率椭球为 绕光轴的旋转椭球。

正单轴晶体: 非寻常光折射率ne大于寻常光折射率no的单轴晶体。 负单轴晶体:指ne<no的单轴晶体。

二、电光效应

指晶体的折射率随外加电场而变化的效应。电光效应有一阶、二阶 效应, 电光调制是利用一阶, 也即线性电光效应。

在任意直角坐标系中, 折射率椭球方程可表示为:



光电子技术 (11)

 $a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{31}xz = 1$

外电场作用下,折射率椭球系数发生变化,变化量为:
$$\Delta a_{ij} = \sum_k \gamma_{ijk} E_k + \sum_{k,l} b_{ijkl} E_k E_l$$

三、线性电光效应

线性电光效应引起的折射率椭球系数变化量为:

$$\Delta a_{ij} = \sum_{k} \gamma_{ijk} E_k$$

 $[\gamma_{ijk}]$ 为三阶张量,有**27**个分量。但由于晶体对称性要求 $\Delta a_{ij} = \Delta a_{ji}$, 故 $[\gamma_{ijk}]$ 中只有18个独立分量。将 $[\gamma_{ijk}]$ 中的双下标ij用一个下标m替换, 即为 $[\gamma_{mk}]$, 其中m=1, 2, ..., 6。m与ij的对应关系为:



ij: 11, 22, 33, 23, 32, 13, 31, 12, 21 m: 1, 2, 3, 4, 5, 6

折射率椭球方程改写为:

$$a_1x^2 + a_2y^2 + a_3z^2 + 2a_4yz + 2a_5xz + 2a_6xy = 1$$



光电子技术 (11)

下面分析KDP晶体的电光效应

在主轴坐标系中,KDP晶体的电 光张量矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \gamma_{41} & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{41} & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{63} \end{pmatrix}$$

主折射率为:

$$a_1 = a_2 = \frac{1}{n_0^2}, a_3 = \frac{1}{n_e^2}, a_4 = a_5 = a_6 = 0$$



加电场下, 折射率椭球各系数的变化量为:

$$\Delta a_1 = \Delta a_2 = \Delta a_3 = 0, \Delta a_4 = \gamma_{41} E_1, \Delta a_5 = \gamma_{41} E_2, \Delta a_6 = \gamma_{61} E_3$$

外加电场下折射率椭球方程为:

$$\frac{x^2 + y^2}{n_0^2} + \frac{z^2}{n_e^2} + 2\gamma_{41}E_xyz + 2\gamma_{41}E_yxz + 2\gamma_{63}E_zxy = 1$$

四、纵向和横向电光调制

纵向电光调制指电场方向与光波矢量平行,而横向电光调制指电场方向与光波矢量垂直。



复习要点

- 1、脉冲调制技术,物理意义及调制信号的数学表示?
- 2、脉冲编码调制?量化、编码的物理意义?
- 3、脉冲编码技术?脉冲编码调制的优点,缺点?
- 4、双折射现象、主平面、主截面? O、e光的偏振态?
- 5、折射率椭球及其物理意义?如何依据折射率椭球确定光的偏振态?
- 6、线性电光效应及其计算?



作业十一

- 1、脉冲调制和脉冲编码调制的异同和优缺点?
- **2**、已知单轴晶体的折射率椭球和波矢方向,如何确定对应该波矢的两个可能的线偏振光的振动方向?
- 3、基于折射率椭球性质,解释锥光干涉图的形成原理

