

## Inolab Especialistas de Servicio S.A. de C.V.

Aniceto Ortega no. 1341 Col. del Valle C.P. 03100 Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México Tel. 55 5524 2429 con 5 líneas

**FOLIO** 

31862

















			RE	EPORTE DE SERVIC	IO (FSR)			
CLIENTE / EMPRESA: N	Neolpharma		TELS. EXT. Y FAX				EQUIPO: Desintegrador	
DEPARTAMENTO: Solid	dos		DIRECCIÓN: Blvd. 02300	DIRECCIÓN: Blvd. de los Ferrocarriles, No 277 Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300			MARCA: LORDERAN INSTRUMENTS	
NOMBRE DEL RESPON	NSABLE: QFB M	laribel Calderón León	LOCALIDAD: Indus	LOCALIDAD: Industrial Vallejo MODELO: B.			BJ-2	
REPORTADO POR: QFB Maribel Calderón León			MAIL: emiliano.verç	MAIL: emiliano.vergara@neolpharma.com			Q1684	
						ID: EA-SB-Q186		
SOLICITUD DE SERVICIO INICIO DE S			CIO DE SERVICIO	SERVICIO FIN DE SERVICIO				
8819		FECHA	HORA	FECHA	HORA	FALLA REPORTADA	: N/A	
		10/03/2023	10:20:00	10/03/2023	11:45:00			
FECHA	FECHA HORAS SERVICIO ACCIONES REALIZADAS					FALLA ENCONTRADA	4	
10-03-2023	1	Se realizó una prueba de encendido y apagado.					TIPO DE PROBLEMA	
		Se revisó la resistencia de calentamiento, sensor de temperatura y bomba de agua.					Operación	
		Se reviso el cableado externo del equipo.						
		Se realizaron pruebas a diferentes niveles de agua.					TIPO DE SERVICIO	
							Revisión	
							TIPO DE CONTRATO	
							Contrato Classic	
OTAL DE HRS.	1							
NÚMERO DE	PARTE	CANTIDAD DESCRIPCIÓN					FUNCIONANDO AL 100%	
							• Si	
OBSE	RVACIONES:							
				3 días para evitar fallas en la bomba a el encendido de la resistencia debe			esistencia por falta de agua, por lo tanto se tegración.	
PRÓXIMO SERVICIO / FECHA				CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO	
	N/A		10/03/2023 Maribel Calderón		R	el =		
							Lebni Abinadab Torres Colín	
			FECHA	NOMBRE		FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	