

Inolab Especialistas de Servicio S.A. de C.V.

Aniceto Ortega no. 1341 Col. del Valle C.P. 03100 Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México Tel. 55 5524 2429 con 5 líneas

FOLIO

33700





N/A



analytikjena





G. Badillo

20.331.73

FIRMA



José Alberto Álvarez Rosales

NOMBRE Y FIRMA



MMM Group				TE DE SERVICIO) (FSR)				
CLIENTE / EMPRESA:	AstraZeneca, S.A	a. de C.V	TELS. EXT. Y FAX. (55) 537	TELS. EXT. Y FAX. (55) 5374 9600			EQUIPO: Incubadora		
DEPARTAMENTO: Con	ntrol de Calidad		DIRECCIÓN: Avenida Loma	DIRECCIÓN: Avenida Lomas Verdes No. 67, Naucalpan, C.P. 53120 MARCA			ARCA: Binder		
NOMBRE DEL RESPO	NSABLE: Guadal	upe Badillo	LOCALIDAD: Lomas Verdes	LOCALIDAD: Lomas Verdes, Edo. de México MODELO: KI			(B 1153-UL		
REPORTADO POR: Guadalupe Badillo			MAIL: omarflores@inolab.co	MAIL: omarflores@inolab.com			E: 20180000004166		
			ID: 31803						
SOLICITUD DE SERVICIO		IN	ICIO DE SERVICIO	FIN	DE SERVICIO		FALLA	El equipo no se mantiene una temperatura	
11388		FECHA	HORA	FECHA	HORA		REPORTADA:	uniforme,	
		17/07/2023	11:00:00	20/07/2023	15:20:0	0			
FECHA	HORAS SERVICIO						FALLA ENCONTRADA		
17-07-2023	2	Se instalan 2 sensores en la incubadora para monitoreo de temperatura durante 24 horas para verificación del correcto funcionamiento del equipo					TIPO DE PROBLEMA		
19-07-2023	2	Se instalan dos sensores adicionales en el equipo para monitoreo de temperatura en diferentes puntos					• N/A		
17-07-2023	Se realiza revisión del ventilador del equipo y partes mecánicas para verificar la correcta operación del equipo. Se verifica correcta operación del equipo. Se verifica correcta operación								
						TIPO DE SERVICIO			
								• Revisión	
								TIDO DE CONTRATO	
								TIPO DE CONTRATO	
								Servicio Puntual	
TOTAL DE HRS.	7								
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	CANTIDAD DESCRIPCIÓN				FUNCIONANDO AL 100%		
								• Si	
OBSE	RVACIONES:								
			isar que tengan uniformidad en toda la ir o trabajando correctamente.	ncubadora, los sensores se pu	sieron en los lugares	que ella indicó que	e no les llegaba la	temperatura deseada, se agregaron 2 sensores	
PRÓXIMO S	ERVICIO / FECH	A	CLIENTE				F	REPRESENTANTE DE SERVICIO	

Guadalupe Badillo

NOMBRE

20/07/2023

FECHA