

Inolab Especialistas de Servicio S.A. de C.V. Aniceto Ortega no. 1341 Col. del Valle C.P. 03100 Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México

FOLIO

2





Tel. 55 5524 2429 con 5 líneas











AM Group		COULI	ER	Door committee for your o					
			REPOR	TE DE SERVICIO	(FSR)				
IENTE / EMPRESA: I	NOLAB-		TELS. EXT. Y FAX. 3457	TELS. EXT. Y FAX. 3457		EQUIPO: Laptop			
PARTAMENTO: DEF	PARTAMENTO		DIRECCIÓN: DIRECCION-	DIRECCIÓN: DIRECCION-			MARCA: Dell6666		
MBRE DEL RESPON	NSABLE: RESPO	ONSABLE	LOCALIDAD: LOCALIDAD-	LOCALIDAD: LOCALIDAD- MODE			DDELO: Inspiron		
PORTADO POR: RE	PORTADO		MAIL: carlosflores@inolab.co	MAIL: carlosflores@inolab.com			NO SERIE: NO SERIE		
						ID: IDEQUIPO1			
SOLICITUD DE S	SERVICIO	INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA			
36		FECHA	HORA	FECHA	HORA	REPORTA	DA:		
		21/07/2023		27/07/2023	17:17:00				
FECHA	HORAS SERVICIO		ACCIONES	FALLA ENCONTR					
22-02-2023	1	Cambio de Bateria					TIPO DE PROBLEMA		
24-05-2023	1	LIMPIEZA DE EQUIPO					Computadora		
25-07-2023	6	TEST							
							TIPO DE SERVICIO		
							Mant. Correctivo		
							TIPO DE CONTRATO		
							Servicio Puntual		
TAL DE HRS.	8								
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD DESCRIPCIÓN					FUNCIONANDO AL 100%		
1		1	test offline				• No		
2345		1	motor						
OBSERVACIONES:		1 Bateria Dell							
quipo queda funciona	ando correctame	nte, se sugiere agregar RA	M						
PRÓXIMO SERVICIO / FECHA				CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO		
		24/07/2023		TEST	TEST		The state of the s		
							Omar Sotomayor		
							Omai Sotomayor		