

Inolab Especialistas de Servicio S.A. de C.V. Aniceto Ortega no. 1341 Col. del Valle C.P. 03100 Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México Tel. 55 5524 2429 con 5 líneas

FOLIO

31827

















				REPORTE DI	E SERVICIO	(FSR)				
CLIENTE / EMPRESA: Lo	eben Lab		TELS. EXT. Y I	TELS. EXT. Y FAX. 55 5524 2429 EQUIPO: Incub				adora		
DEPARTAMENTO: Labo	ratorio		DIRECCIÓN: A	DIRECCIÓN: Aniceto Ortega No. 1341, Col. del Valle Sur, C.P. 03100 MARCA: BINDE				iR		
NOMBRE DEL RESPON	SABLE: Alejand	ra Jiménez	LOCALIDAD: B	LOCALIDAD: Benito Juarez, CD MX MODELO: CB-6				60-UL		
REPORTADO POR: Aleja		MAIL: laborator	MAIL: laboratorio@lebenlab.com NO SERIE: 15-0				03628			
			ID: LEB-EQ-017				7			
SOLICITUD DE SI	ERVICIO	l II	NICIO DE SERVICIO	ERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA		
8756		FECHA	HORA		FECHA	HORA		REPORTADA:	N/A	
		07/03/2023	10:00:00	0	08/03/2023	10:00:0				
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS						FALLA ENCONTRADA		
07-03-2023	5	Se verifica área y estado inicial del equipo.						TIPO DE PROBLEMA		
		Se coloca sensor y patrón de referencia en cámara interna del equipo.						• N/A		
		Inicia monitoreo y calibración del equipo a primer punto de temperatura. Finaliza calibración a primer punto de temperatura.								
								TIPO DE SERVICIO		
		-	monitoreo y calibración del equipo a segundo punto de temperatura.					Calibración		
		Finaliza calibración de segundo punto de temperatura.							Campracion	
								TIPO DE CONTRATO		
									Servicio Puntual	
TOTAL DE HRS.	5									
NÚMERO DE	PARTE	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN				FUNCIONANDO AL 100%		
									• Si	
OBSER	VACIONES:									
Finaliza calibración a 2	puntos del equi	oo, funciona correctamer	ite.							
PRÓXIMO SERVICIO / FECHA				CLIENTE				REPRESENTANTE DE SERVICIO		
	IBRACIÓN R. 2024		09/03/2023 AI		ejandra Jiménez Suárez		#	Héctor Manuel Cordero Licona		
			FECHA NOMBRE				FIRMA	NOMBRE Y FIRMA		