

Màng film bảo vệ tấm inox (màng PE Protective Film hoặc Laser Film chuyên dụng) là lớp màng polymer mỏng phủ keo acrylic nhạy áp lực, dán trực tiếp lên bề mặt inox nhằm chống trầy xước trong quá trình gia công cơ khí, chấn gấp và cắt laser CNC. Thời điểm vàng để bóc màng film là ngay sau khi hoàn thiện lắp đặt tại công trình để tránh hiện tượng thoái hóa keo do tia UV.

Tại HaVi Việt Nam, các dòng sản phẩm inox luôn được chú trọng chất lượng màng phủ bảo vệ từ các thương hiệu hàng đầu như Novacel, Nitto, Polifilm. Tuy nhiên, nếu để màng film quá lâu dưới ánh nắng mặt trời, lớp keo acrylic sẽ bị liên kết chéo hóa rắn, gây khó khăn khi bóc và để lại vệt keo ố vàng cứng đầu.

Để xử lý vết keo chết mà không làm xước bề mặt kim loại, các kỹ sư tại HaVi khuyến nghị 4 giải pháp hóa - nhiệt an toàn: sử dụng máy sấy khò nhiệt độ 60-80°C kết hợp gạt nhựa mềm, dùng cồn Isopropyl Alcohol (IPA) hoặc Acetone, áp dụng dung dịch tẩy keo gốc cam d-Limonene, hoặc sử dụng chai xịt chuyên dụng 3M.

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về vật liệu tại HaVi.