


## Règles d'OR :

1. Etre qualifié à l'oxycoupage.
2. Porter des EPI adéquats selon la règle n°1 :  
*Avec absence de déchirure, absence de traces de produit inflammable et veste fermée jusqu'au cou.*
3. S'assurer de la présence d'un extincteur à proximité et procéder obligatoirement au permis de feu en cas de proximité d'une source inflammable.
4. Inspecter et **s'assurer** de la conformité du matériel avant usage :  
*Tête de protection, détendeurs, tuyaux, colliers, clapets anti-retour, Chalumeau, lance à oxygène, Buses, ...*
5. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre point chaud et source.
6. Bouteilles en position verticale, bien fixées et stables, transportées dans leur casier robinet fermé.
7. Ne jamais contrôler les fuites par présence de flamme et ne pas allumer avec briquet.



Lance à oxygène



Chalumeau



Chariot de transport