



Gestion des shunts Cas JORF

Règle N°22

1. Tout shunt doit être autorisé par **le chef du poste**.
2. Le **chef de poste production** doit enregistrer tout shunt dans la base.
3. Le **responsable du service Maintenance** gère la liste des shunts formellement interdits et maintient cette liste dans la base des shunts.
4. La passation des shunts doit s'effectuer verbalement et par écrit en fin de poste et un tableau des shunts toujours actifs

doit être maintenu visible dans les cabines pupitres.
5. La résolution des shunts doit être animée aux réunions quotidiennes secteurs.