

HOJA DE VIDA EQUIPO



IDENTIFICACIÓN

Nombre	TORNIQUETE MANUAL	Identificador Software (Id)	3893460
Marca	RIESTER	Modelo	5255
Tipo Tecnología	Neumático	Clasificación Biomédica	No registra
Serie	250280286	Placa	EM0868
Código	N.T.	Clasificación de riesgo	Clase I
Vida útil (Años)	10	Fecha Fabricación	No registra
Propietario	No registra	Código de Calibración	No registra
Fabricante	RUDOLF RIESTER GMBH		

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Cliente	INSTITUTO DEL CORAZÓN	Sede	CLÍNICA A.M.A
Departamento	Antioquia	Ciudad	Medellín
Área	CIRUGÍA	Estado Equipo	Activo
Ubicación	2, CIRUGIA , DISPONIBLE CIRUGIA	Observaciones	
Proveedor Adquisición	BIOSERVICIOS		
Fecha Compra	2025-07-08	Fecha Inicia Funcionamiento	2025-07-08
Costo Equipo	\$1,294,000	Proveedor Mantenimiento	No registra
Fecha Inicia Garantía	2025-07-01	Fecha Finaliza Garantía	2026-07-08
Frecuencia Calibración (meses)	12	Frecuencia Mantenimiento (meses)	6
ECRI	No registra	Registro Invima	2018DM-0018095
Clase Seguridad Eléctrica	No registra	Tipo Seguridad Eléctrica	No registra
Última calibración	No registra	Último preventivo	No registra
Próximo Preventivo	Enero / 2026	Próxima Calibración	No registra
Número de Correctivos	0		

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nombre	Extensión	Tamaño	Origen
fv_20212.pdf	pdf	0.4	Documento de Equipo
fgco005_garantia_de_equipos_.pdf	pdf	0.1	Documento de Equipo
fgin002_acta_de_entrega_equipo.pdf	pdf	3.8	Documento de Equipo
fgin004_cronograma_de_mantenimiento_y_calibraciones_.pdf	pdf	0.2	Documento de Equipo
torniquete_manual.jpeg	jpeg	0.0	Documento de Tipo Equipo
declaracion_de_importacion.pdf	pdf	0.3	Documento de Equipo
guia_rapida_de_uso_torniquete_neumatico_komprimeter.pdf	pdf	0.3	Documento de Tipo Equipo
rs_riester_torniquete_2018.pdf	pdf	1.3	Documento de Tipo Equipo
ft_riester_komprimeter.pdf	pdf	1.6	Documento de Tipo Equipo
riester_komprimeter_ifu_6l.pdf	pdf	1.0	Documento de Tipo Equipo
fscb004_politica_de_garantia.pdf	pdf	0.1	Documento de Equipo