# **Labor Embedded-Software**

Hochschule Karlsruhe Prof. Dr. Dirk W. Hoffmann

# Versuch 2: Laufzeitoptimierung

In Versuch 1 haben Sie einen CDMA-Decoder programmiert. In dieser Aufgabe soll dieser Decoder hinsichtlich seiner Laufzeit optimiert werden.

# Schritt 1: Durchführung von Laufzeitmessungen

Führen Sie drei unterschiedliche Methoden der Laufzeitmessung durch:

# 1. Manuelle Zeitmessung

Verwenden Sie eine Bibliothek wie chrono.h, um die Laufzeit relevanter Routinen innerhalb des Programms zu messen und auf der Konsole auszugeben.

WICHTIG: Kompilieren Sie Ihr Programm mit -O2 oder -O3.

### 2. Messung mit einem Profiler

Nutzen Sie ein Profiling-Tool, um ein Laufzeithistogramm zu erstellen. Dieses zeigt an, wie viel Prozent der Gesamtzeit in den einzelnen Funktionen verbraucht wird.

**WICHTIG:** Kompilieren Sie Ihr Programm mit Debug-Symbolen (-g).

#### 3. Messung mit einem Benchmark-Framework

Installieren und verwenden Sie das **Google Benchmark-Framework**, um präzise Laufzeitmessungen durchzuführen. Alternativ können Sie die Webseite <u>perfbench.com</u> nutzen, die das Google Benchmark-Framework über eine Web-Oberfläche bereitstellt.

WICHTIG: Kompilieren Sie Ihr Programm mit -O2 oder -O3.

## Schritt 2: Dokumentation der Ergebnisse

Dokumentieren Sie die ermittelten Ergebnisse und senden Sie das fertige Dokument als PDF per E-Mail an mich.

Viel Erfolg!

Seite 1 von 1