Von: Max Wagner An: Ben Schneider

Datum: 12. November 2024, 09:23

Hallo Ben,

ich habe hier ein Problem mit unserem Laserschneidegerät. Während des Betriebs verliert der Laser plötzlich an Leistung, und die Schnitte werden ungleichmäßig. Ein paar Mal hat das Gerät sich sogar komplett abgeschaltet, und ich musste es neu starten. Ich habe bereits die Anschlüsse und die Kühlung überprüft, konnte aber nichts Ungewöhnliches finden.

Hast du eine Idee, was ich noch prüfen könnte? Das Gerät wird für ein wichtiges Projekt benötigt, deshalb wäre es super, wenn wir das schnell hinbekommen.

Danke dir im Voraus!

Viele Grüße, Max

Von: Ben Schneider An: Max Wagner

Datum: 12. November 2024, 10:02

Hey Max,

das klingt nach einem Problem mit der Laserröhre oder dem Kühlkreislauf. Wenn der Laser an Leistung verliert und das Gerät sich abschaltet, könnte es an einer Überhitzung liegen. Hast du mal geschaut, ob die Kühlflüssigkeit auf dem richtigen Stand ist? Wenn die Kühlung nicht richtig arbeitet, fährt das System oft runter, um Schäden zu vermeiden.

Prüf am besten die Kühlmittelstände und schau, ob die Pumpen normal arbeiten. Wenn du dort nichts Auffälliges findest, könnte es an der Laserröhre selbst liegen, die vielleicht ihre maximale Lebensdauer erreicht hat.

Meld dich, wenn du mehr brauchst!

LG, Ben

Von: Max Wagner An: Ben Schneider

Datum: 13. November 2024, 08:30

Moin Ben,

du hattest recht – die Kühlflüssigkeit war fast leer! Hab den Stand aufgefüllt und die Pumpen überprüft, und seitdem läuft das Gerät wieder einwandfrei. Kein Leistungsverlust und auch kein Abschalten mehr. Danke für die schnelle Hilfe!

Hätte ich eigentlich wissen müssen, aber naja, nach dem letzten Wochenende hat mein Kopf wohl noch ein bisschen geschwächelt. Leh schulde dir definitiv ein Bier, wenn wir das nächste Mal zusammensitzen.

Beste Grüße und nochmal danke! Max