

	VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS							Versión: 7		
	FR-CAL-037							Página 1 de 1		
Equipo: Termómetros Punzón/Láser							Fecha: 19/06/2026			
Serial ID termómetro patrón: PAT-101										
Nota: Si la desviación es mayor al rango definido del +/- 1°C. Si en la inspección física del equipo se evidencia deterioro y/o daño se deben tomar Acciones.									RESULTADO MARCA CON (X)	
TERMÓMETRO ASIGNADO A:	SERIAL ID	MARCA / MODELO	VALOR OBJETIVO (C°)	LECTURA - IBC TERMÓMETRO VERIFICADO	LECTURA - PATRÓN	CORRECCIÓN	EMP (Error máximo permitido)	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN	APROBADO	RECHAZADO
Jose Toscano	TL-99	Fluke 62	-18	-17.8	-18.0	0.20	±1	Administrador	X	
			0	0.2	0.0	0.20	±1		X	
Juan Perez	TP-88	Comark C20	-18	-16.5	-18.0	1.50	±1	Administrador		X
			0	1.5	0.0	1.50	±1			X
			-18				±1			
			0				±1			
			-18				±1			
			0				±1			
			-18				±1			
			0				±1			
			-18				±1			
			0				±1			
			-18				±1			
			0				±1			
Acciones en caso de desviación								Revisado y Aprobado por:		
☐ Reajuste de termómetro verificado ☐ Envío a mantenimiento y calibración externa ☒ Reemplazo del equipo ☐ No aplican acciones por desviación								Carlos Gomez		
Observaciones específicas de algún equipo: (cite el número de serial)										
El termometro TP-88 presenta desviacion y requiere reemplazo.										