## 4.10 LBL (标号)

- 指令功能 在梯形图中指定一标号,即 JMPB 指定跳转的目的位置,一个 Lx 标号,只能用 LBL 指定一次,否则。
- 梯形图格式



● 指令参数

Lx:指定跳转的目的标号,标号数必须以L地址开头指定,可指定由L1至L9999的一个值。