▶ 操作步骤:

- 1、把 980MDi 的两个升级文件 "GSK980MDi_SCRIPT.INI"、"GSK980MDi_CNCSWRES_H2.IMG" 放在 U 盘根目录。
- 2、把 "GSK980MDi_SCRIPT.INI" 文件名改为 "GSK980TDi_SCRIPT.INI"。
- 3、U 盘插在系统然后上电,系统自动升级。等系统出现"Update System successful! Please restart..."提示时,升级完成。
- 4、拔掉 U 盘, 重启系统。
- 5、如果有备份用户数据,在设置->文件管理->备份/恢复页面恢复用户数据。如果没有备份数据,需要在设置->CNC设置页面恢复系统标准参数,然后导入980MDi梯形图。

▶ 注意事项:

- 1) 此操作不需要升级 boot 版本。
- 2)不能把"GSK980MDi_CNCSWRES_H2.IMG"文件名改成"GSK980TDi_CNCSWRES_H2.IMG"在"文件管理"页面升级,升级会提示"镜像的 CNC 类型与系统类型不一致"。
- 3)GSK980MDi_SCRIPT.INI 脚本内容为: factoryprg sysimg GSK980MDi_CNCSWRES_H2.IMG