
11.机床面板电源接口

机床操作面板采用直流 24V 供电,电源接口定义如下图所示。



操作面板电源接口 CN302 引脚定义