
Step in F1
Step in F2
h1 [cm]
h2 [cm]
h3 [cm]
h4 [cm]
time [min]
+10%
+25%
+50%
steady state