Reporte de Monitoreo

Inicio: 2025-05-14 19:41:39.784469

Fin: 2025-05-14 19:43:03.919289

Total ladrillos: 0

Buenos: 0

Malos: 0

Precisión de fisura: 0.00%

Tiempo promedio de detección de fisura: 0.00 seg