## Reporte de Monitoreo

Inicio: 2025-05-14 19:40:08.728404

Fin: 2025-05-14 19:40:37.790213

Total ladrillos: 0

Buenos: 0

Malos: 0

Precisión de fisura: 0.00%

Tiempo promedio de detección de fisura: 0.00 seg