www.mecatronicadegaragem.blogspot.com



# Aula 18 Modulação PWM

#### Microcontroladores PIC18 – Programação em C



Prof. Ítalo Jáder Loiola Batista

Universidade de Fortaleza - UNIFOR Centro de Ciências Tecnológicas - CCT

E-mail: italoloiola@unifor.br

Jan/2011

#### Módulo CCP (Captura/Comparação/PWM)

- ■Módulos CCP
  - Captura
  - Comparação
  - Modulação por largura de pulso (PWM)

#### Módulo CCP (Captura/Comparação/PWM)

- Os módulos CCP são formados por um registrador (CCPRx) de 16 bits que pode ser
  - Registrador de captura de 16 bits;
  - Registrador de comparação de 16 bits
  - ☐ Registrador de "duty-cycle" no modo PWM
- ■Dois módulos
  - □CCP1 e CCP2

#### Módulo CCP 1

- ■Registrador CCPR1
  - □ registrador CCP do módulo CCP1
- ■dois registradores de 8 bits
  - □CCPR1L
  - □CCPR1H

#### Módulo CCP 2

- ■Registrador CCPR2
  - ☐ registrador CCP do módulo CCP2
- ■dois registradores de 8 bits
  - □CCPR2L
  - □CCPR2H
- ■Registrador CCP2CON
  - Registrador que controla a operação do CCP2

## Módulos de Captura

- ■Captura de quê?
- ■O valor de 16 bits do registrador TMR1 é copiado para os registradores CCPR1H:CCPR1L e/ou CCPR2H:CCPR2L quando ocorre um dos eventos:
  - A cada borda de descida do sinal no pino RC2, RC1
  - A cada borda de subida do sinal no pino RC2, RC1
  - A cada 4 bordas de subida do sinal no pino RC2,
     RC1
  - A cada 16 bordas de subida do sinal no pino RC2,
     RC1

## Módulos de Captura


- ■Os pinos RC2/CCP1, RC1/CCP2 devem ser configurados como entrada
  - Setar o bit 1 e 2 do registrador TRISC
- O Timer 1 deve estar operando
  - no modo timer
  - ou no modo contador com sincronização do sinal de clock externo com o clock interno

## Módulos de Captura

- Seleção do tipo de evento
  - bits de controle CCP1M3:CCP1M0 (CCP1CON <3-0>).
- ■Quando uma captura é realizada, o flag CCP1IF (PIR1<2>) é setado
  - Ao final da rotina de interrupção, deve ser apagado por software
- ■Se uma outra captura ocorrer antes que o valor no registrador CCPR1 for lido, o valor anterior é perdido


# Módulos de Comparação

- Comparação de quê?
- O valor de CCPR1 (16 bits) e/ou CCPR2 (16 bits) é constantemente comparado com o valor de TMR1
- Quando os valores são iguais, o pino RC2/CCP1 e/ou RC1/CCP2 fica em:




# Módulos de Comparação


- □ A ação é configurada pelos bits de controle ○ CCP1M3:CCP1M0 (bits de 3 a 0 do Reg. CCP1CON)
- O flag CCP1IF é setado, se a interrupção estiver habilitada




# Módulos de Comparação


- Os pinos RC2/CCP1 e RC1/CCP2 devem ser configurados como saídas
  - ☐ limpar os bits 1 e 2 do registrador TRISC
- O Timer 1 deve estar operando no modo timer ou no modo contador com sincronização do sinal de clock externo com o clock interno






#### ☐ Ex. 1: motor DC






☐ Ex. 2: Lampada






- O pino CCPx produz um sinal de PWM com uma resolução de até 10 bits
- Os pinos RC2/CCP1, RC1/CCP2 devem ser configurados como saídas
  - ☐ Limpar os bits 1 e 2 de TRISC

- □ Período PWM = [(PR2) + 1] 4 Tosc (pré-escalonador do TMR2)
- Duty Cycle do PWM = (CCPR1L:CCP1CON<5:4>) Tosc • (pré-escalonador do TMR2)



```
PWM Duty Cycle = (CCPRxL:CCPxCON<5:4>) • Tosc • (TMR2 Prescale Value)
```

- ☐ Quando TMR2 é igual a PR2:
  - O TMR2 é apagado;
  - O pino CCP1 é setado (exceto se o duty-cycle do PWM = 0%, quando o CCP1 não será setado);
  - O PWM duty-cycle é copiado de CCPR1L para CCPR1H




 O pino CCPx produz um sinal de PWM com uma resolução de até 10 bits

■ Os pinos RC2/CCP1, RC1/CCP2 devem ser

configurados como saídas

■ Limpar os bits 1 e 2 de TRISC



## Passos para ajustar o Modo PWM

- Ajustar o período do sinal PWM
  - Escrever em PR2
- Ajustar o duty-cycle do sinal PWM
  - Escrever em CCPR1L e nos bits 5 e 4 de CCP1CON
- Configurar os pinos RC2/CCP1 e/ou RC1/CCP2 como saídas
  - ☐ Limpar o bit 1 e/ou 2 do reg. TRISC
- Ajustar o valor do pré-escalonador e habilitar o Timer 2 configurando T2CON
- Configurar o módulo CCP1 e/ou CCP2 para operação no modo PWM
  - □ CCPxCON< CCPxM3: CCPxM0> = 11xx


#### Módulo ECCP (Captura/Comparação/PWM)

- Os PIC18F4520 incluem também alguns modos especiais de operação do módulo CCP1 que o tornam um ECCP, ou seja um CCP melhorado;
- Na verdade, os melhoramentos estão relacionados apenas ao modo de PWM (sída simples, meia-ponte e ponte-completa);
- As funcionalidades de captura e de comparação operam da mesma forma;

## Registradores Associados com PWM e TIMER2

Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset Values on page
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
RCON	IPEN	SBOREN	_	RI	TO	PD	POR	BOR	48
PIR1	PSPIF <sup>(1)</sup>	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE <sup>(1)</sup>	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP(1)	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
TRISB	PORTB Data Direction Register						52		
TRISC	PORTC Data Direction Register						52		
TMR2	Timer2 Register						50		
PR2	Timer2 Period Register						50		
T2CON	_	T2OUTPS3	T2OUTPS2	T20UTPS1	T2OUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0	50
CCPR1L	Capture/Compare/PWM Register 1 Low Byte							51	
CCPR1H	Capture/Compare/PWM Register 1 High Byte						51		
CCP1CON	P1M1(1)	P1M0 <sup>(1)</sup>	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0	51
CCPR2L	Capture/Compare/PWM Register 2 Low Byte						51		
CCPR2H	Capture/Compare/PWM Register 2 High Byte						51		
CCP2CON	_	_	DC2B1	DC2B0	CCP2M3	CCP2M2	CCP2M1	CCP2M0	51
ECCP1AS	ECCPASE	ECCPAS2	ECCPAS1	ECCPAS0	PSSAC1	PSSAC0	PSSBD1 <sup>(1)</sup>	PSSBD0 <sup>(1)</sup>	51
PWM1CON	PRSEN	PDC6 <sup>(1)</sup>	PDC5 <sup>(1)</sup>	PDC4 <sup>(1)</sup>	PDC3 <sup>(1)</sup>	PDC2 <sup>(1)</sup>	PDC1 <sup>(1)</sup>	PDC0 <sup>(1)</sup>	51

# Esquema Elétrico



# Serial UART (Código-fonte)

LCD\_8bits.h

Arquivo cabeçalho com as definições dos pinos utilizados como via de dados, vias de controle e os protótipos das funções;

• LCD\_8bits.c

Arquivo que contém as funções de acesso ao LCD;

Main\_36.c

Arquivo principal responsável por acionar uma ventoinha com um sinal PWM;

# Display LCD / Funções

Função	Descrição				
IniciaLCD	Inicializa LCD controller				
TestPixelsLCD	Acende todos os pixels do LCD				
EscInstLCD	Envia instrução para o LCD				
EscDataLCD	Escreve um caractere na posição apontada pelo cursor				
EscStringLCD	Escreve uma string lida na memória de dados a partir da posição apontada pelo cursor				
EscStringLCD_ROM	Escreve uma string lida na memória de programa a partir da posição apontada pelo cursor				
TesteBusyFlag	Verifica se o LCD <i>controller</i> está ocupado executando alguma instrução				
Pulse	Aplica pulso de para leitura ou escrita no LCD				
_Delay100us	Delay de 100us				
_Delay5ms	Delay de 5ms				
DelayFor20TCY	Delay de 20 ciclos de instrução do oscilador				

#### LCD\_8bits.h

# Serial UART - RS232 (Código-fonte)

```
Identificador que impede a definição a seguir seja duplicada se o arquivo
   #ifndef LCD 8BITS H
     #define LCD 8BITS H
                            cabeçalho foi incluído em outro arquivo-fonte associado ao projeto.
10
11
     //definições do port ligado no LCD
12
     13
     #define PORT_CONT_LCD PORTE
14
     #define TRIS_PORT_LCD TRISD //direção dos pinos
#define TRIS_CONT_LCD TRISE //direção dos pinos
15
16
17
18
     //definições dos pinos de controle
     19
20
21
22
     //protótipos de funções
23
24
     void IniciaLCD (unsigned char NL);
25
     void Pulse(void);
26
     void Delay100us(void);
27
     void Delay5ms(void);
28
     void TestPixelsLCD(void);
29
     void DelayFor20TCY( void);
30
     void DelayFor18TCY( void);
31
     unsigned char TesteBusyFlag(void);
32
     void EscDataLCD(char data);
33
     void EscInstLCD(unsigned char inst);
34
     void EscStringLCD(char *buffer);
35
     void EscStringLCD ROM(const rom char *buffer);
36
37
     #endif
38
```

#### LCD 8bits.c

```
/******************
10
   Esta biblioteca contém um conjunto de funções que permitem ao microcontrolador
11
   se comunicar com o LCD controller HD44780.
   12
   13
14
15
16
17
   A função IniciaLCD() recebe como argumento um valor que irá inializar o LCD com:
18
19
   valor = 1 -> inicializa o LCD com uma linha
20
   valor != 1 -> inicializa o LCD com linha dupla
21
22
   Quando o programa retorna ao ponto de chamada, o LCD mostra o cursor piscando
23
   na primeira posição da primeira linha.
   24
```

#### LCD\_8bits.c

```
25
                           void IniciaLCD (unsigned char NL)
                    26
                              const unsigned char Seq Inic[3] = {0x0F, 0x06, 0x01};
                    27
                                                                                        //declaração de vetor
                    28
                                                                              //declaração de variável local
                              unsigned char i;
                    29
                                                                              //declaração de variável local
                              char x:
                     30
                              EN = 0:
                                                            //envia intrução
                     31
                              RS = 0;
                                                            //limpa pino enable
                     32
                               RW = 0;
                                                            //ativa ciclo de escrita
NL: Define o número
                     33
                              ADCON1 = 0x0F;
                                                               //configura PORT de controle com digital
de linhas que estarão
                     34
                              TRIS CONT LCD = 0;
                                                                //configura PORT de controle como saída
ativas;
                     35
                                                                //configura PORT de dados como saída
                              TRIS PORT LCD = 0;
                     36
                               ******* envia para o LCD o comando 0x30 três vezes
                     37
                              for(i=0;i<3;i++)
                     38
                     39
                                 PORT LCD = 0x30;
                                                                comando 0x30
                    40
                                 Pulse();
                                                            //aplica pulso enable no LCD
                     41
                                  Delay5ms();
                                                              /delay 5ms
                     42
                     43
                               ******** configura
                                                           simples ou linha dupla
                     44
                                                      0x30
                              if (NL == 1) PORT LCD =
                                                                 //se NL=1, ativa uma linha
                     45
                              else PORT LCD =
                                                                 //se NL!=1, ativa duas linhas
                     46
                              Pulse();
                                                            //aplica pulso enable no LCD
                     47
                               Delay5ms();
                                                             //delay 5ms
                     48
                     49
                              for(i=0;i<3;i++)
                     50
                     51
                                 PORT LCD = Seq Inic[i];
                                                                  //LCD recebe comando
                     52
                                 Pulse();
                                                            //aplica pulso enable no LCD
                     53
                                 Delay5ms();
                                                             //delay 5ms
                    54
                    55
                              TRIS PORT LCD = 0xFF;
                                                                //configura PORT de dados como entrada
                     56
                                                           //final da função IniciaLCD
```

#### LCD 8bits.c

# Serial UART (Código-fonte) - 3

São utilizadas para gerar a base de tempo exigida pelo LCD 58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 69

70

71 72

73

75

76

77

78

80

82

83

85

86

Precisam que o arquivo cabeçalho delay.h seja incluído no projeto.

Desenvolvida para freqüência de clock de 8Mhz.

```
//esta função escreve comando/dado no LCD
void Pulse (void)
  DelayFor20TCY(); //delay de 20 ciclos de clock
                          //seta pino enable
   EN = 1;
  DelayFor20TCY();
                              //delay de 20 ciclos de clock
   EN = 0;
                              //limpa pino enable
                     funções de delay
//delay de 100us
void Delay100us(void)
  Delav100TCYx(2);
                             //delav 100us
//delay de 5ms
void Delay5ms(void)
  Delay10KTCYx(1);
                               //delav 5ms
//delay 20 ciclos do oscilador principal
void DelayFor20TCY( void )
  Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
  Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
  Nop(); Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
```

#### LCD 8bits.c

# Serial UART (Código-fonte) - 4

Verifica se o LCD está ocupado executando alguma instrução ou se ele está livre;

```
void DelayFor18TCY( void )
 96
 97
 98
           Nop(); Nop(); Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
 99
           Nop(); Nop(); Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
100
101
102
                     funções de acesso ao LCD
103
       /*esta função fica aguardando o LCD controller terminar de executar
104
105
       a instrução atual. ela retorna o valor 0 quando a instrução terminar.*/
       unsigned char TesteBusyFlag(void)
106
107
108
            TRIS PORT LCD = 0xFF; //configura PORT de dados como entrada
109
110
            RW = 1:
                                            //ativa ciclo de leitura
111
           RS = 0:
                                       //ciclo de intrução
112
           DelayFor20TCY();
                                          //delay de 20 cliclos de clock
113
            EN = 1;
                                                  //seta pino enable
114
           DelayFor20TCY();
                                          //delay de 20 cliclos de clock
115
          if (PORT LCD&0x80)
                                               //leitura do bit busy flag
116
                                                 //se bit busy == 1, LCD ocupado
              EN = 0;
117
                                             //reseta pino enable
118
                RW = 0:
                                             //reseta linha de escrita
119
                                                //LCD ocupado, retorna 1
               return 1;
120
121
           else
                                               //se busy flag == 0, LCD livre
122
123
                EN = 0;
                                               //reseta pino enable
124
                RW = 0:
                                              //ativa ciclo de escrita
125
               return 0:
                                             //LCD livre, retorna 0
126
```

#### LCD\_8bits.c

```
128
                          //esta função escreve um caractere na pocição apontada pelo cursor.
                   129
                        void EscDataLCD(char data)
                   130
                   13½
132
                             TRIS PORT LCD = 0:
                                                             //configura PORT de dados como saída
Verifica se o LCD
                             PORT LCD = data;
                                                             //escreve dado
está ocupado
                   133
                             RS = 1;
                                                          //envia dado
executando alguma
                   134
                             RW = 0;
                                                          //ativa ciclo de escrita
instrução ou se ele
                   135
                                                          //aplica pulso enable no LCD
                             Pulse();
está livre;
                   136
                                                        //envia instrução
                             RS = 0:
                              _RS = 0;
DelayFor20TCY();
                   137
                                                          //delay de 20 ciclos de clock
                   138
                             TRIS_PORT_LCD = 0xFF; //configura PORT de dados como entrada
                   139
                                              //final da função EscDataLCD
                   140
                   141
                   142
                          //esta função envia uma instrução para o LCD.
                   143
                        void EscInstLCD(unsigned char inst)
                   144
                   145
                             TRIS PORT LCD = 0:
                                                              //configura PORT de dados como saída
Verifica se o LCD
                   1/46
                             PORT LCD = inst;
                                                             //escreve instrução
está ocupado
                   147
                             RS = 0;
                                                          //envia intrução
executando alguma
                   148
                                                          //ativa ciclo de escrita
                              RW = 0;
instrução ou se ele
                   149
                             Pulse();
                                                          //aplica pulso enable no LCD
está livre;
                   150
                             RS = 0;
                                                        //envia dado
                             DelayFor20TCY();
                   151
                                                          //delay de 20 ciclos de clock
                             TRIS_PORT_LCD = 0xFF; //configura PORT de dados como entrada
                   152
                   153
                   154
                                                        //final da função EscInstLCD
```

#### LCD 8bits.c

## Serial UART (Código-fonte) - 6

Envia para o LCD a string lida na memória de dados que será exibida no display a partir da posição apontado pelo cursor;

156

157

158

159

160 161

162

163

164

165

166

167 168

169

170

171 172

173

174

175

176 177

178

179

180 181

182 183

Envia para o LCD a string lida na memória de programa que será exibida no display a partir da posição apontado pelo cursor;

```
/*esta função escreve no LCD uma string lida da memória RAM a partir
 da posição aponntada pelo cursor.*/
 #pragma code My codigo = 0x200
□ void EscStringLCD (char *buff)
    while(*buff)
                               //escreve caractere até econtrar null
     EscDataLCD(*buff); //escreve no LCD caractere apontado por bufff
       buff++;
                            // Incrementa buffer
             ***********
                        //final da função EscStringLCD
 #pragma code
 /*esta função escreve no LCD uma string lida da memória de programa
 a partir da posição aponntada pelo cursor.*/
void_EscStringLCD_ROM(const_rom_char_*buff)
    while(*buff)
                               // Write data to LCD up to null
     //escreve no LCD caractere apontado por buf
       EscDataLCD(*buff);
       buff++;
                               // Incrementa buffer
       return:
                        //final da função EscStringLCD ROM
```

#### LCD\_8bits.c

```
185
                             //esta função testa o LCD acendendo todos os pixels do display.
                     186

  void TestPixelsLCD(void)

                     187
                      188
                             unsigned char BffCheio[32]
                                                                      //declaração de vetor
                     189
                             unsigned char i;
                                                                 //declaração de variável local
                     190
                                EscInstLCD(0x80);
                                                                 //posiciona cursor na primeira posição da primeira linha
Função que acende
                     191
                                                                     //espera LCD controller terminar de executar instrução
                                while (TesteBusyFlag());
todos os pixels do
                     192
display do LCD;
                     193
                                                                 //laço de iteração
                                for(i=0;i<32;i++)
                      194
                      195
                                   if(i<16)
                                                              //i < 16?
                      196
                                                             //sim, executa bloco de código a seguir
                                                                 //escreve caractere na posição pantada pelo
 Escreve cursor na
                     197
                                      EscDataLCD(0xFF);
                     198
                                      while (TesteBusyFlag());
                                                                     //espera LCD controller terminar de executar instrução
 primeira linha
                     199
                      200
                                                                 //i==16?
                                   else
                                            if(i==16)
                      201
                                                              //sim, executa bloco de código a seguir
                     202
                                      EscInstLCD(0xC0);
                                                                 //posiciona cursor na primeira posição da segunda linha
 Posiciona cursor na
                     203
                                      while (TesteBusyFlag());
                                                                     //espera LCD controller terminar de executar instrução
 segunda linha
                      204
                      205
                                      EscDataLCD(0xFF);
                                                                  //escreve caractere na posição pantada pelo
                     206
207
                                      while (TesteBusyFlag());
                                                                     //espera LCD controller terminar de executar instrução
                     208
                                   else
                                                             //se i !=16 executa bloco de c[odigo a seguir
Caractere com todos
                     409
os pixels acesos
                     210
                                      EscDataLCD(0xFF);
                                                                 //escreve caractere na posição pantada pelo
                      211
                                      while (TesteBusyFlag());
                                                                     //espera LCD controller terminar de executar instrução
                     212
                     213
                     214
                     215
```

```
10
   12
13
   //protótipos de funções
14
   void Inic Regs (void);
15
   void Atual LCD (void);
16
   void Confg PWM (void);
17
   void Config Duty Cycle (int x);
18
19
   //variáveis globais
   char buf [17];
20
21
  //char buf2 [17];
22
   char z=0;
23
   //************
24
   //definições
25
   #define Botao1 PORTBbits.RB0
26
```

```
void main (void)
                                  //função main
28
29
                              //declaração de variável local inicializada
    float temp=0;
30
    int dly=0;
                               //declaração de variável local inicializada
    char status_botao=0; //declaração de variável local inicializada
32
    unsigned char count=0; //declaração de variável local inicializada
33
       Inic Regs ();
                             //configurar SFRs
35
      IniciaLCD (2); //inicializar LCD controller HD44780
       TestPixelsLCD();
36
                             //teste no LCD - acende todos os pixels.
37
38
       EscInstLCD(0x0C);
                               //desativa cursor
39
       while (TesteBusyFlag());
                                   //espera LCD controller terminar de executar
40
41
    //delay de 3 segundos
       for (dly=0;dly<600;dly++) //comando de iteração
42
43
         Delay5ms();
                        //delay de 5ms
45
46
47
       EscInstLCD(0x01);
                      //desativa cursor
48
       49
50
       sprintf(buf, "PWM desligado"); //converte valor em string e armazena no vet
                         //escreve string no LCD
51
       EscStringLCD (buf);
52
       while (TesteBusyFlag());
                                   //espera LCD controller terminar de executar
53
```

```
55
         while (1)
56
57
                                           //Botão 1 pressionado?
            if(!Botao1)
58
                                         //sim, executa bloco de código
59
                                             //Botão 1 foi tratado?
               if(!status botao)
60
                                         //não, executa bloco de código
61
                                              //sinaliza que Botão foi tratado
                  status botao=1;
62
                   if(z==0)
                                          //PWM está desligado?
63
                                         //sim, executa bloco de código
64
                     Confg PWM ();
                                            //ativa PWM com duty cycle de 50%
65
                     z=1;
                                         //PWM ligado com duty cycle de 50%
66
67
                  else if(z==1)
                                            //PWM está ligado com duty cycle de 50%?
68
                                         //sim, executa bloco de código
69
                     Config Duty Cycle (100); //atualiza duty cycle para 100%
70
                     z+=1:
                                          //PWM ligado com duty cycle de 100%
71
72
                  else if(z==2)
                                           //PWM ligado com duty cycle de 100%?
73
74
                     CCP1CON=0;
                                            //sim, desliga PWM
75
                     z=0:
                                         //PWM desligado
76
77
78
79
            else status botao=0;
                                            //sinaliza que Botão foi tratado
80
            Delay1KTCYx(100);
                                             //delav de 20ms
            count+=1;
                                           //incrementa count
82
            if(count==50)
83
84
                                           //atualiza LCD a cada segundo
               Atual LCD();
85
               count=0;
                                          //zera count
86
```

```
void Inic Regs (void)
 93
 94
                                         //PORTA saida
          TRISA = 0x00;
 95
                                         //RBO como entrada e demais pinos do PORTB como
          TRISB = 0x01;
                                         //PORTC saida
         TRISC = 0x00;
                                         //PORTD saida
          TRISD = 0x00;
                                         //PORTE saída
         TRISE = 0x00;
                                         //configura pinos dos PORTA e PORTE como digit
         ADCON1 = 0x0F;
100
                                         //limpa PORTA
          PORTA = 0;
101
                                         //limpa PORTB
          PORTB = 0;
102
                                         //limpa PORTC
          PORTC = 0;
103
          PORTD = 0x00;
                                         //apaga displays
104
                                         //limpa PORTE
          PORTE = 0;
105
106
107
     □ void Atual LCD (void)
108
109
                                             //limpa display e mostra cursor piscando na
          EscInstLCD (0x01);
110
          while (TesteBusyFlag());
                                                //espera LCD controller terminar de exec
```

```
113
          if(z==0)
                                           //PWM desligado?
114
115
             sprintf(buf, "PWM desligado");
                                                //sim, converte valor em string e armazena no vetor
116
             EscStringLCD(buf);
                                               //escreve string no LCD
117
             while(TesteBusvFlag());
                                                 //espera LCD controller terminar de executar instruc
118
119
          else if(z==1)
                                             //PWM ligado com duty cycle de 50%?
120
121
             sprintf(buf, " PWM ligado");
                                                  //sim, converte valor em string e armazena no vetor
122
             EscStringLCD(buf):
                                               //escreve string no LCD
123
             while (TesteBusyFlag());
                                                 //espera LCD controller terminar de executar instruc
124
125
             EscInstLCD(0xC0);
                                             //limpa display e mostra cursor piscando na primeira po
126
                                                 //espera LCD controller terminar de executar instruç
             while (TesteBusyFlag());
127
128
             sprintf(buf, "duty cycle 50%");
                                                  //converte valor em string e armazena no vetor buf
129
             EscStringLCD (buf);
                                               //escreve string no LCD
130
             while (TesteBusyFlag());
                                                 //espera LCD controller terminar de executar instruc
131
132
          else if(z==2)
                                             //PWM ligado com duty cycle de 100%?
133
134
             sprintf(buf, "PWM ligado");
                                                 //sim, converte valor em string e armazena no vetor
135
             EscStringLCD(buf);
                                               //escreve string no LCD
136
             while (TesteBusvFlag());
                                                 //espera LCD controller terminar de executar instruc
137
138
             EscInstLCD(0xC0);
                                              //limpa display e mostra cursor piscando na primeira po
139
             while (TesteBusyFlag());
                                                 //espera LCD controller terminar de executar instruc
140
141
             sprintf(buf, "duty cycle 100%");
                                                   //converte valor em string e armazena no vetor buf
142
             EscStringLCD(buf);
                                              //escreve string no LCD
143
             while(TesteBusyFlag());
                                                 //espera LCD controller terminar de executar instruc
144
```

```
void Confg PWM (void)
148
149
         PR2 = 127;
                                          //periodo do sinal PWM = 15625Hz
150
         CCPR1L = 0b01000000;
151
         CCP1CONbits.DC1B1 = 0:
152
         CCP1CONbits.DC1B0 = 0;
                                           //bits de controle = 256
153
         TRISCbits.RC2 = 0;
                                           //configura pino de saída do sinal PWM co
154
      //configura TMR2 para operar como temporizador e estourar a cada 4ms
155
         T2CON = 0b00000100;
                                          //fator de postscaler de 1:1 <6:3>
156
                                          //fator de prescaler de 1:1<1:0>
157
                                          //liga TMR2<1>
158
                                          //inicializa TMR2
         TMR2 = 0;
159
         CCP1CON *= 0b00110000;
160
         CCP1CON += 0b00001100;
                                          //ativa modo PWM
161
      //esta função atualiza o duty cycle do sinal PWM
     □ void Config Duty Cycle (int x)
162
163
164
      int temp;
                                     //declaração de variável local
165
         if (x>100) x=100;
                                     //ajusta valor de x
         x = (x*100)/512;
166
                                     //obtém valor dos bits de controle
167
                                      //obtém os seis bits mais significativos
         temp = x >> 2;
168
                                       //carrega bits de controle mais significativo
         CCPR1L = temp;
169
170
      //carrega segundo bit de controle menos significativo
171
         temp = x & 2;
172
         if (temp==1) CCP1CONbits.DC1B1 = 1;
173
         174
      //carrega bit de controle menos significativo
175
         temp = x & 1;
176
         if (temp==1) CCP1CONbits.DC1B0 = 1;
177
                CCP1CONbits.DC1B0 = 0;
178
```

## PWM (Código-fonte) - Ex.8.4

```
#include <p18f4520.h>
      #include <stdio.h>
 3
     #include "pic simb.h"
 4
 5
      #pragma config OSC = XT, WDT = OFF, MCLRE = ON
 6
      #pragma config DEBUG = OFF, LVP = OFF, PWRT = ON, BOREN = OFF
 7
      #pragma config CCP2MX = PORTBE
 8
9
      #pragma code isr = 0x0000008
10
      #pragma interrupt tmr2 ISR

□ void tmr2 ISR(void)

12
13
        static unsigned char dir;
14
        PIR1bits.TMR2IF = 0; // apaga flag de interrupção
15
        if (!dir)
16
17
           if (CCPR2L<255) CCPR2L++; else // incrementa o ciclo ativo (CCPR2L)
18
           { // quando CCPR2L = 255
              CCP2CON |= 0x30; // força ciclo ativo máximo (DC2B1 e DC2B0 = 1)
19
20
                      // muda a direção
              dir=1;
21
           }
22
          } else
23
24
           if (CCPR2L) CCPR2L--; else // decrementa ciclo ativo
25
           { // quando CCPR2L = 0
26
              CCP2CON = bCCP PWM; // força ciclo mínimo (DC2B1 e DC2B0 = 0)
27
                          // muda a direção
              dir=0;
29
30
      #pragma code
```

## PWM (Código-fonte) - Ex.8.4

#### Próxima Aula

# Aula 19 EEPROM, Flash e Módulos de Baixo Consumo