www.mecatronicadegaragem.blogspot.com



# Aula 16 Periféricos Analógicos

#### Microcontroladores PIC18 – Programação em C



Prof. Ítalo Jáder Loiola Batista


Universidade de Fortaleza - UNIFOR Centro de Ciências Tecnológicas - CCT


E-mail: <u>italoloiola@unifor.br</u>

Jan/2011


- □Símbolo do
- Conversor A/D

■ Diagrama de blocos







- Grandeza analógica
  - Ex.: temperatura ao longo do dia




- Transdutor
  - Converte uma grandeza não-elétrica em uma grandeza elétrica (tensão ou corrente)
  - Ex.: sensor de temperatura LM35D



Fonte: SeMICONDUCTOR, National. LM35/LM35A/LM35C/LM35CA/LM35D
Precision Centigrade Temperature Sensors. Disponível em: <a href="http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf">http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf</a>.




Partes	Tensão	Bits	Hexa
255	4,98V	11111111	FFh
254	4,96V	11111110	FEh
253	4,94V	11111101	FDh
5	97,65mV	00000101	05h
4	78,12mV	00000100	04h
3	58,59mV	00000011	03h
2	39,06mV	00000010	02h
1	19,53mV	00000001	01h
0	0V	00000000	000h



#### Tensão de Referência

- Tensão de referência VREF+
- Tensão de referência VREF-

A diferença entre as tensões aplicadas em VREF+ e VREF-, determina a faixa de tensão que será convertida em digital.




□ Faixa de tensão analógica (VREF+) – (VREF-) a ser convertida em digital

- Resolução da conversão:
  - $\square$  Ex.: (5V 0V) / 256 = 19,53mV
- Número de bits para representar o sinal digital:
  - $\Box$  Ex.: 8 bits, pois  $2^8 = 256$

## Tempo de Aquisição

- O PIC18F4520 no mínimo 2,4us para um Vin com RS=2,5kΩ (máximo recomendado pelo fabricante), à temperatura de 85° C;
- □ Por segurança, sugere-se um tempo de aquisição mínimo de 10us;



## Tempo de Aquisição

□ Para calcular o tempo de aquisição exato para uma determinada aplicação, deve-se consultar o datasheet do PIC18F4520, no qual encontra-se uma fórmula que permite efetuar com exatidão o cálculo do tempo de aquisição.

#### Conversor A/D do PIC18F4520

- O PIC18F4520 possui um módulo conversor A/D com 13 entradas analógicas que podem ser chaveadas para ter acesso, uma de cada vez, ao conversor;
- □ O conversor A/D do PIC18F4520 possui uma resolução de 10 bits;
- □ O conversor A/D pode operar mesmo com o PIC no modo SLEEP;
- □ Para isso, o sinal de clock do conversor A/D (CAD) deve ser derivado do oscilador RC interno do PIC;

## Registradores FSR de Conversão A/D

- Existem três registradores no PIC18F4520 envolvidos com o recurso de conversão A/D:
  - ADCON0
    - Controla a operação do módulo conversor A/D;
  - ADCON1
    - Configura a função dos pinos de entrada do conversor;
  - □ ADCON2
    - Configura a origem do clock, a aquisição programada e a justificação;

## Registradores SFR de Conversão A/D

FFFh	TOSU
FFEh	TOSH
FFDh	TOSL
FFCh	STKPTR
FFBh	PCLATU
FFAh	PCLATH
FF9h	PCL
FF8h	TBLPTRU
FF7h	TBLPTRH
FF6h	TBLPTRL
FF5h	TABLAT
FF4h	PRODH
FF3h	PRODL
FF2h	INTCON
FF1h	INTCON2
FF0h	INTCON3
FEFh	INDF0 <sup>(1)</sup>
FEEh	POSTINCO <sup>(1)</sup>
FEDh	POSTDEC0 <sup>(1)</sup>
FECh	PREINC0 <sup>(1)</sup>
FEBh	PLUSW0 <sup>(1)</sup>
FEAh	FSR0H
FE9h	FSR0L
FE8h	WREG
FE7h	INDF1 <sup>(1)</sup>
FE6h	POSTINC1 <sup>(1)</sup>
FE5h	POSTDEC1 <sup>(1)</sup>
FE4h	PREINC1 <sup>(1)</sup>
FE3h	PLUSW1 <sup>(1)</sup>
FE2h	FSR1H
FE1h	FSR1L
FE0h	BSR

	(4)	,
FDFh	INDF2 <sup>(1)</sup>	
FDEh	POSTINC2 <sup>(1)</sup>	
FDDh	POSTDEC2 <sup>(1)</sup>	
FDCh	PREINC2 <sup>(1)</sup>	
FDBh	PLUSW2 <sup>(1)</sup>	
FDAh	FSR2H	
FD9h	FSR2L	
FD8h	STATUS	
FD7h	TMR0H	
FD6h	TMR0L	
FD5h	T0CON	
FD4h	(2)	
FD3h	OSCCON	
FD2h	HLVDCON	
FD1h	WDTCON	
FD0h	RCON	
FCFh	TMR1H	
FCEh	TMR1L	
FCDh	T1CON	
FCCh	TMR2	
FCBh	PR2	
FCAh	T2CON	
FC9h	SSPBUF	
FC8h	SSPADD	
FC7h	SSPSTAT	
FC6h	SSPCON1	
FC5h	SSPCON2	_
FC4h	ADRESH	
FC3h	ADRESL	1
FC2h	ADCON0	
FC1h	ADCON1	
FC0h	ADCON2	ĺ

FBFh	CCPR1H
FBEh	CCPR1L
FBDh	CCP1CON
FBCh	CCPR2H
FBBh	CCPR2L
FBAh	CCP2CON
FB9h	(2)
FB8h	BAUDCON
FB7h	PWM1CON <sup>(3)</sup>
FB6h	ECCP1AS <sup>(3)</sup>
FB5h	CVRCON
FB4h	CMCON
FB3h	TMR3H
FB2h	TMR3L
FB1h	T3CON
FB0h	SPBRGH
FAFh	SPBRG
FAEh	RCREG
FADh	TXREG
FACh	TXSTA
FABh	RCSTA
FAAh	(2)
FA9h	EEADR
FA8h	EEDATA
FA7h	EECON2 <sup>(1)</sup>
FA6h	EECON1
FA5h	(2)
FA4h	(2)
FA3h	(2)
FA2h	IPR2
FA1h	PIR2
FA0h	PIE2


F9Fh	IPR1
F9Eh	PIR1
F9Dh	PIE1
F9Ch	(2)
F9Bh	OSCTUNE
F9Ah	(2)
F99h	(2)
F98h	(2)
F97h	(2)
F96h	TRISE <sup>(3)</sup>
F95h	TRISD(3)
F94h	TRISC
F93h	TRISB
F92h	TRISA
F91h	(2)
F90h	(2)
F8Fh	(2)
F8Eh	(2)
F8Dh	LATE <sup>(3)</sup>
F8Ch	LATD <sup>(3)</sup>
F8Bh	LATC
F8Ah	LATB
F89h	LATA
F88h	(2)
F87h	(2)
F86h	(2)
F85h	(2)
F84h	PORTE <sup>(3)</sup>
F83h	PORTD <sup>(3)</sup>
F82h	PORTC
F81h	PORTB
F80h	PORTA

#### Registradores – ADCONO

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
_	_	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON
bit 7							bit 0

```
bit 7-6
              Unimplemented: Read as '0'
bit 5-2
              CHS<3:0>: Analog Channel Select bits
              0000 = Channel 0 (AN0)
              0001 = Channel 1 (AN1)
              0010 = Channel 2 (AN2)
              0011 = Channel 3 (AN3)
              0100 = Channel 4 (AN4)
              0101 = Channel 5 (AN5)(1,2)
0110 = Channel 6 (AN6)(1,2)
              0111 = Channel 7 (AN7)(1,2)
              1000 = Channel 8 (AN8)
              1001 = Channel 9 (AN9)
              1010 = Channel 10 (AN10)
              1011 = Channel 11 (AN11)
              1100 = Channel 12 (AN12)
              1101 = Unimplemented)(2)
              1110 = Unimplemented)(2)
1111 = Unimplemented)(2)
              GO/DONE: A/D Conversion Status bit
bit 1
              When ADON = 1:
              1 = A/D conversion in progress
              0 = A/D Idle
bit 0
              ADON: A/D On bit
              1 = A/D Converter module is enabled
              0 = A/D Converter module is disabled
```

## Registradores - ADCONO



## Registradores - ADCON1

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-q <sup>(1)</sup>	R/W-q <sup>(1)</sup>	R/W-q <sup>(1)</sup>
_	_	VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit 7							bit 0

bit 7-6 Unimplemented: Read as '0'

bit 5 VCFG1: Voltage Reference Configuration bit (VREF- source)

1 = VREF- (AN2)

0 = Vss

bit 4 VCFG0: Voltage Reference Configuration bit (VREF+ source)

1 = VREF+ (AN3)

0 = VDD

bit 3-0 PCFG<3:0>: A/D Port Configuration Control bits:

PCFG3: PCFG0	AN12	AN11	AN10	AN9	AN8	AN7 <sup>(2)</sup>	AN6 <sup>(2)</sup>	AN5 <sup>(2)</sup>	AN4	AN3	AN2	AN1	ANO
0000(1)	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
0001	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
0010	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
0011	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
0100	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
0101	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
0110	D	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
0111(1)	D	D	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
1000	D	D	D	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
1001	D	D	D	D	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α
1010	D	D	D	D	D	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α
1011	D	D	D	D	D	D	D	D	D	Α	Α	Α	Α
1100	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	Α	Α	Α
1101	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	Α	Α
1110	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	Α
1111	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

A = Analog input

D = Digital I/O

#### Registradores – ADCON2

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADFM	_	ACQT2	ACQT1	ACQT0	ADCS2	ADCS1	ADCS0
bit 7		•	•	•			bit 0

bit 7 ADFM: A/D Result Format Select bit 1 = Right justified 0 = Left justified bit 6 Unimplemented: Read as '0' bit 5-3 ACQT<2:0>: A/D Acquisition Time Select bits 111 = 20 TAD 110 = 16 TAD 101 = 12 TAD 100 = 8 TAD 011 = 6 TAD010 = 4 TAD 001 = 2 TAD $000 = 0 \text{ TAD}^{(1)}$ bit 2-0 ADCS<2:0>: A/D Conversion Clock Select bits 111 = FRC (clock derived from A/D RC oscillator)(1) 110 = Fosc/64 101 = Fosc/16 100 = Fosc/4 011 = FRC (clock derived from A/D RC oscillator)(1) 010 = Fosc/32001 = Fosc/8 000 = Fosc/2

#### Resultado de uma conversão


- Para dar início a conversão, é necessário setar o bit G0/DONE (ADCON0<2>);
- Quando a conversão for finalização, o bit G0/DONE é apagado automaticamente pelo hardware;
- 3. Sendo também setado automaticamente, o bit ADIF (PIR<6>);
- 4. A amostra resultante estará disponível nos registradores ADRESH:ADRESL;

#### Resultado de uma conversão

- 6. O resultado da conversão do PIC18F4520 é de 10 bits, mas estará disponível em 2 registradores de 8 bits;
- A sobra de bits permitiu aos projetistas deslocar o resultado para esquerda ou para direita, procedimento denominado justificação do resultado;

#### Justificação do Resultado

• ADFM (ADCON2<7>)



## Passos para a conversão A/D

- Configuração do módulo A/D
  - Configurar
    - Pinos de entrada analógica
    - □ Tensões de referência
    - □ Pinos de I/O digital (ADCON1)
- 2. Selecionar o canal de entrada analógica (ADCON0)
- Selecionar a freqüência do sinal de clock do conversor A/D (ADCON2)
- 4. Justificar o resultado da conversão (ADCON1);
- 5. Ligar o módulo A/D

## Passos para a conversão A/D

- 5. Se necessário, configurar a interrupção do módulo A/D
  - A. Reset o bit ADIF
  - B. Sete o bit ADIE
  - C. Sete o bit GIE
- 6. Aguardar o tempo de aquisição (10us);
- 7. Iniciar a conversão:
  - Setar o bit GO/DONE (ADCON0<2>)
- 8. Aguardar o tempo de conversão


#### Passos para a conversão A/D

- verificando se o valor do bit GO/DONE é zero (sinalizando o fim de conversão A/D);
- ou aguardar pela interrupção gerada pelo módulo A/D ao fim da conversão;
- Ler o par de registradores (ADRESH:ADRESL);
- 10. Aguardar no mínimo 2 x TAD para dar início a uma nova conversão;
- Limpar o bit ADIF se a interrupção do conversor
   A/D estiver sendo utilizada;

## Interrupção do Conversor A/D

- Para habilitar a interrupção do conversor A/D sem os níveis de prioridade:
  - Ligar a chave geral de interrupção, setando-se o bit GIE (INTCON<7>);
  - Habilita a interrupção dos periférico, setando-se o bit PEIE (INTCON<6>);
  - Ligar a chave individual do módlo de conversor A/D, setando-se o bit ADIE (PIE1<6>);
  - 4. A flag de fim da conversão deve ser apagada manualmente dentro da função de tratamento da interrupção.

## Esquema Elétrico



## Conversor A/D (Código-fonte)

#### LCD\_8bits.h

Arquivo cabeçalho com as definições dos pinos utilizados como via de dados, vias de controle e os protótipos das funções;

#### LCD\_8bits.c

Arquivo que contém as funções de acesso ao LCD;

#### Main\_35.c

Arquivo principal responsável por exibir a cada segundo no LCD o texto seguinte, em que o x representa o valor da tensão aplicada no pino ANO convertida em graus Celsius;

Temp = 
$$xx,x$$
 °C

# Display LCD / Funções

Função	Descrição
IniciaLCD	Inicializa LCD controller
TestPixelsLCD	Acende todos os pixels do LCD
EscInstLCD	Envia instrução para o LCD
EscDataLCD	Escreve um caractere na posição apontada pelo cursor
EscStringLCD	Escreve uma string lida na memória de dados a partir da posição apontada pelo cursor
EscStringLCD_ROM	Escreve uma string lida na memória de programa a partir da posição apontada pelo cursor
TesteBusyFlag	Verifica se o LCD <i>controller</i> está ocupado executando alguma instrução
Pulse	Aplica pulso de para leitura ou escrita no LCD
_Delay100us	Delay de 100us
_Delay5ms	Delay de 5ms
DelayFor20TCY	Delay de 20 ciclos de instrução do oscilador

#### LCD 8bits.h

```
#ifndef LCD 8BITS H Identificador que impede a definição a seguir seja duplicada se o arquivo
     #define LCD_8BITS_H
                            cabeçalho foi incluído em outro arquivo-fonte associado ao projeto.
10
11
     //definições do port ligado no LCD
12
     13
     #define PORT CONT LCD PORTE
14
     #define TRIS_PORT_LCD TRISD //direção dos pinos
#define TRIS_CONT_LCD TRISE //direção dos pinos
15
16
17
18
     //definições dos pinos de controle
     19
20
21
22
23
     //protótipos de funções
24
     void IniciaLCD (unsigned char NL);
25
     void Pulse(void);
26
     void Delay100us(void);
27
     void Delay5ms(void);
28
     void TestPixelsLCD(void);
29
     void DelayFor20TCY( void);
30
     void DelayFor18TCY( void);
31
     unsigned char TesteBusyFlag(void);
32
     void EscDataLCD(char data);
33
     void EscInstLCD(unsigned char inst);
34
     void EscStringLCD(char *buffer);
35
     void EscStringLCD ROM(const rom char *buffer);
36
37
     #endif
38
```

#### LCD\_8bits.c

```
10
   Esta biblioteca contém um conjunto de funções que permitem ao microcontrolador
11
   se comunicar com o LCD controller HD44780.
   12
   13
14
15
16
17
   A função IniciaLCD() recebe como argumento um valor que irá inializar o LCD com:
18
19
   valor = 1 -> inicializa o LCD com uma linha
20
   valor != 1 -> inicializa o LCD com linha dupla
21
22
   Quando o programa retorna ao ponto de chamada, o LCD mostra o cursor piscando
23
   na primeira posição da primeira linha.
   24
```

#### LCD\_8bits.c

```
25
                           void IniciaLCD (unsigned char NL)
                    26
                              const unsigned char Seq Inic[3] = {0x0F, 0x06, 0x01};
                    27
                                                                                        //declaração de vetor
                    28
                                                                             //declaração de variável local
                              unsigned char i;
                                                                             //declaração de variável local
                    29
                              char x:
                    30
                              EN = 0:
                                                            //envia intrução
                    31
                              RS = 0;
                                                            //limpa pino enable
                    32
                              RW = 0;
                                                            //ativa ciclo de escrita
NL: Define o número
                    33
                              ADCON1 = 0x0F;
                                                               //configura PORT de controle com digital
de linhas que estarão
                    34
                              TRIS CONT LCD = 0;
                                                                //configura PORT de controle como saída
ativas;
                    35
                                                                //configura PORT de dados como saída
                              TRIS PORT LCD = 0;
                    36
                               ******* envia para o LCD o comando 0x30 três vezes
                    37
                              for(i=0;i<3;i++)
                     38
                    39
                                 PORT LCD = 0x30;
                                                                comando 0x30
                    40
                                 Pulse();
                                                            //aplica pulso enable no LCD
                    41
                                                              /delay 5ms
                                  Delay5ms();
                     42
                     43
                               ******** configura
                                                           simples ou linha dupla
                     44
                                                      0x30
                              if (NL == 1) PORT LCD =
                                                                 //se NL=1, ativa uma linha
                     45
                              else PORT LCD =
                                                                 //se NL!=1, ativa duas linhas
                     46
                              Pulse();
                                                            //aplica pulso enable no LCD
                     47
                               Delay5ms();
                                                             //delay 5ms
                     48
                     49
                              for(i=0;i<3;i++)
                     50
                    51
                                 PORT LCD = Seq Inic[i];
                                                                  //LCD recebe comando
                    52
                                 Pulse();
                                                            //aplica pulso enable no LCD
                    53
                                 Delay5ms();
                                                             //delay 5ms
                    54
 30
                    55
                              TRIS PORT LCD = 0xFF;
                                                                //configura PORT de dados como entrada
                    56
                                                           //final da função IniciaLCD
```

#### LCD 8bits.c

## Conversor A/D (Código-fonte) - 3

São utilizadas para gerar a base de tempo exigida pelo LCD

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 69

70

71 72

73

75

76

77

78

80

82

83

85

86

Precisam que o arquivo cabeçalho delay.h seja incluído no projeto.

Desenvolvida para freqüência de clock de 8Mhz.

```
//esta função escreve comando/dado no LCD
void Pulse (void)
  DelayFor20TCY(); //delay de 20 ciclos de clock
                         //seta pino enable
   EN = 1;
  DelayFor20TCY();
                              //delay de 20 ciclos de clock
   EN = 0;
                             //limpa pino enable
                     funções de delay
//delay de 100us
void Delay100us(void)
  Delav100TCYx(2);
                             //delav 100us
//delay de 5ms
void Delay5ms(void)
  Delay10KTCYx(1);
                              //delav 5ms
//delay 20 ciclos do oscilador principal
void DelayFor20TCY( void
  Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
  Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
  Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
```

#### LCD\_8bits.c

## Conversor A/D (Código-fonte) - 4

Verifica se o LCD está ocupado executando alguma instrução ou se ele está livre;

```
void DelayFor18TCY( void )
 96
 97
 98
           Nop(); Nop(); Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
 99
           Nop(); Nop(); Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
100
101
102
                     funções de acesso ao LCD
103
       /*esta função fica aguardando o LCD controller terminar de executar
104
105
       a instrução atual. ela retorna o valor 0 quando a instrução terminar.*/
       unsigned char TesteBusyFlag(void)
106
107
108
            TRIS PORT LCD = 0xFF; //configura PORT de dados como entrada
109
110
            RW = 1:
                                            //ativa ciclo de leitura
111
           RS = 0:
                                       //ciclo de intrução
112
           DelayFor20TCY();
                                          //delay de 20 cliclos de clock
113
            EN = 1;
                                                  //seta pino enable
114
           DelayFor20TCY();
                                          //delay de 20 cliclos de clock
115
          if (PORT LCD&0x80)
                                               //leitura do bit busy flag
116
                                                 //se bit busy == 1, LCD ocupado
              EN = 0;
117
                                             //reseta pino enable
118
                RW = 0:
                                             //reseta linha de escrita
119
                                                //LCD ocupado, retorna 1
               return 1;
120
121
           else
                                               //se busy flag == 0, LCD livre
122
123
                EN = 0;
                                               //reseta pino enable
124
                RW = 0:
                                              //ativa ciclo de escrita
125
               return 0:
                                             //LCD livre, retorna 0
126
```

#### LCD\_8bits.c

```
128
                          //esta função escreve um caractere na pocição apontada pelo cursor.
                   129
                        void EscDataLCD(char data)
                   130
                   13½
1/32
                             TRIS PORT LCD = 0:
                                                             //configura PORT de dados como saída
Verifica se o LCD
                             PORT LCD = data;
                                                            //escreve dado
está ocupado
                   133
                             RS = 1;
                                                          //envia dado
executando alguma
                   134
                             RW = 0;
                                                          //ativa ciclo de escrita
instrução ou se ele
                   135
                                                          //aplica pulso enable no LCD
                             Pulse();
está livre;
                   136
                                                        //envia instrução
                             RS = 0:
                              _RS = 0;
DelayFor20TCY();
                   137
                                                         //delay de 20 ciclos de clock
                             TRIS_PORT_LCD = 0xFF; //configura PORT de dados como entrada
                   138
                   139
                                              //final da função EscDataLCD
                   140
                   141
                   142
                          //esta função envia uma instrução para o LCD.
                   143
                        void EscInstLCD(unsigned char inst)
                   144
                   145
                             TRIS PORT LCD = 0:
                                                             //configura PORT de dados como saída
Verifica se o LCD
                   1/46
                             PORT LCD = inst;
                                                            //escreve instrução
está ocupado
                   147
                                                          //envia intrução
                             RS = 0:
executando alguma
                   148
                              RW = 0;
                                                          //ativa ciclo de escrita
instrução ou se ele
                   149
                             Pulse();
                                                          //aplica pulso enable no LCD
está livre;
                   150
                             RS = 0;
                                                       //envia dado
                             DelayFor20TCY();
                                                         //delay de 20 ciclos de clock
                   151
                             TRIS\_PORT\_LCD = 0xFF; //configura PORT de dados como entrada
                   152
                   153
                   154
                                                        //final da função EscInstLCD
```

#### LCD 8bits.c

## Conversor A/D (Código-fonte) - 6

da posição aponntada pelo cursor.\*/

#pragma code My codigo = 0x200

□ void EscStringLCD (char \*buff)

Envia para o LCD a string lida na memória de dados que será exibida no display a partir da posição apontado pelo cursor;

156

157

158

159

160 161

162

163

164

165

166

167 168

169

170

171 172

173

174

175

176 177

178

179

180 181

182 183

Envia para o LCD a string lida na memória de programa que será exibida no display a partir da posição apontado pelo cursor;

```
while(*buff)
                            //escreve caractere até econtrar null
    EscDataLCD(*buff); //escreve no LCD caractere apontado por bufff
      buff++;
                         // Incrementa buffer
           ***********
                      //final da função EscStringLCD
 #pragma code
 /*esta função escreve no LCD uma string lida da memória de programa
 a partir da posição aponntada pelo cursor.*/
void_EscStringLCD_ROM(const_rom_char_*buff)
   while(*buff)
                            // Write data to LCD up to null
     //escreve no LCD caractere apontado por buf
      EscDataLCD(*buff);
      buff++;
                            // Incrementa buffer
      return:
```

//final da função EscStringLCD ROM

/\*esta função escreve no LCD uma string lida da memória RAM a partir

#### LCD\_8bits.c

```
185
                             //esta função testa o LCD acendendo todos os pixels do display.
                     186

  void TestPixelsLCD(void)

                     187
                      188
                             unsigned char BffCheio[32]
                                                                      //declaração de vetor
                     189
                             unsigned char i;
                                                                 //declaração de variável local
                     190
                                EscInstLCD(0x80);
                                                                 //posiciona cursor na primeira posição da primeira linha
Função que acende
                     191
                                                                     //espera LCD controller terminar de executar instrução
                                while (TesteBusyFlag());
todos os pixels do
                     192
display do LCD;
                     193
                                                                 //laço de iteração
                                for(i=0;i<32;i++)
                      194
                      195
                                   if(i<16)
                                                              //i < 16?
                      196
                                                             //sim, executa bloco de código a seguir
                                                                 //escreve caractere na posição pantada pelo
 Escreve cursor na
                     197
                                      EscDataLCD(0xFF);
                     198
                                      while (TesteBusyFlag());
                                                                     //espera LCD controller terminar de executar instrução
 primeira linha
                     199
                      200
                                                                 //i==16?
                                   else
                                            if(i==16)
                      201
                                                              //sim, executa bloco de código a seguir
                                      EscInstLCD(0xC0);
                     202
                                                                 //posiciona cursor na primeira posição da segunda linha
 Posiciona cursor na
                     203
                                      while (TesteBusyFlag());
                                                                     //espera LCD controller terminar de executar instrução
 segunda linha
                      204
                      205
                                      EscDataLCD(0xFF);
                                                                  //escreve caractere na posição pantada pelo
                     206
207
                                      while (TesteBusyFlag());
                                                                     //espera LCD controller terminar de executar instrução
                     208
                                   else
                                                             //se i !=16 executa bloco de c[odigo a seguir
Caractere com todos
                     409
os pixels acesos
                     210
                                      EscDataLCD(0xFF);
                                                                 //escreve caractere na posição pantada pelo
                      211
                                      while (TesteBusyFlag());
                                                                     //espera LCD controller terminar de executar instrução
                     212
                     213
                     214
                     215
```

```
#include <p18f4520.h> //diretiva de compilação
   #include <delays.h> //diretiva de compilação
   #include <stdio.h> //diretiva de compilação
10
   11
12
13
   //protótipos de funções
14
   void Inic Regs (void);
15
   void Configura AD (void);
16
   int Conv AD (void);
17
   void Atual LCD (void);
   18
19
20
   //variáveis globais
21
   char buf [17];
   //********************
22
23
   //definições
   #define AJUSTA DECIMAL 10 //precisão de uma casa decimal
24
   #define Botao1 PORTBbits.RB0
25
   #define Resistencia PORTCbits.RC1
26
   //*********************
27
```

```
□ void main(void)
                                      //função main
29
30
                                   //declaração de variável local inicializada
     float x=0;
31
                                   //declaração de variável local inicializada
     char v=0;
                                   //declaração de variável local inicializada
32
     char i=0;
33
                                   //declaração de variável local inicializada
     float temp=0;
34
     int dlv=0;
35
36
                          //configurar SFRs
        Inic Regs ();
37
     1/*
38
       IniciaLCD (2);
                                  //inicializar LCD controller HD44780
39
       TestPixelsLCD(); //teste no LCD - acende todos os pixels.
40
       EscInstLCD(0x0C);
                                             //desativa cursor
41
                                                //espera LCD controller terminar
        while (TesteBusyFlag());
42
     //************
43
     //delay de 3 segundos
44
        for (dly=0;dly<600;dly++) //comando de iteração</pre>
45
46
          Delay5ms();
                          //delay de 5ms
47
48
49
     Configura AD();
50
```

```
//rotina principal
52
        while (1)
53
           for (i=0;i<=49;i++) //laço de iteração
55
56
              if(!Botao1) Resistencia =1; //liga a resistência se o botão estiver p
57
              else Resistencia =0; //senão, desliga resistência
58
              x = (float)(Conv AD()/2); //chamada à função com retorno de valor
59
                                //obtém temperatura medida
              temp += x;
              Delay1KTCYx(40); //delay de 20ms
60
61
           Conv Float String(temp/50); //chamada à função
63
           Atual_LCD (); //chamada à função
64
                                     //temp = 0
           temp=0;
65
66
67
68
     /*Esta funcao inicializa os resgistradores SFRs.*/
      void Inic Regs (void)
70
71
        TRISA = 0x01;
                                      //PORTA saida
        TRISB = 0x01;
                                     //PORTB saida
73
        TRISC = 0x00;
                                      //PORTC saida
74
        TRISD = 0x00;
                                     //PORTD saida
75
                                     //PORTE saída
        TRISE = 0x00;
76
                                     //configura pinos dos PORTA e PORTE como digi
        ADCON1 = 0x0F;
        PORTA = 0;
                                      //limpa PORTA
78
        PORTB = 0;
                                      //limpa PORTB
79
                                      //limpa PORTC
        PORTC = 0;
80
        PORTD = 0x00;
                                      //apaga displays
81
        PORTE = 0;
                                      //limpa PORTE
```

```
//esta função configura o conversor A/D
   □ void Configura AD (void)
85
86
       ADCON0=0b00000001;
                              /*canal ANO selecionado<5:2>
                         Módulo conversor ligado<1>*/
       ADCON1=0b00001110;
                               /*Vref- = VSS<5>
                         Vref+ = VDD<4>
90
       pino RAO/ANO analógico e demais pinos digitais<3:(
ADCON2=0b10101001; /*resultado justificado à direita<7>
91
     92
93
94
     //esta função efetua uma ocnversão A/D
   □ int Conv AD (void)
96
     int Result_AD; //declaração de variável local
97
       ADCONObits.GO = 1; //inicia conversão
99
       while (ADCONObits.GO);
                              //aguarda finalizar conversão
100
       Result AD = (((int)ADRESH)<<8)|(ADRESL); //obtém valor da conversão
101
                        //retorna valor da conversão
       return Result AD;
102
     /************************
103
104
     /*Conversão de float para ASCII. Esta função converte valores float
105
     na faixa de -65535.998 a +65535.998 em uma string.
     //********************
106
107
     char *Conv Float String(float float in)
108
     109
     110
111
     unsigned char x, y;
                           //declaração de variável local
112
113
     unsigned char z = 0xB2;
```

```
115
116
        117
118
        sinal = '-'; //sim, sinal negativo
119
         float in = float in * (-1); //inverte o sinal de float in
120
121
        else sinal = ' '; //não, sinal positivo
122
        123
124
125
       //resgata parte fracionária do valor
126
     parte decimal = (unsigned int) ((float in - parte inteira) * AJUSTA DECIMAL);
127
      //converte valor em string e armazena no vetor buf
128
      sprintf(buf, " Temp =%c%u.%01u*C", sinal, parte inteira, parte decimal);
129
                               //passa para o ponteiro pt o endereço de buf
      pt = buf;
130
                       //retorna o endereço de buf.
        return (pt);
131
132
     //esta função atualiza o LCD
133
     void Atual LCD (void)
134
     {
135
        //limpa display e mostra cursor piscando na primeira posição da primeira linh
136
        EscInstLCD(0x01)
137
        while (TesteBusyFlag()); //espera LCD controller terminar de executar instruçã
138
139
        EscStringLCD(buf); //escreve string no LCD
140
        while (TesteBusyFlag()); //espera LCD controller terminar de executar instruçã
141
```

#### Próxima Aula

# Aula 17 Periférico de Comunicação