קוד הפעלה לדוגמה:

או IAR IDE לצריבה לבקר דרך test*.d43 אונו קוד אלא קובץ בינארי מסוג CCE IDE לצריבה לבקר דרך test*.out מסוג test*.out לצריבה לבקר דרך

1. חבר את ארבעת הפאזות של המנוע בצורה הבאה:

$$IN1 \stackrel{\text{def}}{=} Phase_A = P2.0$$
, $IN2 \stackrel{\text{def}}{=} Phase_B = P2.1$
 $IN3 \stackrel{\text{def}}{=} Phase_C = P2.2$, $IN4 \stackrel{\text{def}}{=} Phase_D = P2.3$

2. מה הקוד לדוגמה מבצע?

- לחיצה על לחצן המחובר לרגל P1.0 מתחילה את הפעלת המנוע באופן מחזורי
 בצעדים מסוג "צעד בודד" (ריצה על טבלה לביצוע צעד בודד בצורה מעגלית). לחיצה נוספת על P1.0 מפסיקה את פעולת המנוע.
- לחיצה על לחצן המחובר לרגל P1.1 מעדכנת את מהירות המנוע (תדר שינוי הצעדים)
 באופן מחזורי לפי הסדר הבא: 21Hz, 35Hz, 52.5Hz, 105Hz