

Brandschutztechnik Hessen GmbH

Inspektions- und Wartungsbericht Brandmeldeanlage

Liegenschaft: Bürohaus Mainzer Landstraße
Position: Pos. 2.1 – BMA, Zentrale Typ FMZ 5000
Prüfgrundlage: DIN 14675, VDE 0833
Prüfdatum: 29.07.2026

Umfang: 1/4 der Melder ausgelöst, Hauptmelder, Übertragungseinrichtung und Feuerwehrschlüsseldepot geprüft.

Festgestellte Mängel:

- Rauchmelder Flur 2. OG (Gruppe 12/3) verschmutzt, Austausch erforderlich
- Akku der Brandmelderzentrale älter als 4 Jahre, Tausch empfohlen

Bemerkung: Anlage mit Einschränkungen betriebsbereit.