くぎ接合のポイント

〇くぎ接合:主に木材どうしの接合法

1.くぎを打つ場所のけがき 端になりすぎないようにする

2.きりで下穴あけ きりの上部を叩き、もむようにして穴を開ける

3.接着剤を塗る 接合面に薄く塗る。はみ出した分は拭き取る。

4.くぎ打ち げんのう最初平らな面→終わり丸い面

