Problemă Curs 11

Olaru Gabriel Iulian -324CC-




- **1.** Se consideră în cod zecimal caracterul 99.
- a) Să se convertească caracterul în cod binar;

Baza 2:
$$99=2^7 \cdot 0 + 2^6 \cdot 1 + 2^5 \cdot 1 + 2^4 \cdot 0 + 2^3 \cdot 0 + 2^2 \cdot 0 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 1 = 01100011_{(2)}$$

b) Să se figureze diagrama de semnale pentru transmisia serială a acestui caracter pe 7 biți.

Reprezentare pe 7 biti:
$$99 = 1100011_{(2)}$$


În transmiterea seriala se transmite întâi cel mai semnificativ bit, apoi ceilalți în ordine crescătoare a ponderii.



Fiind 4 biti de 1, bitul de paritate este 1. Transmisia serială a caracterului 99 pe 7 biți. (include bitul de start și de stop).

c) Să se figureze diagrama de semnale pentru transmisia serială a acestui caracter pe 8 biți.

Reprezentare pe 8 biti: $99 = 01100011_{(2)}$



Transmisia serială a caracterului 99 pe 8 biți. (include bitul de start și de stop).