Einführung

Definition "Qualität"

Umgangssprachlich: fehlerfrei, haltbar, hochwertig **ISO 9000:2015 Qualität** = Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objektes Anforderungen erfüllt.



ISO 9000:2015 Qualitätsmanagementsystem: Teil eines Managementsystems bezüglich der Qualität (2008: Managementsystem zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich der Qualität)

Konsequenzen schlechter Qualität

Produktqualität: Reklamation, finanzieller Aufwand, Imageschaden

Prozessqualität: Verschwendung, Effizienzmangel, interne/externe Kundenunzufriedenheit

Systemqualität: Verwirrung durch unklare Verantwortung, Kompetenzgerangel,

schlechte Wettbewerbsdifferenzierung, Unternehmenskultur demotivierend

- -90 % der Kunden, die mit der Qualität eines Produktes unzufrieden sind, werden dieses zukünftig meiden
- -Unmut wird 9-20 weiteren Personen mitgeteilt
- -Nur 4 % der unzufriedenen Kunden beschweren sich
- → Rückgang des Verkaufsvolumen um min. 3-4 %
- 1 Mio.€ Gewährleistungskosten 1 Mio.€ Fehlerbeseitigungskosten 5 Mio.€ entgangene Umsätze

Historie des Qualitätsmanagements

Handwerker/Schmied: kleiner Q-Regelkreis

Industrialisierung: keine direkte Kunden-Rückkopplung, große Q-Regelkreise → SPC

Japan nach dem 2. Weltkrieg: Qualität als Wettbewerbsfaktor

Juran/Deming: Deming-Kreis PDCA, Deming-Kette

Deming-Kette

Qualitätsförderung \rightarrow Produktivitätsverbesserung

Preisreduzierung ← Kostenreduzierung

Steigerung des Marktanteils

Sicherung der Position

Unternehmenserfolg← Sicherung der Arbeitsplätze ◆

Total Quality Management

(KVP = kontinuierlicher Verbesserungsprozess)

TOTAL:

- -Prozessorientiert
- -Kundenorientiert
- -Mitarbeiterorientiert
- -Gesellschaftsorientiert




QUALITY:

- -Produktqualität
- -Prozessqualität
- -Unternehmensqualität
- -Arbeitsqualität

MANAGEMENT:

- -Führungsaufgabe Qualität
- -Führungsqualität (Vorbildfunktion)

Oualitätsverständnis im Wandel



Rechtliche Grundlagen

- -Gewährleistung bei Sachmangel
- → Nacherfüllung, Neulieferung oder Ausbesserung
- nicht möglich Minderung
 Schadenersatz
 zumutbar Rücktritt

- -Garantie (freiwillig)
- -Produkthaftung (fehlerhaftes Produkt, verschuldungsunabhängig, nur für Private Verbraucher)
 - -Konstruktion spflicht
 - -Instruktionspflicht
 - -Fabrikationspflicht
 - -Produktbeobachtungspflicht
- -**Produzentenhaftung** (schuldhafte Verletzung von Verkehrssicherungspflichten, unerlaubte Handlung)

Produktsicherungspflichten

- → u.a. Beachtung z.B. Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz
- -aktuelle Stand der Technik beachten

Generell für alle o.g. Punkte:

Verkäufer/Hersteller muss Entlastungsnachweis dafür bringen, dass er den entstandenen Schaden nicht verursacht hat. Für Q-Fachmann erforderlich, sämtliche Abläufe zu dokumentieren.

Qualitätsmanagementsysteme

Qualitätsmanagement und Normung

DIN EN ISO 9001 → Allgemein 2016 : 1,1 Mio. zertifizierte Organisationen IATF 16949 → Automobil : 67.358 zertifizierte Organisationen VDA 6.1, 6.2, 6.4 → Automobil : 67.358 zertifizierte Organisationen

KTQ → Medizintechnik

ALS 9100 → Luft- und Raumfahrt

ISO 14001 → Umweltmanagement : 346.189 zertifizierte Organisationen

ISO 50001 → Energiemanagement
ISO 45001 → Arbeitssicherheit

DIN EN ISO 9000ff

DIN EN ISO 9000 → QMS – Grundlagen und Begriffe

DIN EN ISO 9001 → QMS – Anforderungen

DIN EN ISO 9004 → QMS – Leitfaden zur Leistungsverbesserung

zusätzlich ISO 19011 → Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen

DIN EN ISO 9000: QMS – Grundlagen und Begriffe

1.Kundenorientierung 5.Verbesserung

2. Führung 6. Faktengestützte Entscheidungsfindung

3. Engagement von Personen 7. Beziehungsmanagement


4. Prozessorientierter Ansatz

DIN EN ISO 9001:2015 – QMS Anforderungen

Darstellung der Struktur der ISO 9001 im PDCA-Zyklus




DIN EN ISO 9001:2015 – Prozessorientierter Ansatz



OM-Turtle Welches Risiken wurden im Prozess identifiziert? Prozess-Risiken/ - Mit wem? verantwortlicher Ergebnis - Wie? Kennzahlen bezogen auf das angestrebte Prozessergebnis Anweisungen Methoden


DIN EN ISO 9001:2015 - QMS Anforderungen

Darstellung der Struktur der ISO 9001 im PDCA-Zyklus



DIN EN ISO 14001 – Umweltmanagementsysteme

Beziehung zwischen PDCA und dem Rahmen dieser Norm



Besonderheiten Automobilindustrie IATF 16949

IATF=International Automotive Task Force


-ergänzt ISO 9001 z.B. besondere Anforderungen bzgl.:

- Notfallpläne
- Produktionslenkungsplan
- Produktsicherheit
- Entwicklung von Produkten mit integrierter Software
- Verifizierung nach Produktionsstillstand

Deutschland: VDA (Verband der Automobilindustrie)

USA: AIAG (Automotive Industry Action Group)

Exzellenz-Modell der European Foundation for Quality (EFQM)



Führung:

Führungskräfte fördern und vermitteln die Umsetzung der Mission und Vision durch die Entwicklungen und Umsetzung erfolgsentscheidender Werte und Systeme

Politik & Strategie:

Organisation setzen ihre Mission und ihre Vision durch Entwicklung einer auf die Interessengruppen ausgerichteten Strategie um.

Mitarbeiter:

Organisationen managen, entwickeln und entfalten das gesamte Potenzial ihrer Mitarbeiter auf der Individual- Team- und Organisationsebene.

Partnerschaft & Ressourcen:

Organisationen planen und managen externe Partnerschaften, Lieferanten und interne Ressourcen zur Unterstützung ihrer Politik und Strategie und deren effizienten und effektiven Prozessabläufe.

Prozesse:

Organisationen gestalten, managen und verbessern Prozesse, um Kunden und andere Interessengruppen voll zufrieden zu stellen und die Wertschöpfung für diese zu steigern.

Ergebnisse:

Organisationen führen umfangreiche Messungen durch und erzielen dabei ausgezeichnete Ergebnisse bezüglich

- -ihrer Kunden, ihre Mitarbeiter,
- -ihrer Beziehung zur Gesellschaft,
- -der Schlüsselelement ihrer Politik und Strategie.

Ablauf bei der Einführung von QM-Systemen (Linß 2011, S.141)

1.Beschluss der obersten Leitung

- -Festlegung Q-Politik und Q-Ziele
- -Inhaltliche und terminliche Grobabstimmung
- -Information, Training und Schulung aller Mitarbeiter
- -Bereitstellung der Mittel

2.Bildung und Schulung aller Arbeitsgruppen

- -Festlegung eines geeigneten Teams unter der Leitung des QM-Beauftragten
- -Erarbeitung eines Projektplans
- -Schulung der Teammitglieder

3. Analyse der qualitätsrelevanten Dokumente

- -Analyse der relevanten Anforderungen
- -Prüfung der qualitätsrelevanten Unterlagen
- -Überarbeitung erforderlich? neu erstellen

4.Erstellung einer Prozesslandkarte

- -Identifizierung und Darstellung der Hauptprozesse des Unternehmens
- -Festlegung der Abfolge und Wechselwirkungen der qualitätsrelevanten Prozesse u. Zuordnung der Prozesseigentümer

5. Prozessgestaltung

-Gestaltung der Prozesse des Unternehmens

7. Freigabe u. Verteilung der Dokumentation

- -Verteiler definiert
- -QM-Beauftragte u. Geschäftsführung bestätigen durch Unterschrift die Gültigkeit der Dokumente
- -Informationen u. Training der Mitarbeiter
- -Änderungsdienste organisieren


6.Prozessberechnung

- -Erarbeitung der Prozessdokumentation
- -Abgleich der Doku. mit den betroffenen Bereichen
- -Doku. der einzelnen Ergebnisse in einer Tabelle
- -Überarbeiten der Prozessbeschreibung
- -Zusammenfassung der Prozessbeschreibungen im QM-Handbuch

8. Weiterentwicklung und Verbesserung

- -Planung und Durchführung interner Audits, Festlegung von Korrektur- u. Vorbeugemaßnahmen zum Ablauf von PDCA-Regelkreisen
- -Planung der zyklischen Beurteilung der Wirksamkeit des QM-Systems

Struktur der QM-Dokumentation



QM-Organisation in einem bereichsorientierten Unternehmen



Oualitätauditarten-Unterscheidung nach Auditgegenstand

Quantum ten Ontersenerating haen Maringegenstane			
Art	Systemaudit	Prozessaudit	Produktaudit
Aufgaben	Untersuchung der Bestandteile eines Qualitätsmanage- mentsystems	Beurteilung der Qualitätsfähigkeit von Entwicklungsprozess- schritten	Untersuchung einer bestimmten Anzahl von Endprodukten und / oder Teilen
Betrachtungs- objekte	Ablauf- Aufbau- organisation organisation	Prozesse Personal	Einzelteile Endprodukte
Optimierungs- objekte	- QM-Handbuch - QM-Anweisungen - Auftragsunterlagen - Richtlinien der Unternehmensleitung	 Prozesse (Entwicklung, Herstellung, Belieferung) Unterlagen für die Prozessdurchführung, Überwach. und Prüfung 	Qualitätsrichtlinien Prüf- und Fertigungs- unterlagen Prüf- und Fertigungs- mittel

Unterscheidung nach Status des Auditors

Internes Audit (1st Party)

-Auditor ist Mitarbeiter der eigenen Organisation

Lieferantenaudit (2nd Party)

-Auditor (Kunde) auditiert externe Lieferanten

Zertifizierungsaudit (3rd Party)

-vom unabhängigen Auditor einer Zertifizierungsstelle (z.B. TÜV, DQS) durchgeführtes Zertifizierungsaudit

Qualität und Wirtschaftlichkeit

Aufgaben des Qualitätscontrollings

Überwachung, Datensammlung u. -aufbereitung, Budgetbereitstellung, Gegenüberstellung von Q-Kennzahlen und Soll-Ist Kosten

Erfolgskontrolle Problemfindung Entscheidungsfindung Problemanalyse

Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung zur Ermittlung der Rentabilität

Darstellung der Kostenstruktur, Kostenherkunft und -entwicklung

Traditionelle/Klassische Qualitätskosten

Fehlervermeidungskosten Qualitätsprüfkosten **Fehlerkosten** -O-Planung -Wareneingangsprüfkosten intern

extern -Prüfplanung -Endprüfung -Ausschuss -Gewährleistung -O-Audits -Laborprüfung -Mehr-Nacharbeit -Nacharbeit -Q-Fähigkeitsuntersuchung -Fertigungsbegleitende Prüfung -Wiederholungsprüfung -Produkthaftung

→ Entwicklung → Serie → Feld

Qualitätsbezogene Kosten

Q-bezogene Kosten sind Kosten, die durch die Sicherstellung zufriedenstellender Qualität und durch das Schafften von Vertrauen, dass die Q-Forderungen erfüllt werden, entstehen, sowie Verluste infolge Nichterreichens zufriedenstellender Qualität.

Beispiele für Q-bezogene Kosten: Kosten, die -durch Tätigkeiten der Fehlerverhütung

-durch planmäßige Qualitätsprüfung

-durch interne oder externe festgestellte Fehler

-durch die externe OM-Darlegung verursacht werden

Traditionelle Gliederung Q-bezogener Kosten ggü, der modernen Gliederung Q-bezogener Kosten

Traditionelle Kostengliederung Prüfkosten Fehlerverhütungskosten Fehlerkosten intern/extern

Moderne Kostengliederung

geplant

→Konformitätskosten

Kosten der Übereinstimmung

- -Beitrag zum Unternehmenserfolg
- -notwendige Kosten

Geplante Prüfkosten:

- -Fehlerverhütungskosten
- -QM-Darlegungskosten

ungeplant

→ Nonkonformitätskosten

Kosten der Abweichung

- -Verschwendung von Ressourcen
- -vermeidbare Kosten

ungeplante Prüfkosten:

- -Fehlerkosten intern/extern
- -Fehlerfolgekosten

Opportunitätskosten:

Entgangene Erträge o. Nutzen im Vergleich zu einer besseren Handlungsalternative.

Opportunitätskosten im O-Wesen:

Sind durch die Kundenverhalten entstehenden Kosten mangelnder Qualität, z.B. durch Unzufriedenheit, Abwanderung zu Konkurrenten oder Verringerung der Kaufbereitschaft der potentiellen Kunden.

Direkte und versteckte Kosten

Direkte Fehlerkosten: Ausschuss, Nacharbeit, Prüfkosten, Gewährleistungskosten

→ auch Q-bezogene Kennzahlen!

Versteckte Fehlerkosten: versteckter Kundenbetreuungs-Aufwand, versteckte Gewährleistungskosten,

hohe Lagerkosten, hohe Materialbestände


Kennzahlensysteme

= Zusammenstellung von qualitativen Variablen, wobei einzelne Kennzahlen sachlich sinnvoll in Beziehung stehen, einander ergänzen oder auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sind.

Randbedingungen:

- -Vergleichsdimensionen: -Soll-/Ist-Vergleich -Zeiträume -Unternehmensbereiche
- -Bezugsgrößen z.B. Q-Kennzahlen = $\frac{q-bezogene \ Kosten}{Recommendation}$ Bezugsgröße (Umsatz)
- -Reporting


Verläufe der Kostenbestandteile über der Qualität




Kritikpunkte an der klassischen Gliederung der Q-Kosten

- -Q-Kosten=Aufschlag zu den Herstellkosten
- -Q-Kosten lenken von den tatsächlichen Einsparpotenzialen ab
- -problematische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Kosten und Qualität


Unterschied zwischen traditioneller und wettbewerbsbezogener Denkweise in Bezug auf die Zielgrößen: Qualität, Kosten, Zeit



Verläufe der Kostenbestandteile mit Opportunitätskosten



Verläufe der modernen Kostenbestandteile über Qualität



Prinzipieller Ablauf für die Zertifizierung eines QMS

- 1.Information über Zertifizierer: Recherche von möglichen Zertifizierern, Angebotseinholung, Entscheidung
- 2.Zertifizierungsvorbereitung: Beantwortung Frageliste des Zertifizierers zum QM-System des Unternehmens, Unternehmensauskunft → Entscheidung des Zertifizierers zur Weiterführung der Zertifizierung
- 3.Bewertung der Unterlagen: Überprüfung der QM-Doku. auf Normkonformität → Entscheidung ...
- **4.Evtl. Voraudit:** Vorprüfung vor Ort (Korrekturen noch möglich) → Entscheidung ...
- 5.Zertifizierungsaudit: Vor-Ort-Audit nach Check- o. Frageliste, QMS wird auf die prak. Durchführung überprüft, Feststellung von Abweichung → Auditbericht; Korrekturmaßnahmen durch Unternehmen; Beurteilung, ob Zertifikat erteilt werden kann
- → Zertifikat erteilung (Gültig 3 Jahre) → jährliches Überwachungsaudit (nach 1 u. 2. Jahr) → Rezertifizierungsaudit (nach 3. Jahr)

Probleme und Fehler bei der Zertifizierung

Fehler bei der Vorbereitung

- -es wird ein "Musterhandbuch" erarbeitet
- -Lösungssuche für andere statt gemeinsame Lösungsfindung -MA wurde nicht informiert
- -Vorbereitung auf Kontrolle statt auf Qualität

Fehler bei der Durchführung

- -Unternehmen möchte Zertifikat statt QM-System
- -MA erhalten keine Verantwortung
- -Q-Ziele nicht bekannt. -Q-Doku. nicht bekannt -QM existiert nur auf Papier

Probleme nach der Zertifizierung

-Wie wird QM-System weiterentwickelt? -Wie motivieren wir MA zum Weitermachen? -Welche Ziele streben wir an?

O7 – Die sieben Elementaren Qualitätswerkzeuge

Werkzeuge zur Fehlererfassung

Werkzeuge zur Fehleranalyse 1.Fehlersammelliste

2. Histogramm 5.Korrelations-Diagramm

3. Qualitätsregelkarte 6.Fluss-Diagramm

4.Pareto-Diagramm 7. Ursache-Wirkungs-Diagramm

1.Fehlersammelliste: Erfassung u. Darstellung attributiver Merkmale nach Art und Anzahl

2.Histogramm: Grafische Darstellung der Häufigkeit von in Klassen eingeteilten Messwerten (z.B. einer Stichprobe)

3.Qualitätsregelkarte: Auf Basis von Stichproben aus dem laufenden Fertigungsprozess werden statistische Kerngrößen des Prozesses ermittelt u. in die Q-Regelkarte eintragen. Bei der Überschreitung vorgegebener Grenzen wird regelnd in den Prozess eingegriffen. Es lässt sich so nachweisen, dass sich ein Prozess unter statistischer Kontrolle befindet.

4.Pareto-Diagramm: von links nach rechts werden abfallend die Fehlerarten nach ihrer Häufigkeit geordnet in einem Diagramm dargestellt. inkl. Aufsummierung der Häufigkeiten.

5.Korrelations-Diagramm: Graphische Darstellung der Beziehung zwischen zwei Merkmalen, die Paarweise an einem Objekt aufgenommen werden. Gewinnung eines detaillierten Verständnisses, in welcher Weise die unterschiedlichen

Schritte in einem Prozess miteinander in Beziehung stehen: 1. Vollständige positive (negative) Korrelation

2. Schwache positive (negative) Korrelation

3. keine Korrelation

6.Fluss-Diagramm: bildhafte Darstellung der einzelnen Schritte eines Prozesses. Gewinnung eines detaillierten Verständnisses, in welcher Weise die unterschiedlichen Schritte in einem Prozess miteinander in Beziehung stehen

7.Ursache-Wirkungs-Diagramm: Für ein festgelegtes Problem, z.B. einen bestimmten Fehler, wenn alle möglichen Ursachen nach Haupteinflussgrößen geordnet aufgelistet.


OM in der Produktion

5S bzw. 6S (Verschwendung am Arbeitsplatz vermeiden)

- 1.Seiri Sortiere aus! → Nur noch, was für die nächste Schicht oder 30 Tage benötigt werden.
- 2.Seiton Stelle ordentlich hin! → Aufräumen + Kennzeichen der verbliebenen Tage.
- 3.Seiso Säubere! → Regelmäßige Reinigung + Wartung
- 4.Seiketsu Sauberkeit bewahren! → Anordnung zur Regel machen
- 5.Shitsuke Selbstdisziplin üben! → Alle Punkte einhalten und ständig verbessern
- 6.Shukan sich dran gewöhnen

Zerlegung der Prozesseinflüsse

Natürliche Streuung



Systematische Einflüsse



Spezielle Einflüsse



Prozessbild



Trichterexperiment von Deming (Betrachtung von Streuung)

-bei wiederholenden Arbeitsabläufen, Input-, Prozess-, Outputgrößen tritt Schwankungen auf → Streuung!

Begriffsdefinition

Empirischer Mittelwert:

Empirische Varianz:

 $s = \sqrt{s^2}$

Spannweite:

 $\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$

 $s^{2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \overline{x})^{2}$

R=Xmax-Xmin

Anzahl der Klassen:

Klassenbreite:

 $k=\sqrt{n}$

H=R/k

Vorgehensweise zur Durchführung der statistischen Prozessregelung (SPC)

Vorlauf:

Prozessanalyse

-Störgrößen (nicht beeinflussbar)

-Steuergrößen (beeinflussbar)

Vorlauf durchführen

-z.B. 50 Teile

Vorläufige Prozessfähigkeit

$$p_{p}, c_{p} = \frac{OGW - UGW}{2 \cdot (3\hat{\sigma})}$$

$$|\overline{x} - GW|_{min}$$

$$p_{pk}, c_{pk} = \frac{|\overline{X} - GW|min}{3\hat{\sigma}}$$

Eingriffsgrenzen bestimmen:

$$OEG_{\overline{X}} = \overline{\overline{x}} + A_2 * \overline{R}$$

 $UEG_{\overline{x}} = \overline{\overline{x}} - A_2 * \overline{R}$

$$OEG_R = D_4 * \bar{R}$$


 $UEG_R = D_3 * \bar{R}$


Regelkarte führen:

Empirische Standardabweichung:

- -Stichprobenmessen
- -Kenngrößen berechnen und einzeichnen
- -bei nicht zufälligen Abweichungen
 - -Ursachen ermitteln
 - -Ursachen beheben

Prozessfähigkeit





Prozessfähigkeitskennwerte


$$c_{p} = \frac{\frac{\text{Toleranzweite}}{\text{Prozessstreuung}}}{\text{Prozessstreuung}} = \frac{\frac{\text{OGW - UGW}}{2 \cdot (3 \, \hat{\sigma})}}{\frac{|\bar{x} - \text{GW}| \text{min}}{3 \, \hat{\sigma}}}$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\overline{R}}{d_2}$$
 $\hat{\sigma} = \frac{\overline{s}}{c_4}$

ppm (Parts per Million): Fehlerhafte Teile je 1 Mio. gelieferter Teile = 99.9999%

Stabiler und instabiler Prozess


Stabiler Prozess





Prüfmittelmanagement

Kalibrierkette für einen Messschieber



Ursachen von Messersicherheiten

Systematische Einflüsse

- -konstanter Gerätefehler
- -Temperaturabhängigkeit

zufällige Einflüsse

- -Fehler durch Lagerspiel
- -Luftdruck, Luftfeuchtigkeit

Unterschiede zwischen Prüflingen gleicher Art

-Zugfestigkeitsermittlung

-durch Zerstörung, durch andere Prüflinge

Mensch Maschine Material

Mitwelt Management

Methode

Was kann geschehen, wenn ein nicht geeignetes Prüfmittelr eingesetzt wird?

- -Produkte werden in der Prüfung für gut befunden, obwohl die Produkte schlecht sind → schlechte Produkte gehen an den Kunden
- -Produkte werden in der Prüfung für schlecht befunden, obwohl die Produkte gut sind → unnötige hoher Ausschuss

Eigenschaften eines Prüfmittels

1. Auflösung 2. Wiederholpräzision 3. Genauigkeit 4. Vergleichspräzision 5. Stabilität 6. Linearität

Prüfmittelfähigkeitsuntersuchung


Verfahren 1 – Bestimmung von cg und cgk

Verfahren 2 – Prüfmittel mit Bedienereinfluss

Verfahren 3 – Prüfmittel ohne Bedienereinfluss

Fertigungsflussdiagramm

→ aus Produktsicht gesamten Zyklus beobachten



FMEA Prozess (Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse)

1.Schritt: Systemstruktur erstellen 2. Schritt: Funktionsstruktur erstellen 3. Schritt: Fehlfunktionen erstellen

4. Schritt: Bedeutung, Vermeidungs-und Entdeckungsmaßnahmen

5.Schritt: Optimierung

Risikoprioritätszahl (RPZ) = B x A x E

B: Bedeutung A: Auftretenswahrscheinlichkeit

E: Entdeckungswahrscheinlichkeit

Montagestation 1 **Def.:** -Methode zur systematischen Ermittlung

von Fehlern, deren Ursachen u. Folgen -häufig eingesetzte Methode! Ziele: -pot. Fehler frühzeitig erkennen

-Risiken priorisieren

-Fehlerursachen durch Maßnahmen abstellen

8D-Report

1.Gehe das Problem im Team an

2.Beschreibe das Problem

- 3. Temporäre Maßnahmen zur Schadensbegrenzung veranlassen + Wirksamkeitskontrolle
- 4.Grundursachen ermitteln (5-Why, 7W-Fragen)
- 5.Lege Abstellmaßnahmen fest + beweise ihre Wirksamkeit
- 6.Führe Abstellmaßnahmen ein + kontrolliere ihre Wirkung
- 7.Bestimme Maßnahmen, die Wiederauftreten des Problems verhindern
- 8. Würdige Leistung und Erfolg des Teams (< Wochen)

Regelschleife im Fehlerfall

Anpassung des Control Plans



8D-Report

Anpassung Fertigungsflussdiagramm **Anpassung FMEA**

Wichtige O-Kennzahlen in der Produktion


-Ausfallrate am Endprüfplatz

-Ausfall in Fertigungslinie des Kunden

-Ausfall während Garantiezeitraum

QM in der Entwicklung Konstruktion als Teil des Produktentstehungsprozesses Fehlerentstehung/Fehlerkosten 1 Grobkonzeptionierung 2 Entwicklung & Detaillierung 3 Betriebsmittelanfertigung 4 Qualifikation Produkt 5 Serienanlauf


Fehlerkostenkurve im Produktlebenszyklus




Produktentstehungsprozess

Entstehung von 80% der Fehle

Produktentstehungsprozess







Vier Phasen des QFD nach ASI (American Supplier Institute)

- 1.Produktplanung
- 2.Komponentenplanung

Fehlerentstehung

- 3.Prozessplanung
- 4.Produktionsplanung

Design Review

Diskussion und Analyse im Projektteam + externe Experten + ggf. Entwicklungsleiter, ob Anforderungen voraussichtlich mit dem geplanten Design erfüllt werden.

Lessons Learned

Was ist bei früheren Konstruktionen auffällig geworden?

Interne (Quellen): Fehler in entwicklungsbegleitenden Prüfungen - interne Fehler in der Produktion

Externe (Ouellen): Kundenreklamation -Reklamation nach Garantiezeitraum

Lessons Learned Datenbank: -Excel-Tabelle je Produktgruppe -Unternehmensübergreifende Datenbank

Poka Yoke → Fehlermöglichkeiten durch konstruktive Maßnahmen vermeiden

-Komplexität der Baugruppen verringern -Bauteilgeometrie für eine eindeutige Montage vorsehen -Fehlerresistente -Bauteile u. Varianten eindeutig kennzeichnen -Bedienkonzepte

Poka Yoke Fehlerliste (Checkliste)

1.Fehlbedingung 6. Versehentliche Fehler 2. Vergesslichkeit 7. Fehler durch Langsamkeit 3. Fehler durch Missverständnisse 8. Fehler durch fehlende Standards

4.Fehler durch Übersehen 9. Überraschungsfehler 5.Fehler durch Anfänger 10.Mutwillige Fehler

Hartes & Weiches Poka Yoke


Hartes PY: Maßnahmen, die es unmöglich machen, eine Arbeit anders als in der gewünschten Weise durchzuführen. Es ist unmöglich, andere Teile zu montieren oder lageverkehrt zu montieren.

-keine Verantwortung + kein Irrtum

Weiches PY: Maßnahmen, die MA auf Fehler hinweisen, es den MA aber überlassen, auf diese Hinweise zu reagieren. Z.B. ertönt Warnton, wenn ein Teil nicht montiert wird.

-Hinweis kann übersehen/überhört werden +Verantwortung


Poka Yoke VDA Band 4 Prüfmethode – Prüfung mit Feedback (direkt)




Die Prüfung mit direktem Feedback vermeidet, dass der Fehler geschieht, in dem Fehlhandlungen sofort erkannt wird.

Beispiel: Durch die Konstruktion von Bauteil und Vorrichtung wird das Bauteil beim Falscheinlegen sofort abgewiesen (direktes Feedback).

Zuverlässigkeitsmanagement und Testspezifikationen Isochronendiagramm




Badewannenkurve



-bildliche Darstellung der Ausfallrate über der Zeit -zeigt die Ausfallrate während der 3 Phasen eines PLZ

Produktentstehungsprozess und Gate Management Tool Standardisierter Produktentstehungsprozess (Projektcontrolling)



QM in der Beschaffung

Phasen des Beschaffungsprozesses in der Prozesskette

Lieferantensuche → Lieferantenauswahl → Lieferantenvertrag → Prototyp-Bestellung und -Prüfung → Erstmuster-Bestellung undPrüfung → Serienbestellung → Felddaten-Rückkopplung

Verfahren zur Lieferantenauswahl

Nutzwertanalyse, ABC-Analyse, Geldwertmethode, Checklistenverfahren

QM-Vereinbarungen

Def.: Jegliche Vereinbarungen zwischen Kunde und Lieferanten bzgl. des

- -Qualitätsmanagements
- -Qualitätsniveau

Ziele:

- -Prävention beim Lieferanten
- -Abbau von Mehrfachprüfungen
- Ge samt kosten reduzierung
- -Vertrauensaufbau

Inhalte von QM-Vereinbarungen



Laufende Lieferantenbewertung

Kriterien

Beschaffung: Preis, Initiativen zur Kostenreduktion Qualitätsabteilung: Q-Leistung, QM-System Logistik: Logistikleistung, Logistik-System

Technologie: aktuelle Technologieposition, Übereinstimmung mit Forderungen


Soft facts: Kooperation, Reklamations-Management

Vorgehensweise

Kommunikation der Bewertung des Bewertungskriterien → Lieferanten (kontinuierlich)

Feedback an Verfolgen erforderlicher
Lieferanten über → Maßnahmen
Lieferanten Score Card
Bewertung (inkl. Benchmark)


Eskalationsmodell



Regelwerke für QM in der Beschaffung

ISO 9001 IATF 16949 VDA 6.1 ISO 9004 QS 9000 VDA Band 1-4 APQP/PPAP

VDA Band 2 – Sicherung der Qualität von Lieferanten



APQP-Process (Advanced Product Quality Planning)

Der gesamte APQP Prozess, sowohl Früh- als auch Endphase geht in das Produktionsteil-Abnahmeverfahren (PPAP) ein. PPAP ist also die Dokumentation des Zulieferers ggü. dem Kunden, dass der Entwicklungsprozess gemäß APQP Vorgaben durchgeführt wurde.

Frühphase:

Plan and Define Product-/Process Design and Development Voice of Customer Design FMEA, Design Review

2 03/3// 1 1/213/ 2 03/3// 1/07/

Endphase:

Product Process Validation Production Control Plan

Production Part Approval Process (PPAP)


1.Designaufzeichnung 2.Dokumente über tech. Änderungen

5.Prozessflussdiagramm 6.Prozess FMEA


3.Technische Freigabe 4.FMEA Konstruktion

CAQ - Computer Aided Quality Management


Softwareabläufe: BABTEC




Erfolg nach BABTEC (Software für Qualität)



Q-Baustein



Closed Loop



Inhalte einer Prozessbeschreibung

- -Beschreibung des Ablaufes
- -Prozesseigentümer
- -Prozessbeteiligte
- -Kunde eines Prozesses
- -Prozessziele
- -Kennzahlen/Indikatoren/Messgrößen
- -Verfolgung der Kennzahlen/Indikatoren/Messgrößen
- -Regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich
- -Maßnahmen zur Verbesserung, abgeleitet aus der Messung
- -Chancen und Risiken

Prozesslandkarte

