Índice

| I: Introduccion | I |
|--------------------------------------|----|
| Definciones | 2 |
| Microprocesador | 2 |
| Arquitectura | 2 |
| Instrucciones RISC | 3 |
| Diseño | 4 |
| LagartijaX4: micro_stage 1 y 2 + GCM | 4 |
| Implementación del diseño | 6 |
| Organización del proyecto | 6 |
| Paquetes | 6 |
| Contenidos | 7 |
| Formato de archivos | 7 |
| Niveles de diseño | 8 |
| II: Stage 1 | 9 |
| ALU + Registros ACM, ACC y RD | 10 |
| ALU 16 Operaciones | 11 |
| Diseño | 11 |
| Instrucciones | 12 |
| Unidad lógica | 13 |
| Unidad Aritmética | 13 |
| Resta | 14 |
| Bloque de control de operandos | 14 |
| Simulación | 15 |
| Registros | 17 |
| Árbol de instancias | 17 |
| Propagación de ALU | 17 |
| Simulación | 18 |
| Convenciones para la simulación | 18 |
| Testbench | 20 |
| micro_stage1 | 22 |

| III: Stage 2 | 25 |
|--|----|
| Manejo de signos + ROM + PC + RI + DI | 26 |
| Manejo de signos | 26 |
| Control de operación para suma/resta | 27 |
| Control de signo para suma/resta | 28 |
| Control de operación para transferencia, incremento y decremento | 29 |
| Control de signo para la transferencia, incremento y decremento | 30 |
| Simulación | 31 |
| ROM | 33 |
| Registro de instrucción RI + Decodificador de instrucción | 34 |
| Contador de programa PC | 34 |
| Instrucción de 16 bits | 34 |
| GCM | 35 |
| Descripción | 36 |
| Simulación | 36 |
| IV: LagartijaX4 | 37 |
| Instrucciones de prueba | 38 |
| Simulación | 39 |
| Conclusión | 43 |
| Bibliografía y Referencias electrónicas | 46 |
| Anexo A: Nomenclatura de dispositivos | 47 |
| | |