Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и трех задач. Решение задач сопровождать пошаговыми пояснениями.

Задания на контрольные работы выдают индивидуально каждому студенту. Задание включает вопросы и задачи по основным разделам курса.

При выполнении контрольных работ студенты изучают методику выбора и назначения сталей и сплавов для изготовления конкретных деталей машин и различного вида инструментов, а также знакомятся с особенностями строения, технологией получения и областью применения наиболее распространенных неметаллических материалов. Одновременно студент должен научиться пользоваться рекомендуемыми справочными материалами, с тем чтобы уметь в дальнейшем правильно выбрать материал при курсовом и дипломном проектировании.

Перечень ГОСТов, необходимых для выполнения контрольных работ, приведен в приложении. Диаграмма состояния железо-цементит и диаграмма изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали У8 также приведены в приложении (см. рис. 1 и 2).

Приложение

Перечень ГОСТов на стали и сплавы

1.Сталь

1.010318	
Углеродистая обыкновенного качества	- ГОСТ 380-71
Углеродистая качественная	- ГОСТ 1050-74
Легированная, конструкционная, качествен	іная,
рессорно-пружинная	- ΓΟCT 1050-74
Углеродистая инструментальная	- ГОСТ 1435-74
Легированная инструментальная	- ΓΟCT 5950-73
Подшипниковая	- ГОСТ 801-78
Быстрорежущие стали	- ΓΟCT 19265-73
Конструкционные повышенной и высокой	
обрабатываемости резанием	- ΓΟCT 1414-75
Жаростойкие и жаропрочные	- ΓΟCT 5632-72
Коррозионностойкие	- ΓΟCT 5632-72
Сплавы твердые спеченные	- ΓΟCT 3882-74
Магнитотвердые (для постоянных магнит	- ГОСТ 6862-71
Электротехнические	- ΓΟCT 21427.0-75
	ГОСТ 21427.3-75
2. Чугу	7H
Серый	- ΓΟCT 1412-79

- ΓΟCT 1215-79

ΓΟCT 7293-85ΓΟCT 7769-75

Ковкий

Высокопрочный

Жаростойкий

3. Алюминий и его сплавы

- ΓΟCT 11069-74 Алюминий - ΓΟCT 4784-74 Деформируемые Литейные - ΓΟCT 2685-75 4. Медь и ее сплавы Медь - ΓΟCT 859-78 Латунь двойная и многокомпонентная деформируемая - ΓΟCT 15527-70 - ΓΟCT 17711-80 Латунь литейная Бронза оловяннистая деформируемая - ΓΟCT 5017-74 Бронза безоловяннистая деформируемая - ΓΟCT 18175-78 Бронза оловяннистая литейная - ΓΟCT 613-79 Бронза безоловяннистая литейная - ΓΟCT 493-79 Медно-никелевые сплавы - ΓΟCT 492-73 5. Титановые сплавы - ΓΟCT 19807-74 6. Антифрикционные сплавы - ΓΟCT 14113-78 Алюминиевые - ΓΟCT 21437-75 Цинковые - ΓΟCT 1320-74 Баббиты

7. Магний и его сплавы

- ΓΟCT 804-72

- ΓΟCT 14957-76

- ΓOCT 2856-79

Магний

Литейные

Деформируемые

Перечень ГОСТов на стали и сплавы		
1.Сталь		
Углеродистая обыкновенного качества	- ΓΟCT 380-71	
Углеродистая качественная	- ΓΟCT 1050-74	
Легированная, конструкционная, качественная,		
рессорно-пружинная	- ΓΟCT 1050-74	
Углеродистая инструментальная	- ΓΟCT 1435-74	
Легированная инструментальная	- ΓΟCT 5950-73	
Подшипниковая	- ΓΟCT 801-78	
Быстрорежущие стали	- ΓΟCT 19265-73	
Конструкционный повышенной и высокой		
обрабатываемости резанием	- ΓΟCT 1414-75	
Жаростойкие и жаропрочные	- ΓΟCT 5632-72	
Коррозионностойкие	- ΓΟCT 5632-72	
Сплавы твердые спеченные	- ΓΟCT 3882-74	
Магнитотвердые (для постоянных магнитов)	- ΓΟCT 6862-71	
Электротехнические	- ΓΟCT 21427.0-75	
	ГОСТ 21427.3-75	
2. Чугун		
Серый	- ΓΟCT 1412-79	
Ковкий	- ΓΟCT 1215-79	
Высокопрочный	- ΓΟCT 7293-85	
Жаростойкий	- ΓΟCT 7769-75	
3. Алюминий и его сплавы		
Алюминий	- ΓΟCT 11069-74	
Деформируемые	- ΓΟCT 4784-74	
Литейные	- ΓΟCT 2685-75	
4. Медь и ее сплавы		
Медь	- ΓΟCT 859-78	
Латунь двойная и многокомпонентная деформируемая	- ΓΟCT 15527-70	
Латунь литейная	- ΓΟCT 17711-80	
Бронза оловяннистая деформируемая	- ΓΟCT 5017-74	
Бронза безоловяннистая деформируемая	- ΓΟCT 18175-78	
Бронза оловяннистая литейная	- ΓΟCT 613-79	
Бронза безоловяннистая литейная	- ΓΟCT 493-79	
Медно-никелевые сплавы	- ΓΟCT 492-73	
5. Титановые сплавы	- ΓΟCT 19807-74	
6. Антифрикционные сплавы		
Алюминиевые	- ΓΟCT 14113-78	
Цинковые	- ΓΟCT 21437-75	
Баббиты	- ΓΟCT 1320-74	
7. Магний и его сплавы		
Магний	- ΓΟCT 804-72	
Деформируемые	- ΓΟCT 14957-76	
Литейные	- ΓOCT 2856-79	




Рис. 1. Диаграмма состояния железо – цементит




Рис. 2. Диаграмма изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали У8, схема структур и примерная их твердость