

Міністерство освіти та науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Сікорського» Факультет прикладної математики Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем


Лабораторна робота №7 з дисципліни «**Переферійні пристрої**»

Тема: «Мікропроцесорна система управління з об'єктом по послідовному каналу (базовий алгоритм). ПЗО побудований на МС, SPI, PPI, PT»

Виконали: Яковенко Максим Курач Віктор студенти 3 курсу, групи КВ-41

Перевірив(ла)_____

Схема:



Алгоритм функціонування системи:

- **1.** Ініціалізація SPI
- Програмний скид
- Установка режиму
- Формування DTR, передача дозволена, скид тригерів помилок
- 2. Ініціалізація РРІ (нульовий режим)
- 3. Ініціалізація РТ (лічильник 0)
- 4. Запис константи в лічильник 0 (0АН)
- **5.** Формування Gate 0
- **6.** Очікування DSR
- 7. Ввімкнення «Control»
- **8.** Перевірка наявності сигналу Out. Якщо Out0 = 0, то перехід до пункту 7, інакше до пункту 9
- 9. Перезапуск лічильника 0
- **10.** Видача коду FFH в лінію
- 11. Перезапуск лічильника 0
- 12. Вимкнення «Control»
- **13.** Перевірка наявності сигналу Out0. Якщо Out0 = 0, то перехід до пункту 12, інакше до пункту 14

- **14.** Перевірка, чи не вимкнена система. Якщо так, то перехід до пункту 7, інакше до пункту 15
- **15.** Кінець

Програма керування на мові Ассемблеру:

•		1 0	1 0
	code	SEGMENT ASSUME cs:c	ode
	begin:	TISSETTIL CS.C	
	mov out mov out mov	al, 40H 11h,al al, 4DH 11h,al al, 03H	; І8251 ініціалізація
	out mov out	11h,al al, 88H 1fh,al	; І8255 ініціалізація
	mov out	al, 10H 1bh,al	; І8253 ініціалізація
	mov out	al,0ah 18h,al	; Запис константи в Сч0
	mov out	al,1h 1eh,al	; GateСч0:=високий
	@m1: in test jz	al,11h al,80h @m1	;Чекання сигналу DSR
	mov out	al,30h 1bh,al	; Скидання Сч0
	@m2: mov out	al,0ffh 10h,al	;Запис байта 0ffh у передавальний порт регістра
	in test jz	al,1eh al,10h @m2	; Перевірка OutCч0, Якщо низький то ; перехід @m2, в іншому випадку - продовжити
	mov out	al,30h 1bh,al	; Скидання Сч0
	@m3: mov out	al,0h 10h,al	; Запис 0h у передавальний порт регістра
	in	al,1eh	; Перевірка OutCч0, Якщо низький то

```
test
             al,10h
                      ; перехід @m3, в іншому випадку - продовжити
jz
             @m3
in
                      ;Якщо система працює, перехід на @m4,
             al,11h
                      ;в іншому випадку – кінець.
             al,80h
test
             @exit
jnz
exit:
         mov ax, 4c00h
         int 21h
         ENDS
code
         begin
    end
```