Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Факультет прикладної математики Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

Лабораторна робота №5 з дисципліни «Периферійні пристрої»

Виконав студент групи КВ-71 Манько А.В.

Перевірив М.В.Плахотний балів Побудувати мікропроцесорну систему керування (схема електрична функціональну на рис.1). Запуск системи виконується по готовності об'єкта: датчик D1 запускає систему самостійно, або ж систему запускають датчики D2, ввімкнуті Подальший процес керування D3одночасно. визначається інформаційними сигналами UD1, UD2, UD3. Керування визначається мажоритарною системою.




Рис.1 Схема електрична функціональна

Алгоритм програми:

- 1. Ініціалізація РРІ;
- 2. Ініціалізація РТ;
 - а) Ініціалізація лічильника;
 - б) Запис константи витримки;
- 3. Формування сигналу gate0;
- 4. Очікування готовності;
 - Перевірка D1=1, або D2 та D3=1 то перехід до п.6
- 5. Читання коду UD1, UD2, UD3 Порівняння з кодами 011, 101,110,111, в такому разі перехід до п.6 Інакше п.13
- 6. Ввімкнути керування;
- 7. Перезапуск лічильника;

- 8. Очікування сигналу out0 рівного 1;
- 9. Вимкнути керування;
- 10. Перезапуск лічильника;
- 11. Очікування сигналу out0 рівного 1;
- 12. Перехід до пункту 5.
- 13. Кінець

Приклад програми на мові асемблер

code SEGMENT ASSUME cs:code

begin:

mov al, 086h ; ініціалізація ррі

out 01fh,al

mov al,30h ; ініціалізація pt

out 018h,al

mov al,70h ; запис витримки

out 018h,al

ppi1: in al, 01Eh ; очікування готовності

cmp al,01h je m2 cmp al, 6h je m2 jmp ppi1

m1: mov al, 0f0h ; ініціалізація ppi

in al,01eh cmp al, 3h je m2 cmp al, 5h je m2 cmp al,6h je m2 cmp al,9h je m2 jmp exit

m2: mov al,09h ; ввімкнення керування

out 01fh, al

mov al,70h ; запис витримки

out 018h,al

pc51: in al, 01Eh ; очікування pc(5)=1

test al,10h jz pc51

```
mov
                   al,08h
                               ; вимкнення керування
            out 01fh, al
            mov al,70h
                               ; запис витримки
            out 018h,al
   pc52:
            in
                   al, 01Eh
                               ; очікування pc(5)=1
                  al,10h
            test
                   pc52
            jΖ
            in al, 01eh
            test al,08h
            jnz m2
   exit:
            mov ax, 4c00h
            int 21h
   code
             ENDS
        end
              begin
                                Текст програми
unit Unit1;
interface
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, DBCtrls, ExtCtrls;
  TForm1 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Panel3: TPanel;
    Image11: TImage;
    Image12: TImage;
    Timer1: TTimer;
    TrackBar1: TTrackBar;
    Label9: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Image1: TImage;
    Panel4: TPanel;
    Image2: TImage;
    Image3: TImage;
    Image4: TImage;
    Image5: TImage;
    Image6: TImage;
    Image7: TImage;
    Image8: TImage;
    Image9: TImage;
    Image10: TImage;
    Image13: TImage;
    Image14: TImage;
    Timer2: TTimer;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
```

```
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
Label14: TLabel;
Label18: TLabel;
Label19: TLabel;
Label20: TLabel;
Label21: TLabel;
Label22: TLabel;
Label23: TLabel;
Label24: TLabel;
Label25: TLabel;
Label26: TLabel;
Label27: TLabel;
Label28: TLabel;
Label30: TLabel;
Label31: TLabel;
Label32: TLabel;
Label33: TLabel;
Label34: TLabel;
Label35: TLabel;
Label36: TLabel;
Label37: TLabel;
Label38: TLabel;
Label39: TLabel;
Label40: TLabel;
Label42: TLabel;
Label43: TLabel;
Label44: TLabel;
Label45: TLabel;
Label46: TLabel;
Label47: TLabel;
Label48: TLabel;
Label49: TLabel;
Image15: TImage;
Image16: TImage;
Image17: TImage;
Image18: TImage;
Image19: TImage;
Image20: TImage;
Image21: TImage;
Image22: TImage;
Image23: TImage;
Image24: TImage;
Label41: TLabel;
Label50: TLabel;
Label15: TLabel;
Label16: TLabel;
Label17: TLabel;
Label51: TLabel;
Label52: TLabel;
Label53: TLabel;
CheckBox1: TCheckBox;
CheckBox2: TCheckBox;
CheckBox3: TCheckBox;
CheckBox4: TCheckBox;
CheckBox5: TCheckBox;
CheckBox6: TCheckBox;
Label54: TLabel;
Label55: TLabel;
Label56: TLabel;
```

```
Label57: TLabel;
    Label58: TLabel;
    Label59: TLabel;
    Label60: TLabel;
    Label61: TLabel;
    Shape1: TShape;
    Shape2: TShape;
    Shape4: TShape;
    Label29: TLabel;
    procedure Pochatok;
    procedure Exit;
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);
    procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
    procedure CheckBox4Click(Sender: TObject);
    procedure CheckBox5Click(Sender: TObject);
    procedure CheckBox6Click(Sender: TObject);
    procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);
    procedure CheckBox2Click(Sender: TObject);
    procedure CheckBox3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1 : TForm1;
 pres : boolean;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Pochatok;
begin
  Image9.Visible:=true;
  Image14.Visible:=true;
  Timer1.Enabled:=true;
  Timer2.Enabled:=true;
end;
procedure Tform1.Exit;
  begin
    Image2.Visible:=false;
    Image9.Visible:=false;
    Image14.Visible:=false;
    Timer2.Enabled:=false;
    if image10.Visible = true then image10.Visible:=false;
    Application.ProcessMessages;
    sleep(form1.TrackBar1.Position);
    if image4.Visible = true then image4.Visible:=false;
    if image12. Visible = true then image12. Visible:=false;
    Timer1.Enabled:=false;
  end:
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 if Image4. Visible = false then Image4. Visible: = true
                           else Image4.Visible:=false;
 if Image12. Visible = false then Image12. Visible: = true
                            else Image12.Visible:=false;
end;
```

```
procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
begin
Timer1.Interval:=form1.TrackBar1.Position;
end;
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
if Image10. Visible = false then Image10. Visible: = true
                            else Image10.Visible:=false;
end;
procedure TForm1.CheckBox4Click(Sender: TObject);
if (CheckBox4.Checked = true) then
  begin
    Image22.Visible:=true;
    Image2.Visible:=true;
    Image9.Visible:=true;
    Application.ProcessMessages;
    sleep(200);
    if ((CheckBox1.Checked = true) and (CheckBox2.Checked = true)) or
        ((CheckBox1.Checked = true) and (CheckBox3.Checked = true)) or
        ((CheckBox2.Checked = true) and (CheckBox3.Checked = true)) then
        Pochatok
        else CheckBox4.Checked:= false;
  end
else
  Begin
    Image22.Visible:=false;
    Exit:
  end:
end;
procedure TForm1.CheckBox5Click(Sender: TObject);
begin
  if (CheckBox5.Checked = true)then Image23.Visible:=true
  else Image23.Visible:=false;
  if (CheckBox5.Checked = true) and (CheckBox6.Checked = true) then
    Begin
      Image2.Visible:=true;
      Image9.Visible:=true;
      Application.ProcessMessages;
      sleep(200);
      if ((CheckBox1.Checked = true) and (CheckBox2.Checked = true)) or
          ((CheckBox1.Checked = true) and (CheckBox3.Checked = true)) or
          ((CheckBox2.Checked = true) and (CheckBox3.Checked = true)) then
          Pochatok
        else
          Begin
            CheckBox5.Checked:=false;
            CheckBox6.Checked:=false;
          end:
    end
  else Exit;
end:
procedure TForm1.CheckBox6Click(Sender: TObject);
begin
  if (CheckBox6.Checked = true)then Image24.Visible:=true
  else Image24. Visible: = false;
  if (CheckBox5.Checked = true) and (CheckBox6.Checked = true) then
```

```
Begin
      Image2.Visible:=true;
      Image9.Visible:=true;
      Application.ProcessMessages;
      sleep(200);
      if ((CheckBox1.Checked = true) and (CheckBox2.Checked = true)) or
          ((CheckBox1.Checked = true) and (CheckBox3.Checked = true)) or
          ((CheckBox2.Checked = true) and (CheckBox3.Checked = true)) then
          Pochatok
        else
          Begin
            CheckBox5.Checked:=false;
            CheckBox6.Checked:=false;
          end;
    end
  else Exit;
procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);
  if (CheckBox1.Checked = true)then Image6.Visible:=true
  else
      Image6.Visible:=false;
      Exit;
    end;
end;
procedure TForm1.CheckBox2Click(Sender: TObject);
  if (CheckBox2.Checked = true)then Image20.Visible:=true
 else
    Begin
      Image20.Visible:=false;
      Exit;
    end
end;
procedure TForm1.CheckBox3Click(Sender: TObject);
  if (CheckBox3.Checked = true)then Image21.Visible:=true
  else
    Begin
      Image21.Visible:=false;
      Exit;
    end;
end;
end.
```