

## Міністерство освіти та науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Сікорського» Факультет прикладної математики Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем


# Лабораторна робота №3

з дисципліни «**Переферійні пристрої**» Тема: «Мікропроцесорна система управління на I8255 і I8253»

Виконав: Яковенко Максим студент 3 курсу, групи КВ-41

Перевірив(ла)\_\_\_\_\_

# Функціональна електрична схема мікропроцесорної системи керування:



## Алгоритм функціонування системи:

```
1. Ініціалізація РРІ 18255
```

mov al,88h ;10001000b – PC(4..7) на вивід

out 1Fh,al

2. Ініціалізація РТ І8253

2.1 Запис керуючого слова в порт РУС

mov al,30h

out 1Bh,al

2.2 Запис константи для лічильника 0

mov al,70h

out 18h.al

mov al,CBh

out 18h,al

3. Формування сигналу Gate 0

mov al,03h

out 1Fh,al

4. Очікування готовності

m1:

in al,1Eh

test al,10h ;00010000b (PC(4))

jz m1

5. Ввімкнути лінію керування

m2:

mov al,01h ;PC(0)

out 1Fh,al

6. Пере запуск лічильника 0

mov al,30h

out 1Bh,al

7. Очікування сигналу Out 0, рівного 1

m3:

in al,1Eh

test al,20h ;00100000b (PC(5))

jz m3

8. Вимкнути керування

mov al,00h

out 1Fh,al

9. Пере запуск лічильника 0

mov al,30h

out 1Bh,al

```
m4:
          in al,1Eh
          test al.20h
                                  ;00100000b(PC(5))
          jz m4
 11. Перевірка: чи не вимкнена система, якщо ні – перехід до пункту №4, інакше – до пункту №12.
          in al,1Eh
                                  ;00010000b(PC(4))
          test al.10h
          jnz m2
 12. Кінець
Програма керування на Assembler:
                           ;Ініціалізація РРІ 18255, 88h-10001000b-РС(4..7)
     mov
            al,88h
на вивід
            1Fh,al
     out
            a1,30h
                              ;Ініціалізація РТ 18253,30h-00110000b
     mov
            1Bh,al
     out
            a1,70h
                              ;запис константи :менший байт
     mov
            18h, al
     out
            al,ĆBh
                                                 :старший байт
                              ;запис константи
     mov
            18h,al
     out
            a1,03h
                              ;\phiормування сигналу в Gate 0 (PC(1))
     mov
     out
            1Fh,al
m1:
                        :очікування готовності (РС(4))
     in
            al,1Eh
            al,10h
     test
     iz
            m1
                        ;Ввімкнути лінію керування (РС(0))
m2:
            a1,30h
     mov
            1Fh, al
     out
                              ;Пере запуск лічильника 0
     mov
            al,30h
     out
            1Bh, al
m3:
                        ;Очікування сигналу Out 0, рівного 1 (РС(5))
            al,1Eh
     in
     test
            al,20h
     iz
            m3
     mov
            a1,00h
                              ;Вимкнути керування (PC(0))
     out
            1Fh, al
            a1,30h
                              ;пере запуск лічильника 0
     mov
            1Bh,al
     out
m4:
                        ;очікування сигналу Out 0, рівного 1 (PC(5))
     in
            al,1Eh
     test
            al,20h
            m4
     įΖ
     in
            al,1Eh
                              ;перевірка: чи не вимкнена система (РС(4))
            al,10h
     test
     jnz
            m2
```

#### Код програми:

10. Очікування сигналу Out 0, рівного 1

unit Unit1;

interface

```
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, DBCtrls, ExtCtrls;
type
 TForm1 = class(TForm)
   Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
   Panel3: TPanel;
    Image11: TImage;
    Image12: TImage;
    Timer1: TTimer;
    TrackBar1: TTrackBar;
   Label9: TLabel;
   Label10: TLabel;
    Image1: TImage;
    Panel4: TPanel;
    Image2: TImage;
    Image3: TImage;
    Image4: TImage;
    Image5: TImage;
    Image6: TImage;
   Button1: TButton;
   Button2: TButton;
    Image7: TImage;
    Image8: TImage;
    Image9: TImage;
    Image10: TImage;
    Image13: TImage;
    Image14: TImage;
    Timer2: TTimer;
   Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
   Label3: TLabel;
   Label4: TLabel;
   Label5: TLabel;
   Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
   Label11: TLabel;
   Label12: TLabel;
   Label13: TLabel;
   Label14: TLabel;
    Label15: TLabel;
   Label16: TLabel;
   Label17: TLabel;
   Label18: TLabel;
   Label19: TLabel;
    Label20: TLabel;
   Label21: TLabel;
   Label22: TLabel;
   Label23: TLabel;
   Label24: TLabel;
    Label25: TLabel;
   Label26: TLabel;
   Label27: TLabel;
   Label28: TLabel;
   Label29: TLabel;
   Label30: TLabel;
    Label31: TLabel;
   Label32: TLabel;
   Label33: TLabel;
   Label34: TLabel;
   Label35: TLabel;
   Label36: TLabel;
    Label37: TLabel;
   Label38: TLabel;
   Label39: TLabel;
   Label40: TLabel;
```

Label41: TLabel;

```
Label42: TLabel;
    Label43: TLabel;
    Label44: TLabel;
    Label45: TLabel;
    Label46: TLabel;
    Label47: TLabel;
    Label48: TLabel;
   Label49: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure TrackBarlChange(Sender: TObject);
    procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
   { Public declarations }
  end;
var
  Form1 : TForm1;
  pres : boolean;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Image2.Visible:=true;
  Image6.Visible:=true;
  Image9.Visible:=true;
  Image14.Visible:=true;
  Timer1.Enabled:=true;
  Timer2.Enabled:=true;
  end:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  begin
    Image2.Visible:=false;
    Image6.Visible:=false;
    Image9.Visible:=false;
    Image14.Visible:=false;
    Timer2.Enabled:=false;
    if image10. Visible = true then image10. Visible: = false;
    Application.ProcessMessages;
    sleep(form1.TrackBar1.Position);
    if image4.Visible = true then image4.Visible:=false;
    if image12.Visible = true then image12.Visible:=false;
    Timer1.Enabled:=false;
  end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 if Image4.Visible = false then Image4.Visible:=true
                            else Image4. Visible:=false;
 if Image12. Visible = false then Image12. Visible:=true
                             else Image12. Visible:=false;
end;
procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
Timer1.Interval:=form1.TrackBar1.Position;
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
if Image10. Visible = false then Image10. Visible:=true
                            else Image10. Visible:=false;
end;
end.
```