

		es

E=	1				
lab=	11	Lad=	3.00 m	Kab=	0.33333333
Ibc=	11	Lbe=	3.00 m	Kbc=	0.33333333
lcd=	11	Lcf=	6.00 m	Kcd=	0.16666667
lde=	11	Lde=	3.00 m	Kde=	0.33333333
lef=	11	Lef=	3.00 m	Kef=	0.33333333
lbe=	11	Lef=	6.00 m	Kbe=	0.16666667

2) Factores de distribución

Nodo A	
FDab=	0

Nodo F	
FDfe=	0

Nodo B	
FDba=	0.4
FDbc=	0.4
FDbe=	0.2
	1


Nodo C	
FDcb=	0.66666667
FDcd=	0.33333333
	1

Nodo D	
FDdc=	0.333333333
FDde=	0.666666667
	1

Nodo E	
FDed=	0.4
FDef=	0.4
FDeb=	0.2
	1

3) Momentos fijos


Mba=	2.250 T-m
Mab=	-2.250 T-m



4) Momentos de desequilibrio

5) Tabla de Cross sin ladeo


Nodo	Α		В			C D) E			F
Elemento	AB	BA	BE	BC	CB	CD	DC	DE	ED	EB	EF	FE
F.D.=	0	0.4	0.2	0.4	0.66666667	0.333333333	0.33333333	0.66666667	0.4	0.2	0.4	0
M.F.=	-2.25 T-m	2.25 T-m										
1D	0	-0.9	-0.45	-0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
1T	-0.45	0	0	0	-0.45	0	0	0	0	-0.225	0	0
2D	0	0	0	0	0.3	0.15	0	0	0.09	0.045	0.09	0
2T	0	0	0.0225	0.15	0	0	0.075	0.045	0	0	0	0.045
3D	0	-0.069	-0.0345	-0.069	0	0	-0.04	-0.08	0	0	0	0
3T	-0.0345	0	0	0	-0.0345	-0.02	0	0	-0.04	-0.01725	0	0
4D	0	0	0	0	0.03633333	0.018166667	0	0	0.0229	0.01145	0.0229	0
4T	0	0	0.005725	0.018166667	0	0	0.00908333	0.01145	0	0	0	0.01145
5D	0	-0.00955667	-0.00477833	-0.009556667	0	0	-0.00684444	-0.01368889	0	0	0	0
5T	-0.004778333	0	0	0	-0.00477833	-0.003422222	0	0	-0.00684444	-0.00238917	0	0
6D	0	0	0	0	0.00546704	0.002733519	0	0	0.00369344	0.00184672	0.00369344	0
MF	-2.74 T-m	1.27 T-m	-0.46 T-m	-0.81 T-m	-0.15 T-m	0.15 T-m	0.04 T-m	-0.04 T-m	0.07 T-m	-0.19 T-m	0.12 T-m	0.06 T-m



8) Imposición de momentos nivel 2

MCB=	-10.00 T-m	MDE=	-10.00 T-m
MBC=	-10.00 T-m	MED=	-10.00 T-m


Nodo	Α		В			С)		E		F
Elemento	AB	BA	BE	BC	CB	CD	DC	DE	ED	EB	EF	FE
F.D.=	0	0.4	0.2	0.4	0.66666667	0.333333333	0.33333333	0.66666667	0.4	0.2	0.4	0
M.F.=				-10.00 T-m	-10.00 T-m			-10.00 T-m	-10.00 T-m			
1D	0	4	2	4	6.6666667	3.333333333	3.33333333	6.6666667	4	2	4	0
1T	2	0	1	3.333333333	2	1.666666667	1.66666667	2	3.33333333	1	0	2
2D	0	-1.73333333	-0.86666667	-1.733333333	-2.4444444	-1.22222222	-1.2222222	-2.4444444	-1.73333333	-0.86666667	-1.73333333	0
2T	-0.866666667	0	-0.43333333	-1.22222222	-0.86666667	-0.611111111	-0.61111111	-0.86666667	-1.2222222	-0.43333333	0	-0.86666667
3D	0	0.662222222	0.33111111	0.662222222	0.98518519	0.492592593	0.49259259	0.98518519	0.66222222	0.33111111	0.66222222	0
3T	0.331111111	0	0.16555556	0.492592593	0.33111111	0.246296296	0.2462963	0.33111111	0.49259259	0.16555556	0	0.33111111
4D	0	-0.26325926	-0.13162963	-0.263259259	-0.38493827	-0.192469136	-0.19246914	-0.38493827	-0.26325926	-0.13162963	-0.26325926	0
4T	-0.13162963	0	-0.06581481	-0.192469136	-0.13162963	-0.096234568	-0.09623457	-0.13162963	-0.19246914	-0.06581481	0	-0.13162963
5D	0	0.10331358	0.05165679	0.10331358	0.15190947	0.075954733	0.07595473	0.15190947	0.10331358	0.05165679	0.10331358	0
5T	0.05165679	0	0.0258284	0.075954733	0.05165679	0.037977366	0.03797737	0.05165679	0.07595473	0.0258284	0	0.05165679
6D	0	-0.04071325	-0.02035663	-0.040713251	-0.0597561	-0.029878052	-0.02987805	-0.0597561	-0.04071325	-0.02035663	-0.04071325	0
MF	1.38 T-m	2.73 T-m	2.06 T-m	-4.78 T-m	-3.70 T-m	3.70 T-m	3.70 T-m	-3.70 T-m	-4.78 T-m	2.06 T-m	2.73 T-m	1.38 T-m



MCB=	10.00 T-m	MDE=	10.00 T-m
MBC=	10.00 T-m	MED=	10.00 T-m

MBA=	-10.00 T-m	MEF=	-10.00 T-m
MAB=	-10.00 T-m	MFE=	-10.00 T-m

Nodo	Α	В			С		D		E		F	
Elemento	AB	BA	BE	BC	CB	CD	DC	DE	ED	EB	EF	FE
F.D.=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M.F.=	-10.00 T-m	-10.00 T-m		10.00 T-m	10.00 T-m			10.00 T-m	10.00 T-m		-10.00 T-m	-10.00 T-m
1D	0	0	0	0	-6.6666667	-3.333333333	-3.33333333	-6.6666667	0	0	0	0
1T	0	0	0	-3.333333333	0	-1.666666667	-1.66666667	0	-3.33333333	0	0	0
2D	0	1.333333333	0.66666667	1.333333333	1.11111111	0.55555556	0.5555556	1.11111111	1.33333333	0.66666667	1.33333333	0
2T	0.666666667	0	0.33333333	0.55555556	0.66666667	0.277777778	0.27777778	0.66666667	0.5555556	0.33333333	0	0.66666667
3D	0	-0.3555556	-0.17777778	-0.35555556	-0.62962963	-0.314814815	-0.31481481	-0.62962963	-0.3555556	-0.17777778	-0.3555556	0
3T	-0.17777778	0	-0.08888889	-0.314814815	-0.17777778	-0.157407407	-0.15740741	-0.17777778	-0.31481481	-0.08888889	0	-0.17777778
4D	0	0.161481481	0.08074074	0.161481481	0.22345679	0.111728395	0.1117284	0.22345679	0.16148148	0.08074074	0.16148148	0
4T	0.080740741	0	0.04037037	0.111728395	0.08074074	0.055864198	0.0558642	0.08074074	0.1117284	0.04037037	0	0.08074074
5D	0	-0.06083951	-0.03041975	-0.060839506	-0.09106996	-0.045534979	-0.04553498	-0.09106996	-0.06083951	-0.03041975	-0.06083951	0
5T	-0.030419753	0	-0.01520988	-0.045534979	-0.03041975	-0.02276749	-0.02276749	-0.03041975	-0.04553498	-0.01520988	0	-0.03041975
6D	0	0.024297942	0.01214897	0.024297942	0.03545816	0.017729081	0.01772908	0.03545816	0.02429794	0.01214897	0.02429794	0
MF	-9.46 T-m	-8.90 T-m	0.82 T-m	8.08 T-m	4.52 T-m	-4.52 T-m	-4.52 T-m	4.52 T-m	8.08 T-m	0.82 T-m	-8.90 T-m	-9.46 T-m



10) Calculo de factores de corrección

X2 + X1

NIVEL 2 4.6915 T = 5.6570 T + -8.3988 T 5.6570 T -8.3988 T NIVEL 1 4.3769 T = -8.3988 T + 20.6375 T -8.3988 T 20.6375 T

 X2=
 2.89098

 X1=
 1.38862

 0.4466366
 0.18176653
 2.89098257

 0.18176653
 0.12242851
 1.38861816

Momnetos finales

Nodo	Α	В			С		D		E			F
Elemento	AB	BA	BE	BC	CB	CD	DC	DE	ED	EB	EF	FE
MSL=	-2.74 T-m	1.27 T-m	-0.46 T-m	-0.81 T-m	-0.15 T-m	0.15 T-m	0.04 T-m	-0.04 T-m	0.07 T-m	-0.19 T-m	0.12 T-m	0.06 T-m
X2*MCL=	4.00 T-m	7.89 T-m	5.94 T-m	-13.83 T-m	-10.70 T-m	10.70 T-m	10.70 T-m	-10.70 T-m	-13.83 T-m	5.94 T-m	7.89 T-m	4.00 T-m
X1*MCL=	-13.14 T-m	-12.35 T-m	1.14 T-m	11.21 T-m	6.28 T-m	-6.28 T-m	-6.28 T-m	6.28 T-m	11.21 T-m	1.14 T-m	-12.35 T-m	-13.14 T-m
MF=	-11.87 T-m	-3.20 T-m	6.62 T-m	-3.43 T-m	-4.57 T-m	4.57 T-m	4.46 T-m	-4.46 T-m	-2.55 T-m	6.90 T-m	-4.35 T-m	-9.08 T-m

