
0
20
40
$\dot{\gamma}_{p50}$ [s^{-1}]


0.0
0.2
0.4
0.6
ε_{p50} [$m^2 s^{-3}$]


0.0
0.1
0.2
0.3
k_{p50} [$m^2 s^{-2}$]


0.25
0.50
0.75
1.00
$U_{mag,\,p50}$ [$m\,s^{-1}$]