四方法 × 三磁盘配置：完整 trace 的单次观测



n=1 / 单元；实际 CPU 型号不同（8475B / 8575C），不能归因为容量或 PL 单因素。

原端口预检失败后仅补跑未完成项；未清宿主页缓存。准备与 fio 校准不计入回放。

开发诊断；工作量完整不等于严格正确性，C4 尚未通过性能验收。