四方法 × 三磁盘配置：完整 trace 的单次观测



n=1 / 单元；实际 CPU 型号不同（8475B / 8575C），不能归因为容量或 PL 单因素。

实际 FUSE TTL 可能不同，尚待运行时核实；不能作机制开销因果比较（issue #364）。

开发诊断；工作量完整不等于严格正确性，C4 尚未通过性能验收。