
Unidades recurrentes
Ventana [s]
Sensores
Tasa de aprendizaje
Exactitud [%]
100
90
80
70
4
8
16
32
2 s
3 s
4 s
5 s
P1
P1+P2
P1+P2+P3
0.01
0.03
0.1
0.3
prueba
ventana desfasada