Программный комплекс Расходомер ИСО версии 1.40 от 13.05.2010 Владелец данной копии программы:

ОАО «ЧМК» ПКЦ КИПиА Расчет № 0 от 28.09.2017

выполнен в соответствии с ГОСТ 8.586.(1-5)-2005

КГ на ТЭЦ северная нитка Вид расчета - Расчёт расхода
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ
Измеряемая среда - Коксовый газ
Абсолютное давление 0,1139 МПа Температура 45 ° С Плотность в рабочих условиях 0,4691 кг/м3 Плотность в стандартных условиях 0,4260 кг/м3 Неопределенность определения плотности в стандартных условиях основная 0,5 % дополнительная 0 % Динамическая вязкость 15,3 мкПа*с Показатель адиабаты 1,37
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА Сужающее устройство: Диафрагма с угловым способом отбора давления
Диаметр сужающего устройства при 20° С
Диаметр трубопровода при 20° С
VOMETER CHAIR TA DAMERDA DA CACIOMEDA

КОМПЛЕКСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОМЕРА

Перепад давления. 1 кПа * Коэффициент скорости входа. 1,12703 * Число Рейнольдса. 630019 * Коэффициент расширения. 0,99713 * Коэффициент истечения. 0,60457 * Коэффициент расхода. 0,68137 * Потери давления. 539 Па * Массовый расход. 27371,3 кг/ч * Объёмный расход в стандартных условиях 64251,8 м3/ч ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА							
На расстоянии 100D до сужающего устройства местных сопротивлений нет После сужающего устройства нет местных сопротивлений							
Гильзы термометра нет							

* Расширенная неопределенность коэффициента истечения							
Верхний предел измерения 1-го дифманометра кПа							
Функция преобразования измерительного преобразователя (дифманометра) — с извлечением корня приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (дифманометра) Основная							
приведенная погрешность, % 1-го преобразователя Основная							
приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (манометра) Основная							
приведенная погрешность, $%$ 1-го преобразователя абсолютного давления Основная							

Зерхний предел измерения средства измерения температуры150 ° С	
ижний предел измерения средства измерения температуры ° С	
бсолютная погрешность измерительного преобразователя	
(задается формулой) - 0,15 + 0,0035 * t	
риведенная погрешность, % 1-го преобразователя температуры	
Основная	
Дополнительная	
ижняя граница измерения 1-го преобразователя температуры0	
Верхняя граница измерения 1-го преобразователя температуры65	
тносительная погрешность вычисления расхода контроллером (вычислителем)	
Основная	
Дополнительная %	
*************************	*****
Стандартные условия - 293,15 К и 0,101325 МПа	
********************	*****

Таблица расчёта неопределенностей измерения расхода при заданных отклонениях температуры и давления среды и заданных значениях перепада давления.

Температура, ° С Абс. давление, МПа		45				
		0,1139				
Переі кПа	пад давления , (%)	Объемный расход, в стандартных условиях, м3/ч Относительная расширенная неопределенность, (%)				
1	(100)	64251,8	-	-	-	-
0,64	(64)	51497,1	-	-	-	-
0,49	(49)	45103,3 1,35	-	-	-	-
0,25	(25)	32286,5 1,48	-	-	-	-
0,16	(16)	25864,4	-	-	-	-
0,09	(9)	19433,2	-	-	-	-

Расход рассчитан в соответствии с рекомендациями МИ 3152-2008 (без учета силы тяжести) ************************************
Максимально-допустимая расширенная неопределенность определения расхода 4 %
Исполнитель:Захарова Н.А.
Порелитель