亚微米 CMOS 工艺制程技术流程

王凯 2019年10月

1、衬底制备

- 1. 衬底选材
- 2. 清洗
- 3. 生长初始氧化硅
- 4. 晶圆刻号
- 5. 清洗
- 6. 第零层光刻处理
- 7. 第零层刻蚀处理
- 8. 去光刻胶
- 9. 去除初始氧化层

1、衬底制备

Si SiO2

- 1. 衬底选材
- 2. 清洗
- 3. 生长初始氧化硅
- 4. 晶圆刻号
- 5. 清洗
- 6. 第零层光刻处理
- 7. 第零层刻蚀处理
- 8. 去光刻胶
- 9. 去除初始氧化层

1、衬底制备

- 1. 衬底选材
- 2. 清洗
- 3. 生长初始氧化硅
- 4. 晶圆刻号
- 5. 清洗
- 6. 第零层光刻处理
- 7. 第零层刻蚀处理
- 8. 去光刻胶
- 9. 去除初始氧化层

Si SiO2

- 1. 清洗
- 2. 生长隔离氧化硅
- 3. PW光刻处理
- 4. 量测PW套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. PW离子注入
- 7. 去光刻胶
- 8. NW光刻处理
- 9. 量测NW套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11.NW离子注入
- 12. 去光刻胶
- 13.清洗
- 14. NW和PW阱推进和退火

Si SiO2 PW


- 1. 清洗
- 2. 生长隔离氧化硅
- 3. PW光刻处理
- 4. 量测PW套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. PW离子注入
- 7. 去光刻胶
- 8. NW光刻处理
- 9. 量测NW套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11.NW离子注入
- 12. 去光刻胶
- 13.清洗
- 14. NW和PW阱推进和退火

Si SiO2 PW NW

- 1. 清洗
- 2. 生长隔离氧化硅
- 3. PW光刻处理
- 4. 量测PW套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. PW离子注入
- 7. 去光刻胶
- 8. NW光刻处理
- 9. 量测NW套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11.NW离子注入
- 12. 去光刻胶
- 13.清洗
- 14. NW和PW阱推进和退火

Si SiO2 PW NW

- 1. 清洗
- 2. 生长隔离氧化硅
- 3. PW光刻处理
- 4. 量测PW套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. PW离子注入
- 7. 去光刻胶
- 8. NW光刻处理
- 9. 量测NW套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11.NW离子注入
- 12. 去光刻胶
- 13.清洗
- 14.NW和PW阱推进和退火



- 1. 去除隔离氧化层
- 2. 清洗
- 3. 生长前置氧化层
- 4. 淀积Si₃N₄层
- 5. 淀积SiON层
- 6. AA光刻处理
- 7. 量测AA光刻的关键尺寸
- 8. 量测AA套刻
- 9. 检查显影后曝光的图形
- 10.AA干法刻蚀
- 11. 去光刻胶
- 12. 量测AA光刻的关键尺寸
- 13. 检查刻蚀后的图形
- 14. 去除氧化层


Si SiO2 PW NW

- 1. 去除隔离氧化层
- 2. 清洗
- 3. 生长前置氧化层
- 4. 淀积Si₃N₄层
- 5. 淀积SiON层
- 6. AA光刻处理
- 7. 量测AA光刻的关键尺寸
- 8. 量测AA套刻
- 9. 检查显影后曝光的图形
- 10.AA干法刻蚀
- 11. 去光刻胶
- 12. 量测AA光刻的关键尺寸
- 13. 检查刻蚀后的图形
- 14. 去除氧化层

- 1. 去除隔离氧化层
- 2. 清洗
- 3. 生长前置氧化层
- 4. 淀积Si₃N₄层
- 5. 淀积SiON层
- 6. AA光刻处理
- 7. 量测AA光刻的关键尺寸
- 8. 量测AA套刻
- 9. 检查显影后曝光的图形
- 10.AA干法刻蚀
- 11. 去光刻胶
- 12. 量测AA光刻的关键尺寸
- 13. 检查刻蚀后的图形
- 14. 去除氧化层


- 1. 去除隔离氧化层
- 2. 清洗
- 3. 生长前置氧化层
- 4. 淀积Si₃N₄层
- 5. 淀积SiON层
- 6. AA光刻处理
- 7. 量测AA光刻的关键尺寸
- 8. 量测AA套刻
- 9. 检查显影后曝光的图形
- 10.AA干法刻蚀
- 11.去光刻胶
- 12. 量测AA光刻的关键尺寸
- 13. 检查刻蚀后的图形
- 14. 去除氧化层

- 1. 去除隔离氧化层
- 2. 清洗
- 3. 生长前置氧化层
- 4. 淀积Si₃N₄层
- 5. 淀积SiON层
- 6. AA光刻处理
- 7. 量测AA光刻的关键尺寸
- 8. 量测AA套刻
- 9. 检查显影后曝光的图形
- 10.AA干法刻蚀
- 11. 去光刻胶
- 12. 量测AA光刻的关键尺寸
- 13. 检查刻蚀后的图形
- 14. 去除氧化层




4、LOCOS隔离工艺

- 1. 清洗
- 2. 生长LOCOS场氧
- 3. 湿法刻蚀去除Si₃N₄
- 4. 湿法刻蚀去除前置氧化层




Si SiO2 PW NW

- 1. 清洗
- 2. 生长牺牲层氧化硅
- 3. VTP离子注入光刻处理
- 4. 量测VTP套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. VTP离子注入
- 7. 去光刻胶
- 8. VTN离子注入光刻处理
- 9. 量测VTN套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11. VTN离子注入
- 12. 去光刻胶
- 13. 清洗
- 14. VTN和VTP退火激活
- 15. 湿法刻蚀去除牺牲层氧化硅





Si
SiO2
PW
NW
VTN

- 1. 清洗
- 2. 生长牺牲层氧化硅
- 3. VTP离子注入光刻处理
- 4. 量测VTP套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. VTP离子注入
- 7. 去光刻胶
- 8. VTN离子注入光刻处理
- 9. 量测VTN套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11. VTN离子注入
- 12. 去光刻胶
- 13. 清洗
- 14. VTN和VTP退火激活
- 15. 湿法刻蚀去除牺牲层氧化硅



- 1. 清洗
- 2. 生长牺牲层氧化硅
- 3. VTP离子注入光刻处理
- 4. 量测VTP套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. VTP离子注入
- 7. 去光刻胶
- 8. VTN离子注入光刻处理
- 9. 量测VTN套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11. VTN离子注入
- 12. 去光刻胶
- 13. 清洗
- 14. VTN和VTP退火激活
- 15. 湿法刻蚀去除牺牲层氧化硅






Si SiO2 PW NW

- 1. 清洗
- 2. 生长牺牲层氧化硅
- 3. VTP离子注入光刻处理
- 4. 量测VTP套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. VTP离子注入
- 7. 去光刻胶
- 8. VTN离子注入光刻处理
- 9. 量测VTN套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11. VTN离子注入
- 12. 去光刻胶
- 13.清洗
- 14. VTN和VTP退火激活
- 15. 湿法刻蚀去除牺牲层氧化硅

6、栅氧化层工艺




- 1. 清洗
- 2. 生长厚栅氧化层
- 3. 厚栅氧化光刻处理
- 4. 量测厚栅氧化光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. 湿法刻蚀去除低压器件区域氧化层
- 7. 去光刻胶
- 8. 清洗
- 9. 生长薄栅氧化层



6、栅氧化层工艺




- 1. 清洗
- 2. 生长厚栅氧化层
- 3. 厚栅氧化光刻处理
- 4. 量测厚栅氧化光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. 湿法刻蚀去除低压器件区域氧化层
- 7. 去光刻胶
- 8. 清洗
- 9. 生长薄栅氧化层




6、栅氧化层工艺




- 1. 清洗
- 2. 生长厚栅氧化层
- 3. 厚栅氧化光刻处理
- 4. 量测厚栅氧化光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. 湿法刻蚀去除低压器件区域氧化层
- 7. 去光刻胶
- 8. 清洗
- 9. 生长薄栅氧化层



7、多晶硅栅工艺




- 1. 淀积多晶硅栅
- 2. 淀积WSi₂ (硅化钨)
- 3. 清洗
- 4. 栅极光刻处理
- 5. 量测栅极光刻关键尺寸
- 6. 量测栅极光刻套刻
- 7. 检查显影后曝光的图形
- 8. 栅极刻蚀
- 9. 去除光刻胶



7、多晶硅栅工艺

Si
SiO2
PW
NW
Poly
WSi2


- 1. 淀积多晶硅栅
- 2. 淀积WSi₂ (硅化钨)
- 3. 清洗
- 4. 栅极光刻处理
- 5. 量测栅极光刻关键尺寸
- 6 量测栅极光刻套刻
- 7. 检查显影后曝光的图形
- 8. 栅极刻蚀
- 9. 去除光刻胶



7、多晶硅栅工艺

Si
SiO2
PW
NW
Poly
WSi2


- 1. 淀积多晶硅栅
- 2. 淀积WSi₂ (硅化钨)
- 3. 清洗
- 4. 栅极光刻处理
- 5. 量测栅极光刻关键尺寸
- 6. 量测栅极光刻套刻
- 7. 检查显影后曝光的图形
- 8. 栅极刻蚀
- 9. 去除光刻胶



8、轻掺杂漏(LDD)离子注入工艺

Si
SiO2
PW
NW
Poly
WSi2
AA


- 1. 清洗
- 2. 衬底和多晶硅氧化
- 3. PLDD光刻处理
- 4. 量测PLDD光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. PLDD离子注入
- 7. 去除光刻胶
- 8. NLDD光刻处理
- 9. 量测NLDD光刻套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11.NLDD离子注入
- 12.去除光刻胶
- 13.清洗
- 14. LDD退火激活



8、轻掺杂漏(LDD)离子注入工艺

Si
SiO2
PW
NW
Poly
WSi2
AA


- 1. 清洗
- 2. 衬底和多晶硅氧化
- 3. PLDD光刻处理
- 4. 量测PLDD光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. PLDD离子注入
- 7. 去除光刻胶
- 8. NLDD光刻处理
- 9. 量测NLDD光刻套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11. NLDD离子注入
- 12. 去除光刻胶
- 13. 清洗
- 14. LDD退火激活



8、轻掺杂漏(LDD)离子注入工艺


Si
SiO2
PW
NW
Poly
WSi2
AA


- 1. 清洗
- 2. 衬底和多晶硅氧化
- 3. PLDD光刻处理
- 4. 量测PLDD光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. PLDD离子注入
- 7. 去除光刻胶
- 8. NLDD光刻处理
- 9. 量测NLDD光刻套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11. NLDD离子注入
- 12. 去除光刻胶
- 13.清洗
- 14.LDD退火激活



9、侧墙工艺


- 1. 淀积氧化硅侧墙结构
- 2. 侧墙刻蚀







9、侧墙工艺


- 1. 淀积氧化硅侧墙结构
- 2. 侧墙刻蚀







- 1. 清洗
- 2. 衬底氧化
- **3.** n+光刻处理
- 4. 量测n+光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. n+离子注入
- 7. 去除光刻胶
- **8.** p+光刻处理
- 9. 量测p+光刻套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11.p+离子注入
- 12. 去除光刻胶
- 13. 清洗
- 14. n+和p+退火激活
- 15. 去除氧化层
- 16. 清洗
- 17. 生长氧化层
- 18. 淀积SiON







- 1. 清洗
- 2. 衬底氧化
- **3.** n+光刻处理
- 4. 量测n+光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. n+离子注入
- 7. 去除光刻胶
- **8.** p+光刻处理
- 9. 量测p+光刻套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11.p+离子注入
- 12. 去除光刻胶
- 13. 清洗
- 14. n+和p+退火激活
- 15. 去除氧化层
- 16. 清洗
- 17. 生长氧化层
- 18. 淀积SiON







- 1. 清洗
- 2. 衬底氧化
- **3.** n+光刻处理
- 4. 量测n+光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. n+离子注入
- 7. 去除光刻胶
- **8.** p+光刻处理
- 9. 量测p+光刻套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11.p+离子注入
- 12. 去除光刻胶
- 13. 清洗
- 14. n+和p+退火激活
- 15. 去除氧化层
- 16. 清洗
- 17. 牛长氧化层
- 18. 淀积SiON







- 1. 清洗
- 2. 衬底氧化
- **3.** n+光刻处理
- 4. 量测n+光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. n+离子注入
- 7. 去除光刻胶
- **8.** p+光刻处理
- 9. 量测p+光刻套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11.p+离子注入
- 12. 去除光刻胶
- 13. 清洗
- 14. n+和p+退火激活
- 15. 去除氧化层
- 16. 清洗
- 17. 生长氧化层
- 18. 淀积SiON





- 1. 清洗
- 2. 衬底氧化
- **3.** n+光刻处理
- 4. 量测n+光刻套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. n+离子注入
- 7. 去除光刻胶
- **8.** p+光刻处理
- 9. 量测p+光刻套刻
- 10. 检查显影后曝光的图形
- 11.p+离子注入
- 12. 去除光刻胶
- 13. 清洗
- 14. n+和p+退火激活
- 15. 去除氧化层
- 16. 清洗
- 17. 生长氧化层
- 18. 淀积SiON






11、ILD工艺


- 1. 淀积USG
- 2. 淀积BPSG
- 3. BPSG回流
- 4. 酸槽清洗去除硼和磷离子
- 5. 淀积USG
- 6. ILD CMP
- 7. 量测ILD厚度
- 8. 清洗
- 9. 淀积USG
- 10. 淀积SiON







11、ILD工艺


- 1. 淀积USG
- 2. 淀积BPSG
- 3. BPSG回流
- 4. 酸槽清洗去除硼和磷离子
- 5. 淀积USG
- 6. ILD CMP
- 7. 量测ILD厚度
- 8. 清洗
- 9. 淀积USG
- 10. 淀积SiON







- 1. 淀积USG
- 2. 淀积BPSG
- 3. BPSG回流
- 4. 酸槽清洗去除硼和磷离子
- 5. 淀积USG
- 6. ILD CMP
- 7. 量测ILD厚度
- 8. 清洗
- 9. 淀积USG
- 10. 淀积SiON







- 1. 淀积USG
- 2. 淀积BPSG
- 3. BPSG回流
- 4. 酸槽清洗去除硼和磷离子
- 5. 淀积USG
- 6. ILD CMP
- 7. 量测ILD厚度
- 8. 清洗
- 9. 淀积USG
- 10. 淀积SiON







- 1. 淀积USG
- 2. 淀积BPSG
- 3. BPSG回流
- 4. 酸槽清洗去除硼和磷离子
- 5. 淀积USG
- 6. ILD CMP
- 7. 量测ILD厚度
- 8. 清洗
- 9. 淀积USG
- 10. 淀积SiON






- 1. 淀积USG
- 2. 淀积BPSG
- 3. BPSG回流
- 4. 酸槽清洗去除硼和磷离子
- 5. 淀积USG
- 6. ILD CMP
- 7. 量测ILD厚度
- 8. 清洗
- 9. 淀积USG
- 10. 淀积SiON






12、接触孔工艺


- 1. CT光刻处理
- 2. 量测CT光刻的关键尺寸
- 3. 量测CT光刻套刻
- 4. 检查显影后曝光的数据
- 5. CT干法刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 清洗
- 8. 量测CT刻蚀关键尺寸
- 9. Ar刻蚀
- 10. 淀积Ti/TiN层
- 11. 退火
- 12. 淀积钨层
- 13.钨CMP
- 14. 清洗






12、接触孔工艺


- 1. CT光刻处理
- 2. 量测CT光刻的关键尺寸
- 3. 量测CT光刻套刻
- 4. 检查显影后曝光的数据
- 5. CT干法刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 清洗
- 8. 量测CT刻蚀关键尺寸
- 9. Ar刻蚀
- 10. 淀积Ti/TiN层
- 11. 退火
- 12. 淀积钨层
- 13.钨CMP
- 14. 清洗






12、接触孔工艺


- 1. CT光刻处理
- 2. 量测CT光刻的关键尺寸
- 3. 量测CT光刻套刻
- 4. 检查显影后曝光的数据
- 5. CT干法刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 清洗
- 8. 量测CT刻蚀关键尺寸
- 9. Ar刻蚀
- 10. 淀积Ti/TiN层
- 11. 退火
- 12. 淀积钨层
- 13.钨CMP
- 14.清洗






13、金属层1工艺


- 1. Ar刻蚀
- 2. 淀积Ti/TiN层
- 3. 淀积AlCu金属层
- 4. 淀积TiN层
- 5. M1光刻处理
- 6. 量测M1光刻的关键尺寸
- 7. 量测M1的套刻
- 8. 检查显影后曝光的图形
- 9. M1干法刻蚀
- 10. 去除光刻胶
- 11. 量测M1刻蚀的尺寸






13、金属层1工艺


- 1. Ar刻蚀
- 2. 淀积Ti/TiN层
- 3. 淀积AlCu金属层
- 4. 淀积TiN层
- 5. M1光刻处理
- 6. 量测M1光刻的关键尺寸
- 7. 量测M1的套刻
- 8. 检查显影后曝光的图形
- 9. M1干法刻蚀
- 10. 去除光刻胶
- 11. 量测M1刻蚀的尺寸






14、IMD1工艺


- 1. 淀积SiO₂
- 2. 淀积USG
- 3. 淀积USG
- 4. IMD1平坦化
- 5. 清洗
- 6. 量测IMD1厚度
- 7. 淀积USG
- 8. 淀积SiON






14、IMD1工艺


- 1. 淀积SiO₂
- 2. 淀积USG
- 3. 淀积USG
- 4. IMD1平坦化
- 5. 清洗
- 6. 量测IMD1厚度
- 7. 淀积USG
- 8. 淀积SiON






15、通孔1工艺


- 1. VIA1光刻处理
- 2. 量测VIA1光刻的关键尺寸
- 3. 量测VIA1光刻套刻
- 4. 检查显影后曝光的图形
- 5. VIA1刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 量测VIA1刻蚀关键尺寸
- **8.** Ar刻蚀
- 9. 淀积Ti/TiN层
- 10. 淀积钨层
- 11.钨CMP
- 12. 清洗






15、通孔1工艺


- 1. VIA1光刻处理
- 2. 量测VIA1光刻的关键尺寸
- 3. 量测VIA1光刻套刻
- 4. 检查显影后曝光的图形
- 5. VIA1刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 量测VIA1刻蚀关键尺寸
- 8. Ar刻蚀
- 9. 淀积Ti/TiN层
- 10. 淀积钨层
- 11.钨CMP
- 12. 清洗






15、通孔1工艺


- 1. VIA1光刻处理
- 2. 量测VIA1光刻的关键尺寸
- 3. 量测VIA1光刻套刻
- 4. 检查显影后曝光的图形
- 5. VIA1刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 量测VIA1刻蚀关键尺寸
- 8. Ar刻蚀
- 9. 淀积Ti/TiN层
- 10. 淀积钨层
- 11.钨CMP
- 12.清洗






16、金属电容 (MIM) 工艺

- 1. Ar刻蚀
- 2. 淀积Ti/TiN层
- 3. 淀积AlCu金属层
- 4. 淀积TiN层
- 5. 淀积MIM介电层SiO。
- 6. 淀积AICu金属层
- 7. 淀积TiN层
- 8. MIM光刻处理
- 9. 量测MIM关键尺寸
- 10. 量测MIM的套刻
- 11. 检查曝光后显影的图形
- 12. MIM干法刻蚀
- 13. 去除光刻胶



16、金属电容 (MIM) 工艺


- 1. Ar刻蚀
- 2. 淀积Ti/TiN层
- 3. 淀积AlCu金属层
- 4. 淀积TiN层
- 5. 淀积MIM介电层SiO2
- 6. 淀积AlCu金属层
- 7. 淀积TiN层
- 8. MIM光刻处理
- 9. 量测MIM关键尺寸
- 10. 量测MIM的套刻
- 11. 检查曝光后显影的图形
- 12. MIM干法刻蚀
- 13. 去除光刻胶



16、金属电容 (MIM) 工艺


Si AA
SiO2 SiON
PW BPSG
NW Ti/TiN
Poly W
WSi2 AlCu


- 1. Ar刻蚀
- 2. 淀积Ti/TiN层
- 3. 淀积AlCu金属层
- 4. 淀积TiN层
- 5. 淀积MIM介电层SiO2
- 6. 淀积AlCu金属层
- 7. 淀积TiN层
- 8. MIM光刻处理
- 9. 量测MIM关键尺寸
- 10. 量测MIM的套刻
- 11. 检查曝光后显影的图形
- 12. MIM干法刻蚀
- 13. 去除光刻胶



17、金属2工艺


- 1. M2光刻处理
- 2. 量测M2光刻的关键尺寸
- 3. 量测M2的套刻
- 4. 检查显影后曝光的图形
- 5. M2干法刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 量测M2刻蚀关键尺寸
- 8. 淀积SiO₂






17、金属2工艺


- 1. M2光刻处理
- 2. 量测M2光刻的关键尺寸
- 3. 量测M2的套刻
- 4. 检查显影后曝光的图形
- 5. M2干法刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 量测M2刻蚀关键尺寸
- 8. 淀积SiO₂






18、IMD2工艺


- 1. 淀积USG
- 2. 淀积USG
- 3. IMD2平坦化
- 4. 量测IMD2厚度
- 5. 清洗
- 6. 淀积USG
- 7. 淀积SiON






18、IMD2工艺


- 1. 淀积USG
- 2. 淀积USG
- 3. IMD2平坦化
- 4. 量测IMD2厚度
- 5. 清洗
- 6. 淀积USG
- 7. 淀积SiON






19、通孔2工艺

- 1. VIA2光刻处理
- 2. 量测VIA2光刻尺寸
- 3. 量测VIA2光刻套刻
- 4. 检查显影后曝光的图形
- 5. VIA2刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 量测VIA2刻蚀关键尺寸
- **8.** Ar刻蚀
- 9. 淀积Ti/TiN层
- 10. 淀积钨层
- 11.钨CMP
- 12. 清洗




19、通孔2工艺

- 1. VIA2光刻处理
- 2. 量测VIA2光刻尺寸
- 3. 量测VIA2光刻套刻
- 4. 检查显影后曝光的图形
- 5. VIA2刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 量测VIA2刻蚀关键尺寸
- 8. Ar刻蚀
- 9. 淀积Ti/TiN层
- 10. 淀积钨层
- 11.钨CMP
- 12. 清洗




19、通孔2工艺

- 1. VIA2光刻处理
- 2. 量测VIA2光刻尺寸
- 3. 量测VIA2光刻套刻
- 4. 检查显影后曝光的图形
- 5. VIA2刻蚀
- 6. 去除光刻胶
- 7. 量测VIA2刻蚀关键尺寸
- 8. Ar刻蚀
- 9. 淀积Ti/TiN层
- 10. 淀积钨层
- 11.钨CMP
- 12.清洗




20、顶层金属工艺

- 1. Ar刻蚀
- 2. 淀积Ti/TiN层
- 3. 淀积AlCu金属层
- 4. 淀积TiN层
- 5. TM光刻处理
- 6. 量测TM光刻关键尺寸
- 7. 量测TM的套刻
- 8. 检查显影后曝光的图形
- 9. TM干法刻蚀
- 10. 去除光刻胶
- 11. 量测TM刻蚀关键尺寸
- **12.**淀积SiO₂



20、顶层金属工艺


- 1. Ar刻蚀
- 2. 淀积Ti/TiN层
- 3. 淀积AlCu金属层
- 4. 淀积TiN层
- 5. TM光刻处理
- 6. 量测TM光刻关键尺寸
- 7. 量测TM的套刻
- 8. 检查显影后曝光的图形
- 9. TM干法刻蚀
- 10. 去除光刻胶
- 11. 量测TM刻蚀关键尺寸
- **12.**淀积SiO₂



20、顶层金属工艺


Si AA
SiO2 SiON
PW BPSG
NW Ti/TiN
Poly W
WSi2 AlCu


- 1. Ar刻蚀
- 2. 淀积Ti/TiN层
- 3. 淀积AlCu金属层
- 4. 淀积TiN层
- 5. TM光刻处理
- 6. 量测TM光刻关键尺寸
- 7. 量测TM的套刻
- 8. 检查显影后曝光的图形
- 9. TM干法刻蚀
- 10. 去除光刻胶
- 11. 量测TM刻蚀关键尺寸
- 12. 淀积SiO₂



21、钝化层工艺


- 1. 淀积PSG
- 2. 淀积Si₃N₄
- 3. PAD窗口光刻处理
- 4. 量测PAD窗口的套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. PAD窗口刻蚀
- 7. 去除光刻胶
- 8. 退火和合金化
- 9. WAT测试
- 10. 出厂检查





21、钝化层工艺

- 1. 淀积PSG
- 2. 淀积Si₃N₄
- 3. PAD窗口光刻处理
- 4. 量测PAD窗口的套刻
- 5. 检查显影后曝光的图形
- 6. PAD窗口刻蚀
- 7. 去除光刻胶
- 8. 退火和合金化
- 9. WAT测试
- 10. 出厂检查



Si

SiO₂

PW

AA

SiON

BPSG