

2313 666

殷家兴

自动化

电机③

4.1 解:

$$1. I_s = \frac{U_N}{R_s} = 1496.7 \text{ A}$$

2. 已知 $T = C_e \Phi I$, 其中 $C_e \Phi$ 为常数
当 $T_s = 2T_N$ 时, 可知 $I_s = 2I_N = 180 \text{ A}$

串电阻: $R = \frac{U_N}{I_s} - R_a = 1.075 \Omega$

降电压: $U' = I_s R_a = 26.46 \text{ V}$