

6.2

压电传感器大都是利用压电效应制成的

而压电效应产生的电荷在静态力下会通过绝缘电阻指数衰减,无法维持恒定输出,仅对力变化率敏感

同时,压电传感器相当于一个以压电材料为电介质的电容器,对变化信号敏感,且会隔绝直流分量

因此压电传感器常用于动态或瞬态变量的测量