
## การใช้งานอุปกรณ์โหลดเบรคสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ Precise



## การ Open โดยไม้ชักฟิวส์

- 1. ตรวจสอบ Low Gas Indicator (9) ที่บริเวณใต้ตัว โหลดเบรคสวิตช์ ไม่แสดงแถบสีแดง
- ตรวจสอบเข็มชี้แสดงสถานะการทำงาน (3) ต้อง อยู่ตำแหน่ง ON
- ตรวจสอบกลไกบอกการทำงาน Free/Lock (2)
  อยู่ตำแหน่ง Free หากอยู่ตำแหน่ง Lock ให้ใช้ไม้
  ชักฟิวส์ดันห่วง (2) ขึ้นให้อยู่ตำแหน่ง Free
- 4. ใช้ไม้ชักฟิวส์ดึงแขนโยก (1) ด้านสีเขียวลงจนได้ ยินเสียงการทำงานที่ตัวโหลดเบรคสวิตช์
- ตรวจสอบเข็มชี้แสดงสถานะการทำงาน (3) ต้อง อยู่ตำแหน่ง OFF

## การ Close โดยไม้ชักฟิวส์

- 1. สอบ Low Gas Indicator (9) ที่บริเวณใต้ตัว โหลดเบรคสวิตช์ ไม่แสดงแถบสีแดง
- ตรวจสอบเข็มชี้แสดงสถานะการทำงาน (3) ต้องอยู่ตำแหน่ง OFF
- ตรวจสอบกลไกบอกการทำงาน Free/Lock (2) อยู่ตำแหน่ง Free หากอยู่ตำแหน่ง Lock ให้ใช้ ใม้ชักฟิวส์ดันห่วง (2) ขึ้นให้อยู่ตำแหน่ง Free
- 4. ใช้ไม้ชักฟิวส์ดึงแขนโยก (1) ด้านสีแดง ลงจนได้ ยินเสียงการทำงานที่ตัวโหลดเบรคสวิตช์
- ตรวจสอบเข็มชี้แสดงสถานะการทำงาน (3) ต้องอยู่ตำแหน่ง ON