

P 12

C_L

C_H

M_L

M_H

V-

IN_V-

V-

IN_V-

V+

IN_V+

V+

IN_V+

V+

V+

V+

V+