



M	G	M	:
1 1	\cup		٠

MGMS:

M	SW	A	Н	M	SW	A	Н
$M40 \times 1,5$	50	54	7,3	$M40 \times 1,5$	46	50	5,1
M32×1,5	41	46	7	M32×1,5	36	39	4,1
M25×1,5	32	36	6	M25×1,5	30	33,5	3,6
M20×1,5	26	29	6	M20×1,5	24	26,8	3
M16×1,5	22	24,7	5,1	M16×1,5	19	21	2,7
M12×1,5	17	18,9	5,1	M12×1,5	15	17,7	2,8