Universidad del Valle de Guatemala Electrónica Digital 2 Laboratorio 3 – LCD 16X2

```
subproceso funcion ADC
 delay ms(time);
establecer ADCONObits.GO a verdadero;
Si GO es falso
      establecer ADCONObits.GO a verdadero;
establecer pot1 a ADRESH;
subproceso interrupciones ADC USART
Si ADIF es verdadero
      se establece valor lectura a ADRESH;
      se establece ADIF a verdadero;
Si RCIF es verdadero
      transferencia dato de RSR a receive buffer;
cargar datos al registro TXREG;
subproceso funcion consola
Si var1 es "-" entonces
      contador--;
Si no si var1 es "+" entonces
      Contador++;
Print valor de contador en LCD out;
subproceso librería inicialización
 delay ms(time < 15ms);
ajustar visualizador en modo 8bits;
 _{delay_ms(time < 4.1ms);}
ajustar visualizador en modo 8bits;
 delay ms(time < 100us)
ajustar visualizador en modo 8bits;
establecer visualizador en 0b0000001000;
establecer visualizador en 0b0000000001;
establecer visualizador en 0b0000001(I/D)S;
subproceso configuración SETUP
establecer TRISAbits.RAO a verdadero;
establecer TRISAbits.RA1 a verdadero;
establecer TRISA a 0x00;
establecer TRISD a 0x00;
establecer PORTD a 0xFF;
subproceso configuracion USART
establecer RCIE a verdadero;
establecer PEIE a verdadero;
establecer GIE a verdadero;
establecer Baud Rate Generator;
establecer SPEN a verdadero;
establecer TXEN a verdadero;
establecer TXIE a verdadero;
```