Measurements of the 7W 808nm laser

Power Table

Sensoren nach bestem Gewissen aufgestellt amplitude = 0 = dc off NA = Laserleistung zu groß für Sensor (Max. 500mW)

Sensor1 = STEAM Sensor an PM100USB: Typ S121C 400-1100nm S/N 17082118 Sensor2 = HLL Sensor an PM200: Typ S121C 400-1100nm S/N 14080833

P = Leistung nach Aufbau: Linsel Spiegell Linse2 Spiegel2 30cm-Drift (ohne Fenster)
P gemessen mit Sensor2 @ Thorlabs PM200 Preflect = reflektierte Leistung von Fenster nach Linsel an Sensorl @ PM100USB Ptrans = transmittierte Leistung direkt hinter Fenster an Sensor2 @ PM200 Pneu = 0.9*0.95*P = Leistung auf Kathode

nach Linse Spiegel Fenster Linse Spiegel 30cm Drift und verglichen mit Sensorl 17-12-20_laser_power_direct.txt

17-12-20_laser_power_direct_tab.xlsx							
A[bits]	P[mW]	Ptrans[W]	Preflect[W]	Pneu[W]			
18000	404	NA	5.76E-02	3.45E-01			
15000	267	3.39E-01	2.99E-02	2.28E-01			
13000	106	1.35E-01	1.11E-02	9.06E-02			
12930	101	1.28E-01	1.06E-02	8.64E-02			
12915	100	1.27E-01	1.05E-02	8.55E-02			
11000	2.38	3.59E-03	2.85E-04	2.03E-03			
10000	1.38	2.17E-03	1.70E-04	1.18E-03			
9000	0.91	1.48E-03	1.16E-04	7.78E-04			
7000	0.457	7.80E-04	6.06E-05	3.91E-04			
5000	0.234	4.12E-04	3.19E-05	2.00E-04			
2500	0.074	1.35E-04	1.04E-05	6.33E-05			
2000	0.051	9.39E-05	7.40E-06	4.36E-05			
1500	0.032	6.07E-05	4.70E-06	2.74E-05			
1000	0.015	3.06E-05	2.40E-06	1.28E-05			
500	0.002	6.55E-06	5.30E-07	1.71E-06			
400	4.30E-04	2.84E-06	2.40E-07	3.68E-07			
350	1.60E-05	1.30E-06	1.20E-07	1.37E-08			
300	2.00E-06	2.10E-07	4.00E-08	1.71E-09			
250	2.00E-06	3.00E-08	3.00E-08	1.71E-09			
100	2.00E-06	3.00E-08	3.00E-08	1.71E-09			
0	2.00E-06	3.00E-08	3.00E-08	1.71E-09			

Table 1: Kennlinie Pyrometer		Tabl Bit	Table 2: Kennlinie Photodiode Bit $\mid P \mid mW \mid \mid \Delta P \mid mW \mid$			
Tan Bit			0	0	0	
0	P [W]	ΔP [W] 0.001	300	0.0003	0.0001	
2000	-0.0085	0.001	400	0.003	0.0001	
4000	-0.0083	0.001	500	0.0065	0.0001	
6000	-0.0033	0.001	600	0.0120	0.0001	
8000	-0.0075	0.001	700	0.0176	0.0001	
10000	-0.006	0.001	800	0.0237	0.0001	
11000	-0.003	0.001	900	0.03	0.0001	
11200	-0.0015	0.001	1000	0.0368	0.0001	
11400	0.012	0.001	1200	0.0515	0.0001	
11600	0.0335	0.001	1400	0.0673	0.0001	
11800	0.0555	0.001	1600	0.0842	0.0001	
12000	0.081	0.001	1800	0.102	0.001	
12500	0.142	0.001	2000	0.121	0.001	
13000	0.2083	0.001	2500	0.173	0.001	
13500	0.2755	0.001	3000	0.231	0.001	
14000	0.343	0.001	4000	0.369	0.001	
15000	0.4765	0.001	5000	0.542	0.001	
16000	0.6105	0.001	6000	0.763	0.001	
18000	0.876	0.001	7000	1.05	0.01	
20000	1.14	0.001	8000	1.46	0.01	
22000	1.406	0.001	9000	2.1	0.01	
24000	1.661	0.001	10000	3.23	0.01	
26000	1.914	0.001	10500	4.17	0.01	
28000	2.184	0.001	10750	4.85	0.01	
30000	2.45	0.001	11000	6.21	0.01	
32000	2.707	0.001	11100	6.48	0.01	
34000	2.959	0.001	11200	7.31	0.01	
36000	3.199	0.001	11300	10.5	0.01	
38000	3.469	0.001	11400	27	0.01	
40000	3.762	0.001	11500	39.1	0.01	
42000	4.043	0.001	11600	51.5	0.01	
44000	4.279	0.001	11700	63.2	0.01	
46000	4.505	0.001	11800	76.5	0.01	
48000	4.784	0.001	11900	91	0.01	
50000	5.008	0.001	12000	106	0.01	
52000	5.26	0.001	12500	172	0.01	
54000	5.48	0.001	13000	230	0.01	
56000	5.721	0.001	14000	317	0.01	
58000	5.965	0.001	15000	372	0.01	
60000	6.145	0.001	16000	411	0.01	
62000	6.362	0.001	17000	440	0.01	
64000	6.604	0.001	18000	464	0.01	
65535	6.843	0.001	19000	483	0.01	
			20000	500	0.01	

http://mesa-wiki.office.mami.kph/ - MESA-Wiki

Permanent link:

http://mesa-wiki.office.mami.kph/doku.php?id=melba:measurements:laser

Last update: 2017/12/21 09:55

