

【例题1】分析体系几何组成。(11-8)




EAB折杆与地基之间的两个链杆支座E、A等价为虚铰E,将EAB折杆等价换成链杆EB; FBC折杆与地基之间的两个链杆EB、F等价为虚铰E,将FBC折杆等价换成链杆EC; GCDH部分为刚片 I,地基为刚片II,刚片 I 和刚片II 用EC、D、G三个链杆相连接已满足二刚片规则,H链杆为多余联系,体系为有1个多余约束的几何不变体系。体系为1次超静定结构。

【例题2】分析体系几何组成。(11-10)




【例题3】分析体系几何组成。(11-23)




DH杆或DEGF只能水平移动, D点竖向位移为零; DH杆或DEGF等价为竖向链杆支座; ABDC部分为刚片 I,地基为刚片II, 刚片I 和刚片II 满足二刚片规则, DEGF部分有两个多余约束, 原体系为有2个多余约束的几何不变体系。 原体系为2次超静定结构。

【例题4】分析体系几何组成。(11-24)



DH杆或DEGF部分只能水平移动, D点竖向位移为零; 等价为竖向链杆支座D; ABDC部分为刚片 I,地基为刚片II, 刚片I和刚片II满足二刚片规则, DEGF部分有1个多余约束, 原体系为有1个多余约束的几何不变体系。 原体系为 1次超静定结构。


【例题5】分析体系几何组成。(11-25)



GCD部分只能竖向移动,D点水平位移为零; GCD部分的等价为D点水平链杆支座; ABKD部分只能水平移动,D点竖向位移为零; ABKD部分的等价为D点竖向链杆支座; EFDH部分为刚片 I,地基为刚片II, 刚片I 和刚片II 用D、H三个链杆已满足二刚片规则, F为多余约束,


原体系为有1个多余约束的几何不变体系。原体系为1次超静定结构。

【例题6】分析体系几何组成。(11-26)




CAB折杆等价换成CB链杆; GEFCDH部分为刚片 I,地基为刚片II, 刚片I 和刚片II 用交于一点C的三个链杆相连, 不满足二刚片规则,原体系为瞬变体系。 GEFCDH部分内部有1个多余约束, 不影响几何组成结果。

【<mark>例题7</mark>】分析体系几何组成。 (11-27)




CAB折杆等价换成CB链杆; GEF和CDEH由一铰和一个链杆相连, 满足二刚片规则构成一个刚片I; 地基为刚片II, 刚片I和刚片II用三个链杆相连, 满足二刚片规则, 原体系为无多余约束的几何不变体系。




EGH折杆只能水平移动,E点竖向位移为零;EGH等价为E点竖向链杆支座;ADCB部分为刚片 I,BDEF部分为刚片 II,地基为刚片 III,刚片 I和刚片 III虚铰在A,刚片 I和刚片 II I虚铰在O12,刚片 II和刚片 III少一个联系没有虚铰,不满足三刚片规则,原体系为瞬变体系。(E、F两个链杆共线只相当1个约束)。





ABCD部分为刚片 I,地基为刚片II,刚片I和刚片II用铰I和链杆II用式II

B链杆为 1个多余约束,原体系为有1个多余约束的几何不变体系。




EGH杆件只有水平位移, E铰竖向位移为零, EGH杆件等价为竖向链杆支座E:

ACD为刚片 I,BDEF为刚片II,地基为刚片III;三个刚片用O13、O23、O12三个铰(虚铰)共线不构成三角形,


不满足三刚片规则,原体系为瞬变体系。

注: B链杆不减少自由度。



EGH杆只能竖向移动,E点水平位移为零; EGH杆等价为水平链杆支座E; BDEF部分为刚片 I,地基为刚片II,两个刚片之间用B、E、F三个链杆相连已满足二刚片规则, ACD链杆为1个多余联系,原体系为有1个多余约束的几何不变体系。


【例题12】分析体系几何组成。(11-39)



EGH杆只能竖向移动,E点水平位移为零; EGH杆等价为水平链杆支座E ACD部分为刚片 I,BDEF部分为刚片II,地基为刚片III,

三个铰构成三角形满足三刚片规则,原体系为无多余约束的几何不变体系。


【**例题13**】分析体系几何组成。(11-42)




EAB折杆等价为链杆EB; CDH折杆等价为链杆CH;

BFGC部分为刚片 I,地基为刚片II,刚片I和刚片II用E、F、H三个链杆相连满足二刚片规则,G链杆为多余联系,原体系为有1个多余约束的几何不变体系。1次超静定结构。

【例题14】分析体系几何组成。(11-43)




KDE折杆等价为链杆DO;HCDO折杆等价为链杆CO;BGC部分为刚片II,FAB部分为刚片III,地基为刚片III,刚片I和刚片III用三个链杆相连满足二刚片规则构成大刚片,刚片II和大刚片用三个链杆已满足二刚片规则有1个多余联系,原体系为有1个多余约束的几何不变体系。1次超静定结构。



GBH折杆用AFG链杆和B链杆相连虚铰在A处,GBH折杆等价为链杆AH; CHKD部分为刚片 I,DKJE部分为刚片II,地基为刚片III, 刚片I和刚片III用三个链杆相连,满足二刚片规则构成大刚片III, 刚片II和大刚片III用K铰和D链杆三个联系已满足二刚片规则, E链杆为多余联系,原体系为有1个多余约束的几何不变体系。1次超静定结构。

【**例题16**】分析体系几何组成。 (11-48)




去二元体KE;去二元体DK;

AFG折杆只能水平移动,G点竖向位移为零;

AFG折杆等价为竖向链杆支座G;

BGH部分为刚片I, CHK部分为刚片II, 地基为刚片III, 三个虚铰共线不满足三刚片规则,原体系为瞬变体系。

【例题17】分析体系几何组成。(11-49)




去二元体BG: AFG折杆只能水平移动, G点竖向位移为零;


AFG等价为竖向链杆支座G; DKE折杆用D和E链杆相连虚铰在O处,DKE折杆等价为链杆KO;


GH杆件与其他部分满足二刚片规则可以去掉:

CHK部分为刚片 I,地基为刚片II,刚片I 和刚片II 用三个链杆相连满足二刚片规则,原体系为无多余约束的几何不变体系。

【<mark>例题18</mark>】分析体系几何组成。(11-58)








ABFG部分与地基用两个链杆相连虚铰在O,ABFG等价为OG链杆; GCD部分与地基用两个链杆相连虚铰在G,GCD等价为GD链杆; KDEH部分为刚片 I,地基为刚片II,两个刚片之间三个链杆交于一点G, 不满足二刚片规则,原体系为瞬变体系。

【**例题19**】分析体系几何组成。(11-59)



GH部分只能水平移动,G点竖向位移为零; GH部分等价为竖向链杆支座:


ABCD部分为刚片 I, DEFG部分为刚片II, 地基为刚片III:

三个铰构成三角形满足三刚片规则,

B链杆支座为多余约束,

原体系为有1个多余约束的几何不变体系。

【例题20】分析体系几何组成。(11-60)



EGH部分只能水平移动,E点竖向位移为零;


EGH部分等价为竖向链杆支座;

ABCD部分为刚片 I,DEF部分为刚片II,

地基为刚片Ⅲ;

刚片**||**和刚片|||之间缺少虚铰(两个链杆共线), |不满足三刚片规则,原体系为瞬变体系。

【例题21】分析体系几何组成。(11-61)



去二元体DB; EGH只能竖向移动,

E点水平位移为零; EGH等价为水平链杆支座;


ACD部分为刚片 I,DEF部分为刚片II,

地基为刚片///:

三个铰(或虚铰)构成三角形满足三刚片规则,

原体系为无多余约束的几何不变体系。

【**例题22-1**】分析体系几何组成。(11-63)



去二元体CD:

ABD折杆与地基用两个链杆相连虚铰在A,

ABD折杆等价为AD链杆;


GEFDH部分为刚片 I, 地基为刚片 II,

两个刚片用AD、G、H三个链杆相连满足二刚片规则,

刚片/无多余约束,

原体系为无多余约束的几何不变体系。为静定结构。

【例题22-2】第二种方法。




去二元体CD:

GEFDH部分为刚片 I,ABD折杆为为刚片II;地基为刚片III,三个刚片用A、D、O13三个铰相连满足三刚片规则,

刚片 / 无多余约束,

原体系为无多余约束的几何不变体系。为静定结构。


【例题23】分析体系几何组成。(11-64)





去掉F竖向链杆支座加上反力X,在A处加一个竖向链杆支座,A处竖向反力应该等于零。 取隔离体,求出A处竖向链杆反力,

根据等代体系的条件得X=0,体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。


【例题24】分析体系几何组成。(11-67)









将AEFH刚片等价换成铰接三角形刚片AEH; EB杆件为刚片 I, HGDC部分为刚片 II, 地基为刚片III, 用O23、O12、O13三个虚铰相连, 三个虚铰不共线构成三角形,满足三刚片规则, 该体系为无多余约束的几何不变体系。



EBF刚片/与地基之间的两个链杆AE、B等价为虚铰M,将EBF等价换成链杆MF; CFG为刚片//,刚片//与地基刚片/// 用MF、GD、C三个链杆相连接,


满足二刚片规则,体系为无多余约束的几何不变体系。





EBF刚片/与地基之间的两个链杆AE、B等价为虚铰M,将EBF等价换成链杆MF;GDK刚片//与地基之间的两个链杆KJ、D等价为虚铰N,将KDJ等价换成链杆GN;CFG为刚片///,刚片///与地基刚片用MF、GN、C三个链杆相连接,

三个链杆交于一点0,不满足二刚片规则,体系为瞬变体系。




方法2:


EBF刚片I与地基之间的两个链杆AE、B,等价为虚铰M,

将EBF等价换成链杆MF;

FCG刚片II与地基之间的两个链杆MF、C,等价为固定铰支座C;


注: 两跨可以等价为一个固定铰支座。






EBF刚片与地基之间的两个链杆AE、B等价为虚铰O,将EBF等价换成链杆OF; KJN刚片与地基之间的两个链杆NM、D等价为虚铰P,将KDJ等价换成链杆KP; CFG为刚片I, GDK为刚片II, 地基为刚片III,

- 三个刚片用O12、O13、O23三个铰相连接,
- 三个铰构成三角形满足三刚片规则,体系为无多余约束的几何不变体系。







本题可以采用零载法分析几何组成。所谓零载法就是在没有荷载作用时进行内力计算。 若内力为零,体系就是静定结构,也就是无多余约束的几何不变体系。内力可以不为零,体系为瞬变体系。 先求出H链杆反力等于0,可以求出所有内力反力都等于零,体系为无多余约束的几何不变体系。

利用杆件(约束)替代法计算联系力,将原体系变成一个几何组成简单的等代体系,等代体系为基附型结构。 去掉H链杆支座加上反力X,在E加一个竖向杆件支座,E竖向杆件支座反力应该等于零, 从受力角度和原体系等价。取整体隔离体计算E处竖向支座反力,根据等代体系条件得X=0, 原体系为无多余约束的几何不变体系。原体系为静定结构。


【例题32】分析体系几何组成。(11-78)






EF杆件等价为链杆支座E,BDE为刚片 I,ACD为刚片II,地基为刚片III;三个刚片用O13、O23、O12三个铰(虚铰)相连接构成三角形,满足三刚片规则,体系为无多余约束的几何不变体系。第二种方法:本题也可以由分析构件的位移得到结论。ACD折杆只能水平移动,BDE只能竖向移动,D点应该是水平和竖向都不动,所有构件都没有位移。体系为无多余约束的几何不变体系。

【例题34】分析体系几何组成。(12-10)




ACD折杆只能水平移动,D点竖向位移为零,ACD折杆等价为D点竖向链杆支座; EG杆只能水平移动,E点竖向位移为零;EG杆等价为E点竖向链杆支座; EDFB部分为刚片 I,地基为刚片II,两个刚片之间用三个链杆相连, 三个链杆延长线相交与一点O12,不满足二刚片规则,原体系为瞬变体系。

【例题35】分析体系几何组成。(12-11)



去二元体DG。


AC杆只能水平移动,C点竖向位移为零;AC杆等价为C点竖向链杆支座; EF杆只能水平移动,E点竖向位移为零;EF杆等价为E点竖向链杆支座; CEDB部分为刚片I,地基为刚片II,两个刚片之间用三个链杆相连满足二刚片规则, 原体系为无多余约束的几何不变体系。



AC杆只能水平移动,C点竖向位移为零;AC杆等价为C点竖向链杆支座; EF杆只能水平移动,E点竖向位移为零;EF杆等价为E点竖向链杆支座; CEDBFH部分为刚片 I,地基为刚片II, 两个刚片之间用C、E、B三个链杆相连就已满足二刚片规则,

H为多余联系,故原体系为有1个多余约束的几何不变体系。1次超静定结构。

【例题37】分析体系几何组成。(12-30)




去二元体DB。


AC杆只能水平移动,C点竖向位移为零,AC杆等价为C点竖向链杆支座;


FCD杆与地基用两个链杆相连虚铰在F,等价为FD链杆;


EDGH部分为刚片 I,地基为刚片II,两个刚片之间用H、E、FD三个链杆相连满足二刚片规则,原体系为无多余约束的几何不变体系。

【例题38】分析体系几何组成。(12-76)











AFGBC部分与地基用铰A、链杆B相连,虚铰在A点,等价为HG链杆;链杆B延长线通过铰A,链杆B约束不起作用;

去二元体AHC:


KDEJ部分为刚片I,地基为刚片II; 刚片I 和地基刚片II 用E、K和J三个链杆相连交于一点J, 不满足二刚片规则,原体系为瞬变体系。

【例题39】分析体系几何组成。(13-1)






链杆支座约束可以沿着链杆沿 线方向在刚片内移动,不影响 几何不变性质。




不满足三刚片规则

原体系为瞬变体系。

【例题40】分析体系几何组成。(13-2)




链杆支座约束可以沿着链杆沿 线方向在刚片内移动,不影响 几何不变性质。




满足三刚片规则

无多余约束几何不变体系

【例题41】分析体系几何组成。(13-3)





链杆支座约束可以沿着链杆沿 线方向在刚片内移动,不影响 几何不变性质。




多余约束几何不变体系

【例题42】分析体系几何组成。(13-4)






链杆支座约束可以沿着链杆沿线方向在 刚片内移动,不影响几何不变性质。




无多余约束几何不变体系


第二种方法:




三个铰构成三角形,满足三刚片规则, 无多余约束的几何不变体系

【例题43】分析体系几何组成。(13-5)










链杆支座约束可以沿着链杆沿 线方向在刚片内移动,不影响 几何不变性质。

体系为瞬变体系。

【例题44】分析体系几何组成。(13-6)










体系为瞬变体系。

链杆支座约束可以沿着链杆沿线方向在刚片 内移动,不影响几何不变性质。

【例题45】分析体系几何组成。(13-7)








满足三刚片规则


无多余约束几何不变体系


链杆支座约束可以沿着链杆沿线方向在刚片 内移动,不影响几何不变性质。



【例题46】分析体系几何组成。(13-8)









体系为瞬变体系。

链杆支座约束可以沿着链杆沿线方向在 刚片内移动,不影响几何不变性质。


【<mark>例题47</mark>】分析体系几何组成。(13-9)





链杆支座约束可以沿着链杆沿线方向在刚片 内移动,不影响几何不变性质。




【例题48】分析体系几何组成。 (13-10)








刚片内移动,不影响几何不变性质。




满足二刚片规则


无多余约束几何不变体系

【例题49】分析体系几何组成。(13-11)






链杆支座约束可以沿着链杆沿线方向在刚片 内移动,不影响几何不变性质。




无多余约束几何不变体系


无多余约束几何不变体系

【例题50】分析体系几何组成。(13-12)







链杆支座约束可以沿着链杆沿线方向在刚片内移动,不影响几何不变性质。




【例题51】分析体系几何组成。(13-14)






GE刚片和DFAC刚片用GD、EF两个链杆相连接虚铰在D处,等价GED刚片用实铰D相连接。








满足三刚片规则


无多余约束几何不变体系

【例题52】分析体系几何组成。(13-15)




K处,等价于AGEK刚片和KHFB刚片用实铰K相连。AGEK刚片等价成AEK刚片。

第二种方法




将A固定铰支座的两个链杆支座方向等价成AD和AC方向,



链杆支座约束可以沿着链杆沿线方向在刚片 内移动,不影响几何不变性质。 三刚片三个铰共线


该体系为瞬变体系




ADC折杆件刚片与地基之间的两个链杆支座A、C等价为虚铰K,将ADC折杆件刚片等价换成链杆KD; EFG杆件为刚片 I, EBD杆件为刚片 II, 地基为刚片III,用O23、E、O13三个铰相连接构成三角形,满足三刚片规则,该体系为无多余约束的几何不变体系。该体系为静定结构。

【例题54】分析体系几何组成。(9-3)

Ш





【例题55】分析体系几何组成。(9-5)



将**DFGH**刚片等价换成刚片**DFH**; **EF**杆件为刚片 **I**, **ACDB**杆件为刚片 **II**, 地基为刚片**III**, 用**O23**、**O12**、**O13**三个虚铰相连,三个虚铰不共线构成三角形,满足三刚片规则,该体系为无多余约束的几何不变体系。该体系为静定桁架。


【例题56】分析体系几何组成。(9-10)







 $\therefore X = 0$


为无多余约束的 几何不变体系。




本题采用零载法分析几何组成。利用杆件(约束)替代法计算联系力,将原体系变成一个几何组成简单的体系成为等代体系,等代体系为基附型结构,按照先附后基顺序计算。 去掉A链杆支座加上反力X,在C处加一个竖向链杆支座, C处竖向链杆反力应该等于零,从受力角度和原体系等价。 取隔离体求出C处竖向链杆反力,根据等代体系条件得X=0, 体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。 【例题57】分析体系几何组成。(9-26)










 $F_{Ay}=0$


 $\therefore X = 0$


为无多余约束的 几何不变体系。 本题采用零载法分析几何组成。利用杆件(约束)替代法计算联系力,将原体系变成一个几何组成简单的体系成为等代体系,等代体系为基附型结构。 去掉B竖向链杆支座加上反力X,在A处加一个竖向链杆支座, A处竖向反力应该等于零。


取隔离体,求出A处竖向链杆反力,根据等代体系的条件得X=0,体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。

【例题58】分析体系几何组成。(9-28)









 $:: F_{NFG} = 0$

 $\therefore X = 0$

为无多余约束的 几何不变体系。


本题采用零载法分析几何组成。

利用杆件(约束)替代法计算联系力,将原体系变成一个几何组成简单的体系成为等代体系,等代体系为简单桁架结构。

去掉K链杆支座加上反力X,在FG节点间加杆件,FG杆件轴力应该等于零,从受力角度和原体系等价。取隔离体求出FG杆件轴力,根据等代体系条件得X=0,

体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。


【<mark>例颢59</mark>】分析体系几何组成。 (9-31)





整体隔离体

 $\overline{F_{Bx}} = -4X$

为无多余约束的 几何不变体系。







本题采用零载法分析几何组成。利用杆件(约束)替代法计算联系力, 将原体系变成一个几何组成简单的体系成为等代体系,

本题采用零载法分析几何组成。利用杆件(约束)替代法计算联系力,

等代体系为基附型结构,按照先附后基顺序计算。


去掉A链杆支座加上反力X,在B处加一个水平链杆支座,


B处水平反力应该等于零,从受力角度和原体系等价。


取隔离体求出B处水平反力,


根据等代体系条件得X=0,体系为无多余约束的几何不变体系。 体系为静定结构。

【例题60】分析体系几何组成。(9-35)











 $F_{NDE} = 0$ X = 0


从受力角度和原体系等价。 取隔离体求出DE杆件轴力,根据等代体系条件得X=0,

体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定桁架结构。




【<mark>例题61</mark>】分析体系几何组成。(9-36)







本题采用零载法分析几何组成。利用杆件(约束)替代法计算联系力,将原体系变成一个几何组成简单的体系成为等代体系,等代体系为基附型结构,按照先附后基顺序计算。 去掉C链杆支座加上反力X,在D、E节点之间加一个杆件DE, DE杆件轴力应等于零,从受力角度和原体系等价。 取隔离体求出DE杆件轴力,根据等代体系条件得X=0, 体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定桁架结构。

【例题62】分析体系几何组成。(9-37)






本题采用零载法分析几何组成。利用约束代替法计算。 去掉B链杆支座加上反力X,在G处加竖向链杆支座, G 竖向链杆支座反力应该等于零,从受力角度和原体系等价, 新体系为无多余约束的几何不变体系,基附型结构。 先求附属部分,再求基本部分,G竖向链杆支座反力等于零, X取任意值G竖向处链杆支座反力都是零,原体系为瞬变体系。 【例题63】分析体系几何组成。(9-3)



本题采用零载法分析几何组成。利用约束代替法计算。 去掉F刚臂支座加上反力X,在D处加一个竖向链杆支座, D处竖向反力应该等于零,从受力角度和原体系等价。 取隔离体求出D处竖向反力,根据等代体系条件得X=0, 体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。

【例题64】分析体系几何组成。(9-39)




本题采用零载法分析几何组成。利用约束代替法计算。

去掉H 刚臂支座加上反力X,在A处加水平链杆支座,A水平链杆支座反力应该等于零,从受力角度和原体系等价,新体系为无多余约束的几何不变体系, 基附型结构。先求附属部分,再求基本部分,A水平链杆支座反力等于零,


X取任意值A处水平链杆支座反力都是零,原体系为瞬变体系。

【例题65】分析体系几何组成。(10-




 $∴ F_{NGC} = 0$ ∴ X = 0为无多余约束的 几何不变体系。 本题采用零载法分析几何组成。利用杆件(约束)替代法计算联系力,将原体系变成一个几何组成简单的体系成为等代体系,等代体系为二刚片组成结构。去掉B链杆支座加上反力X,在CG之间加一个竖向杆件,CG竖向杆件轴力应该等于零,从受力角度和原体系等价。为了方便计算加上尺寸,取隔离体计算A处竖向支座反力,做出ADC和CEB部分的弯矩图,利用弯矩图求出较C两侧剪力,由剪力求出CG杆的轴力,根据等代体系条件得X=0,原体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。

【例题66】分析体系几何组成。(10-6)



本题采用零载法分析几何组成。利用杆件(约束)替代法计算联系力, 去掉C坚向链杆支座加上反力X,在EH之间加一个杆件,EH杆件轴力应该等于零, 从受力角度和原体系等价。取整体隔离体求出支座反力,取部分隔离体求出EH杆轴力, 根据等代体系条件得X=0,原体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。 【例题67】分析体系几何组成。(10-3)




 $\therefore F_{\text{NEH}} = 0$

$$\therefore X = 0$$

为无多余约束的几何不变体系。


本题采用零载法分析几何组成。利用杆件(约束)替代法计算联系力,将原体系变成一个几何组成简单的体系成为等代体系,等代体系为二刚片组成结构。去掉A链杆支座加上反力X,在EH之间加一个杆件,EH杆件轴力应该等于零,从受力角度和原体系等价。取整体隔离体求出支座反力,取隔离体DGE求出E处剪力,取隔离体HFB求出H处剪力,取隔离体AEFB求出EH杆的轴力,根据等代体系条件得X=原体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。

【例题68】分析体系几何组成。(10-4)



本题采用零载法分析几何组成。利用约束替代法计算联系力。 去掉**B**链杆支座加上反力**X**,在**A**处加一个竖向链杆支座,**A**处竖向支座反力应该等于零, 从受力角度和原体系等价。取整体隔离体列竖向投影平衡条件求出**A**支座竖向反力, 根据等代体系条件得**X=0**,原体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。

【例题69】分析体系几何组成。(10-8)




本题采用零载法分析几何组成。利用杆件(约束)替代法计算联系力。 去掉**H**链杆支座加上反力**X**,在**A**处加一个水平链杆支座,**A**处水平链杆反力应该等于零, 从受力角度和原体系等价。

利用反证法:在X作用下,假设A处水平链杆支座反力为零,由节点法可知杆件AC、CB轴力为零,

B处水平链杆支座反力为零,显然整体隔离体水平方向将不满足平衡条件,


X不等于零时A处水平链杆支座反力一定不等于零。原体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。

【例题70】分析体系几何组成。(10-9)




去掉A竖向链杆支座加上反力X,在GC之间加一个杆件,GC杆件轴力应该等于零,从受力角度和原体系等价。 画出ADC弯矩图,由弯矩图求出C铰左左截面剪力,取节点C隔离体求出GC杆的轴力, 根据等代体系条件得X=0,原体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。


【<mark>例题71</mark>】分析体系几何组成。(10-16)



去掉B链杆支座加上反力X,在GH之间加一个杆件,GH杆件轴力应该等于零,从受力角度和原体系等价。 利用节点法找零杆,利用对称性可知EH、GE杆件轴力等于零,取H节点隔离体求GH杆件轴力等于零, X可以不等于零,原体系为瞬变体系。


【例题72】分析体系几何组成。(10-23)






去掉**B**链杆支座加上反力**X**,在**EH**之间加一个杆件,**EH**杆件轴力应该等于零,从受力角度和原体系等价。取整体隔离体求支座反力,取**GHC**隔离体求**G**处剪力,取隔离体**GHCFX**求出**EH**杆的轴力为零,**X**不等于**0**,体系为瞬变体系。

【例题73】分析体系几何组成。(10-2



去掉B水平链杆支座加上反力X,在ED之间加一个杆件,ED杆件轴力应该等于零,从受力角度和原体系等价。取隔离体AE求出E处剪力,取隔离体BD求出D处剪力,取隔离体EFB求出EH杆的轴力,根据等代体系条件得X=0,体系为无多余约束的几何不变体系。体系为静定结构。

【**例题74**】分析体系几何组成。(10-28)



BJC折杆刚片与地基之间的两个链杆支座B、C等价为K铰支座,


将BJC折杆刚片等价换成链杆JK;


折杆刚片JDG等价为铰接三角形JDG刚片;

刚片JDG与地基用D、JK两个链杆相连接等价为虚铰*K,*刚片JDG等价为JGK刚片。 *AHJ*杆件为刚片 *I,EFG*杆件为刚片 *II,*地基为刚片 *III*,


用 O12、 O13、O23三个铰相连接构成三角形,满足三刚片规则,

该体系为无多余约束的几何不变体系。






【另种方法】零位移等价成支座约束



本题采用零载法分析几何组成。利用约束替代法计算。

去掉B加上反力X,在A加竖向链杆支座,A竖向链杆支座反力应该等于零,从受力角度和原体系等价。 画出BED弯矩图,由弯矩图求出DE剪力,取节点D隔离体求出A竖向反力,

根据等代体系条件得X=0,原体系为无多余约束的几何不变体系。原体系为静定结构。



ACD杆只能水平移动,D点竖向位移为零;D点等价为竖向链杆支座; EG杆只能水平移动,E点竖向位移为零;E点等价为竖向链杆支座; EDBFH部分为刚片I,地基为刚片II,两个刚片之间用四个链杆相连, 四个链杆相连延长线交于一点B,不满足二刚片规则,原体系为瞬变体系。