
# Cinemática Diferencialde Piemas

JHONATAN YAEL MARTINEZ VARGAS A0173193



#### Cinematica Directa

La cinemática diferencial aplicada a los robots humanoides es una herramienta que permite describir y controlar el movimiento de estos robots, relacionando las velocidades de las articulaciones con las velocidades del cuerpo y las extremidades.

#### Matrices de rotación

a matriz de rotación es una herramienta matemática utilizada para representar y describir las rotaciones en el espacio tridimensional.

$$R(x,\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}(\mathbf{y},\theta) = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & Sen \phi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -Sen \phi & 0 & Cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$R(z,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -Sen \theta & 0 & 0 \\ Sen \theta & Cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



# Matrices de transformación homogenea

Una matriz de transformación homogénea es una matriz 4x4 que combina tanto la rotación como la traslación en una sola representación. Está compuesta por una matriz de rotación 3x3 y un vector de traslación 3x1.

# MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN

$$Tras(\mathbf{p})R(\mathbf{x}, \alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & Cos \alpha & -Sen \alpha & p_y \\ 0 & Sen \alpha & Cos \alpha & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$


$$Tras(\mathbf{p})R(\mathbf{y}, \phi) = \begin{bmatrix} Cos \phi & 0 & Sen \phi & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ -Sen \phi & 0 & Cos \phi & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$Tras(\mathbf{p})R(\mathbf{z}, \theta) = \begin{bmatrix} Cos \theta & -Sen \theta & 0 & p_x \\ Sen \theta & Cos \theta & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$


# Jacobiano

El jacobiano es una matriz que describe cómo cambiarán las coordenadas del punto final del robot (posición y orientación) en respuesta a cambios infinitesimales en las posiciones de las articulaciones del robot.



# Angulos de Euler

Los ángulos de Euler son una forma de describir las rotaciones en el espacio tridimensional utilizando tres ángulos que definen una secuencia de rotaciones alrededor de los ejes cartesianos.



```
m_H1 = SE3(rotx(pi/2), [0,0,4])
m_H1 =
             0.9996
                     -0.0274
             0.0274
                      0.9996
                  0
m_H2 = SE3(roty(0), [4,0,0])
m_H2 =
                           1
                           0
```


```
m_H3 = SE3(roty(0), [4,0,0])
m_H3 =
                                   4
                                   0
                                   1
m_H4 = SE3(roty(0), [4,0,0])
m_H4 =
                                   0
```

```
%Matriz de transformación homogenea global de 4 a 0
m_H20 = m_H1 * m_H2
m_H20 =
        1
                  0
                           0
                                    4
             0.9996
                     -0.0274
                      0.9996
             0.0274
                                    1
                           0
m_H30 = m_H20 * m_H3
m_H30 =
        1
             0.9996
                     -0.0274
             0.0274
                      0.9996
                           0
                                    1
m_H40 = m_H30 * m_H4
mH40 =
                                   12
                  0
             0.9996
                     -0.0274
             0.0274
                      0.9996
                                    4
                  0
                           0
                                    1
```

```
% Matriz de transformacion final
disp(m_H40)
```

```
1 0 0 12
0 0.9996 -0.02741 0
0 0.02741 0.9996 4
0 0 0 0 1
```

Aqui la qua ca puada aprociar de al valor numa



```
m_H0 = SE3;

% Apartir de este momento cada junta tiene que realizar dos rotaciones en diferentes ejes por
% lo que se crean dos matrices de rotacion continuas para cada una de estas

% Junta 1 a junta 2
m_H1 = SE3(roty(pi/2), [0,0,0])
```

```
m_H2 = SE3(rotz(-pi/2), [0,0,0])
m_H2 =
    0.9996
             0.0274
   -0.0274
             0.9996
% Junta 2 a junta 3
m_H3 = SE3(roty(-pi/2), [0,0,0])
m_H3 =
                     -0.0274
    0.9996
    0.0274
                      0.9996
                           0
```

```
m_H2 = SE3(rotz(-pi/2), [0,0,0])
m_H2 =
             0.0274
    0.9996
   -0.0274
             0.9996
         0
% Junta 2 a junta 3
m_H3 = SE3(roty(-pi/2), [0,0,0])
m_H3 =
    0.9996
                      -0.0274
                      0.9996
    0.0274
         0
                           0
```

```
m_H4 = SE3(rotz(-pi/2), [0,0,0])
m H4 =
    0.9996
             0.0274
   -0.0274
             0.9996
% Junta 3 a junta 4
m_{H5} = SE3(roty(0), [2,0,0])
m_H5 =
```

```
% Junta 4 a junta 5
m_H6 = SE3(rotz(-pi/2), [2,0,0])
m H6 =
    0.9996
             0.0274
   -0.0274
             0.9996
        0
% Junta 5 a junta 6
m_H7 = SE3(rotz(pi/2), [0,0,0])
m_H7 =
    0.9996
            -0.0274
    0.0274
             0.9996
```

```
m_H8 = SE3(rotx(pi/2), [0,0,0])
m_H8 =
                 0
             0.9996
                     -0.0274
             0.0274
                      0.9996
                 0
                                    1
% Junta 6 a junta 7
m_H9 = SE3(roty(0), [0,0,2])
m_H9 =
```

```
%Matriz de transformación homogenea global de 5 a 0
m_H20 = m_H1 * m_H2
m_H20 =
    0.9992
             0.0274
                       0.0274
   -0.0274
             0.9996
   -0.0274
            -0.0008
                       0.9996
         0
                  0
                           0
m_H30 = m_H20 * m_H3
m H30 =
    0.9996
             0.0274
                       0.0000
   -0.0274
             0.9996
                       0.0008
    0.0000
             -0.0008
                       1.0000
                                     1
                            0
```

```
m_H40 = m_H30 * m_H4
m H40 =
    0.9985
              0.0548
                        0.0000
   -0.0548
              0.9985
                        0.0008
    0.0000
             -0.0008
                        1.0000
         0
                   0
                              0
m_{H50} = m_{H40} * m_{H5}
m_H50 =
    0.9985
              0.0548
                        0.0000
                                    1.997
   -0.0548
              0.9985
                        0.0008
                                  -0.1096
    0.0000
             -0.0008
                        1.0000 6.178e-05
         0
                              0
                   0
```

```
m_{H60} = m_{H50} * m_{H6}
m_H60 =
    0.9966
              0.0821
                         0.0000
                                    3.994
                                  -0.2192
   -0.0821
              0.9966
                         0.0008
                         1.0000 0.0001236
    0.0001
              -0.0007
          0
                    0
                              0
                                         1
m_{H70} = m_{H60} * m_{H7}
m_H70 =
              0.0548
    0.9985
                         0.0000
                                    3.994
                                  -0.2192
   -0.0548
               0.9985
                         0.0008
    0.0000
              -0.0008
                         1.0000 0.0001236
         0
                    0
                              0
```

```
m_{H80} = m_{H70} * m_{H8}
m_H80 =
               0.0548
    0.9985
                        -0.0015
                                     3.994
   -0.0548
               0.9981
                        -0.0266
                                   -0.2192
                         0.9996 0.0001236
    0.0000
               0.0267
          0
                    0
                               0
                                         1
m_{H90} = m_{H80} * m_{H9}
m_H90 =
    0.9985
               0.0548
                        -0.0015
                                     3.991
   -0.0548
               0.9981
                        -0.0266
                                   -0.2724
               0.0267
                                    1.999
    0.0000
                         0.9996
          0
                    0
                              0
                                         1
```