



Hazard Identification & Risk Assessment JMI Cylinders and JMI Sankur Auto Tank Ltd

Presented by
MD. TOWFIQ ELAHI
OHS -Executive

Mandraritola, Barobkunda, Sitakunda, Chattogram

HIRA কী?



Hazard Identification and Risk Assessment

বিপদের উৎস খুঁজে বের করা এবং এর ঝুঁকি মূল্যায়ন করা





HAZARD কী?



হ্যাজার্ড হলো এমন কোনো বস্তু, অবস্থা বা কার্যক্রম যা মানুষ, সম্পদ বা পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

উদাহরণ:

- •তেলে ভেজা মেঝে (স্লিপ করে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা)
- •বিদ্যুৎ চালিত খোলা তার
- •রাসায়নিক পদার্থ
- •উচ্চতা থেকে কাজ করা

সহজ ভাষায়:

হ্যাজার্ড মানে হচ্ছে – "বিপদের উৎস" বা "যেটা ক্ষতি করতে পারে।"





RISK কী?



ঝুঁকি হলো – একটি নির্দিষ্ট হ্যাজার্ড কতটা সম্ভাব্য ক্ষতি করতে পারে, এবং সেই ক্ষতি ঘটার সম্ভাবনা কতটা।

উদাহরণ:

- •তেলে ভেজা মেঝে রয়েছে, এবং সেখানে মানুষ চলাফেরা করছে → উচ্চ ঝুঁকি
- •রাসায়নিক রাখা আছে, কিন্তু তালাবদ্ধ এবং সুরক্ষিত → নিম্ন ঝুঁকি

সহজ ভাষায়:

Risk মানে হচ্ছে – "কতটা সম্ভাবনা আছে যে হ্যাজার্ড থেকে আসলে ক্ষতি হবে।"





HAZARD Vs RISK









১.শারীরিক হ্যাজার্ড (Physical Hazard)

এমন বিপদ যা পরিবেশগত কারণ, যন্ত্রপাতি বা কাজের অবস্থার কারণে শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

হ্যাজার্ড (বিপদের উৎস)	ঝুঁকি
উচ্চ শব্দ	শ্রবণ শক্তি হ্রাস
কম আলো	দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি





২.রাসায়নিক হ্যাজার্ড (Chemical Hazard)

এমন পদার্থ যা ত্বক, চোখ, শ্বাসনালী বা অভ্যন্তরীণ অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে।

হ্যাজার্ড (বিপদের উৎস)	ঝুঁকি		
এসিড/ক্ষারীয় পদার্থ	ত্বকে পোড়া, চোখে ষ্ষতি		
জ্বলনশীল পদার্থ	অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি		





৩.বায়োলজিক্যাল হ্যাজার্ড (Biological Hazard)

জীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য সংক্রামক পদার্থ থেকে আসা হ্যাজার্ড।

হ্যাজার্ড (বিপদের উৎস)	বুঁকি	
রক্ত বা দেহ তরল	HIV, হেপাটাইটিস সংক্রমণ	
মশা বা কীটপতঙ্গ	ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া	





8.এরগনোমিক হ্যাজার্ড (Ergonomic Hazard)

শরীরের ভুল ভঙ্গি, একটানা একই কাজ করা বা ভারী বস্তু তোলার কারণে হওয়া হ্যাজার্ড।

হ্যাজার্ড (বিপদের উৎস)	ঝুঁকি	
ভারী বস্তু তোলা	(মরুদণ্ডের সমস্যা	
অনেকক্ষণ বসে কাজ করা	পিঠ বা ঘাড়ে ব্যথা	





৫. মনস্থাত্বিক হ্যাজার্ড (Psychological Hazard)

চাপ, দুশ্চিন্তা, হয়রানি ইত্যাদি মানসিক চাপ থেকে সৃষ্টি হওয়া হ্যাজার্ড।

হ্যাজার্ড (বিপদের উৎস)	ঝুঁকি		
অতিরিক্ত কাজের চাপ	মানসিক অবসাদ, আত্মহত্যার প্রবণতা		
কর্মস্থলে হয়রানি	আত্মবিশ্বাস হ্রাস, কাজে অনাগ্রহ		







1. Visible Hazard (দৃশ্যমান বিপদ)

এই হ্যাজার্ডগুলো সহজেই চোখে দেখা যায় এবং সাথে সাথে সনাক্ত করা যায়।

উদাহরণ:

- •মেঝেতে তেল পড়ে আছে → ঝুঁকি: পিছলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা
- •খোলা বৈদ্যুতিক তার → ঝুঁকি: ইলেকট্রিক শক





2. Hidden Hazard (গোপন বিপদ)

এই ধরনের হ্যাজার্ড চোখে দেখা যায় না, কিন্তু কাজের পরিবেশে লুকিয়ে থাকে এবং হঠাৎ করে সমস্যা তৈরি করতে পারে।

উদাহরণ:

•বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন (গন্ধহীন) → ঝুঁকি: শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া







3. Developing Hazard (বিকাশমান বা গড়ে উঠছে এমন বিপদ)

এই হ্যাজার্ডগুলো তখনই চিহ্নিত হয় যখন তারা ধীরে ধীরে তৈরি হতে থাকে, এবং সময়ের সাথে সাথে বড় ঝুঁকিতে পরিণত হয়।

উদাহরণ:

•একটি সিঁড়ির রেলিং ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে → ঝুঁকি: হঠাৎ ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা







3. Developing Hazard (বিকাশমান বা গড়ে উঠছে এমন বিপদ)

এই হ্যাজার্ডগুলো তখনই চিহ্নিত হয় যখন তারা ধীরে ধীরে তৈরি হতে থাকে, এবং সময়ের সাথে সাথে বড় ঝুঁকিতে পরিণত হয়।

উদাহরণ:

•একটি সিঁড়ির রেলিং ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে → ঝুঁকি: হঠাৎ ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা





ঝুকি মূল্যায়ন (Risk Assessment)



একটি প্রক্রিয়া যেখানে হ্যাজার্ড শনাক্ত করা হয়, সেই হ্যাজার্ড থেকে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হয়, এবং সেই ক্ষতির সম্ভাবনা ও প্রভাব বিবেচনা করে ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

ঝুঁকি মূল্যায়নের ধাপসমূহ:

- 1. হ্যাজার্ড শনাক্ত করা কী কী বিপদের সম্ভাবনা আছে তা খুঁজে বের করা
- 2. ঝুঁকির বিশ্লেষণ করা সেই হ্যাজার্ড কীভাবে ক্ষতি করতে পারে এবং কতটা সম্ভাবনা রয়েছে
- 3. ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ উচ্চ, মাঝারি না কম ঝুঁকি?
- 4. নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নির্ধারণ ঝুঁকি কমানোর জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে
- 5. পর্যবেক্ষণ ও পুনর্মূল্যায়ন সময়ের সাথে মূল্যায়ন হালনাগাদ করা





ঝুকি মূল্যায়ন (Risk Assessment)



একটি নির্মাণ স্থলে উচ্চতায় কাজ করা হচ্ছে।

•**হ্যাজার্ড:** সুরক্ষা ব্যতীত উচ্চতায় কাজ করা

•ঝুঁকি: পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত বা মৃত্যু

•মূল্যায়ন: উচ্চ ঝুঁকি

•নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: সেফটি হারনেস, গার্ড রেইল, ট্রেনিং ইত্যাদি





ঝুঁকির সূত্র:



Risk = Likelihood × Consequence

বুঁকি = সম্ভাবনা × পরিণতি

এই সূত্রটি বলে, একটি ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করে –

সেই ঝুঁকি কতটা **সম্ভব** (Likelihood) তা ঘটলে কতটা ক্ষতি বা পরিণতি (Consequence) হতে পারে



Likelihood (ঘটনার সম্ভাবনা)



একটি হ্যাজার্ড আদৌ ঘটবে কি না – তার সম্ভাবনাকে Likelihood বলে।

শ্ৰেণি	বাংলা অর্থ ব্যাখ্যা		Rating	
Very Unlikely	Very Unlikely খুবই অল্প সম্ভাবনা প্রায়		1	
Unlikely	অল্প সম্ভাবনা	মাঝে মাঝে ঘটতে পারে	2	
Possible	সম্ভব	সম্য়–সম্য় ঘটে	3	
Likely	সম্ভাব্য	নিয়মিত ঘটার ঝুঁকি আছে	4	
Very Likely	খুবই সম্ভাব্য	প্রায় প্রতিদিন ঘটতে পারে	5	





Severity (পরিণতির গুরুত্ব)



একটি হ্যাজার্ড যদি ঘটে, তাহলে তার ক্ষতির মাত্রাকে Severity বলে।

শ্ৰেণি	বাংলা অর্থ ব্যাখ্যা		Rating
Negligible	খুবই সামান্য	খুবই সামান্য ছোট কাটাছেঁড়া, সামান্য ব্যথা	
Minor	ছোটখাটো	হালকা আঘাত, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োজন	2
Moderate	মাঝারি	চিকিৎসকের পরামর্শ দরকার,	3
Significant	গুরুতর	দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি, হাসপাতালে ভর্তি	4
Severe	মারাত্মক	স্থায়ী অক্ষমতা বা মৃত্যু	5





উদাহরণ: নির্মাণ স্থলে উচ্চতায় কাজ করা



হ্যাজার্ড (Hazard):

একজন কর্মী ১৫ ফুট উচ্চতায় কাজ করছে, কিন্তু সে সেফটি হারনেস (Safety Harness) ব্যবহার করছে না।

Likelihood (সম্ভাবনা):

নিচে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে

Severity (পরিণতির মাত্রা):

উচ্চতা থেকে পড়লে গুরুতর আঘাত বা মৃত্যুও হতে পারে।





উদাহরণ: নির্মাণ স্থলে উচ্চতায় কাজ করা



ঝুঁকির হিসাব:

Risk = Likelihood (সম্ভাবনা) × Severity (পরিণতির মাত্রা)

 $=3 \times 4$

=12

	5	Low (5)	Medium (10)	High (15)	Very High (20)	Very High (25)
1	4	Low (4)	Medium (8)	High (12)	High (16)	Very High (20)
	3	Very Low (3)	Low (6)	Medium (9)	High (12)	High (15)
	2	Very Low (2)	Very Low (4)	Low (6)	Medium (8)	Medium (10)
	1	Very Low (1)	Very Low (2)	Very Low (3)	Low (4)	Low (5)
3 1 1		1	2	3	4	5
			\rightarrow			7



উদাহরণ: নির্মাণ স্থলে উচ্চতায় কাজ করা



নিম্নু(ণ্র ব্যবস্থা (Control Measures):

- •বাধ্যতামূলকভাবে সেফটি হারনেস ব্যবহার
- •পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং
- •ট্রেনিং প্রদান
- •উচ্চতায় কাজের পূর্বে অনুমতি (Work Permit) নিশ্চিত করা





নিয়ন্ত্রণের স্তরক্রম (Hierarchy of Control):



১. Elimination (সম্পূর্ণ দূরীকরণ)

হ্যাজার্ড বা বিপদ উৎসকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া।

উদাহ্বণ:

উঁচুতে কাজের দরকার নেই এমন ডিজাইনের পরিবর্তন করে উচ্চতায় কাজের প্রয়োজনটাই বাদ দেওয়া।

২. Substitution (বিকল্প ব্যবহার)

বিপজনক জিনিস বা প্রক্রিয়াকে অপেক্ষাকৃত কম বিপজনক কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করা।

উদাহরণ:

একটি বিষাক্ত কেমিক্যালের পরিবর্তে কম ষ্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার করা।





নিয়ন্ত্রণের স্তরক্রম (Hierarchy of Control):



3. Engineering Controls (প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ)

বিপদকে মানুষ থেকে আলাদা করে কোনো যান্ত্রিক/প্রযুক্তিগত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা।

উদাহ্বণ:

যন্ত্রপাতির চারপাশে সেফটি গার্ড বা কভার লাগানো ফিউম হুড বা এক্সস্ট্র্যাকশন ফ্যান ব্যবহার করে কেমিক্যাল গ্যাস নিয়ন্ত্রণ

4. Administrative Controls (প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ)

নিয়ম-কানুন, প্রশিষ্ণণ ও কাজের পদ্ধতির মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো।

উদাহরণ:

উচ্চতায় কাজের আগে অনুমতি নেওয়া (Work Permit System) রোটেশন শিফট চালু করা ট্রেনিং, পোস্টার ও সাইনেজ ব্যবহার





নিয়ন্ত্রণের স্তরক্রম (Hierarchy of Control):



5. Personal Protective Equipment - PPE (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী)

যথন উপরের সব ব্যবস্থা নেওয়ার পরও ঝুঁকি থাকে, তখন ব্যক্তিকে সুরক্ষা

দিতে PPE ব্যবহার করা হয়। এটি সবচেয়ে শেষ বিকল্প।

উদাহবৃণ:

(रन्ति, प्रकृष्टि गगन्म, रेग्नात्रश्लाग, श्लां प्रकृष्टि छ रेज्यापि





এখানে কি কি বিপদ রয়েছে??







Thank you for your attention & support