

-  MENU
-  Parc
-  Assistance
-  Tableau de Bord
-  Tickets
-  Creation de tickets
-  Intervention sur ticket
-  Statistiques
-  Gestion
-  Outils

Ticket #TK-2024-0847

En coursÉlevée

Équipement :

INV-0392 - Imprimante HP LaserJet Pro M404

Problème :

L'imprimante affiche une erreur E3 et refuse d'imprimer depuis ce matin.

Signalé par

M. /Mme XXX

Date

20/08/2026

Localisation

Annexe / service / Bureau

Choisissez le type d'intervention



À DISTANCE

Assistance via chat ou prise en main à distance



SUR SITE

Déplacement physique pour intervention sur l'équipement

Suivant

Zone de diagnostic et résultat

Les cartes « Diagnostic », « Solution / Pièces », et « Résultat » seront affichées ici.

Chat - Intervention à distance

En ligne

T

Technicien

Bonjour, pouvez-vous vérifier si le voyant orange clignote sur le panneau avant ?

Agent

Oui, le voyant orange clignote 3 fois puis s'arrête.

A

T

Technicien

D'accord, essayez d'ouvrir le capot avant et de retirer la cartouche de toner pendant 10 secondes.

Écrire un message...



Diagnostic

Erreur E3 liée à un bourrage papier résiduel dans le chemin d'alimentation arrière. Capteur de passage papier obstrué par un morceau de papier déchiré.



Solution / Pièces remplacées

Retrait du papier coincé, nettoyage du capteur de passage. Aucune pièce remplacée. Test d'impression réussi après intervention.

Résultat de l'intervention



Réparation

L'équipement est entièrement fonctionnel



Dépannage

Solution temporaire, suivi nécessaire

Terminer l'intervention

Historique du ticket

4 événements



20/08/2026 08:30

Ticket créé par M. TETEH



20/08/2026 09:15

Assigné au technicien Jacques DJOSSOU



20/08/2026 09:45

Intervention à distance démarrée



20/08/2026 10:22

Intervention terminée - Réparation