

# **哈爾濱工業大學** 远程教育学院

## 第5章 仿真调试



http://www.hitce.net

#### 课程主要内容



◆ WAVE仿真软件

#### 5.1 关于实时在线仿真的几个概念



仿真:用一个对用户来说具有"透明性"和"可控性"的CPU(仿真器提供的CPU)代替用户目标系统的CPU。他对用户系统的控制过程与实际CPU完全一致,只是用户可通过开发系统控制仿真CPU的运行,并可观察到程序运行的结果。

在线: 当仿真CPU运行和控制的硬件环境就是用户样机的硬件环境时, 称为在线仿真。

*实时:* 仿真CPU运行的每一瞬时状态都可被开发系统保护记录下来,称为实时。

#### 5.2 仿真方式



### 本次实验采用系统机+试验仪

用户设计产品,应该采用系统机+仿真器+用户板的方式。 试验仪将仿真器与用户板(扩展)作成一体,方便学生实验。

#### 5.3 试验仪的简单介绍



Lab2000实验仪是带有监控电路(属于简易的仿真器)的单片机扩展系统,可以方便的完成各种基本8031实验。实验仪上扩展的实验电路包括:


- LED 6位数码管显示
- **4**×4键盘电路
- 发光二极管电平显示电路
- 逻辑电平输出电路
- 单脉冲电路、连续脉冲发生电路
- 继电器输出电路
- A/D转换电路、D/A转换电路
- 存储器电路和逻辑门电路等多个单元

#### 5.4 仿真调试的基本步骤


(72. ps

- (1) 进入wave调试环境
- (2) 设置仿真器
- (3) 建立新项目、编辑新文件
- (4)编译
- (5) 执行并观察结果

#### ◆ 进入wave调试环境



#### ◆ 仿真器设置



#### ◆ 建立新项目

- (1)点击文件菜单下新建项目选项。
- (2)点击<u>文件</u>菜单下<u>新建文件</u>选项,出现名为NONAME1的文档编辑窗口(若屏幕上还有其它文档编辑窗口,应该关闭)。
- (3) 在名为NONAME1的文件编辑窗口中,输入存储器清零汇编程序如下: Block equ 3000h

org 0000h

ljmp start

org 0080h

start: mov dptr,#Block ; 起始地址

mov r0, #0 ; 清256字节

clr a

loop: movx @dptr,a

inc dptr ;指向下一个地址

djnz r0,loop ; 计数器减一

loop1: nop

ljmp loop1

end

#### ◆ 建立新项目

## 输入文件后的界面

```
♥作福 V2.80 : 软件模拟器 (8031/32) [D:\MCS51_0\LI2.PRJ]
文件(P) 編辑(E) 搜索(S) 项目(P) 执行(R) 窗口(W) 仿真器(Q) 帮助(H)
                                      NONAME1
                                       <mark>二</mark> 项目窗口: D:\MCS51_0\U
                                                           Block equ 3000h
                                         ○ CPV 选择: 8031/32; 缺省显示格式
               0000h
         org
                                         - Ⅲ 模块文件
         1jmp start
                                         - 🚺 包含文件
               0080h
         org
 start: mov dptr,#Block
         mov r0,#0
         clr a
         movx @dptr,a
 loop:
         inc dptr
         djnz r0,loop
 loop1: nop
         1jmp loop1
         end
```

#### 项目的保存

- (4)点击文件菜单中文件另存为选项,输入相 应的路径名为D:\MCS510, 文件名为 Liz.asm(一定要输入扩展名),点击"OK"。
- (5) 点击项目菜单中加入模块文件选项,出现 加入框。选择D:\MCS51 0目录下的Liz.asm 文件,点击"打开"。
- (6) 点击文件菜单中的保存项目,选择相应的 目录为D:\MCS51 0,并输入项目文件名 Liz,点击"保存"。

注意: 一定要保证项目文件与模块文件在同一 目录下!


#### → 编译

点击<u>项目</u>菜单中<u>编译</u>选项(F9),若有错误将在信息窗口中出现错误提示,有关的编译信息可通过点击<u>窗口</u>菜单中的<u>信息窗口</u>选项来查看,需反复修改源程序,直到信息窗口中无编译错误为止,注意保存文件。


仿真软件具有错误定位功能,如果有编译错误,将鼠标移动到信息窗口中指示错误的 地方,双击左键,监控程序自动在源程序中指 出错误所在的行,这种功能极大的方便了对源 程序的修改。

- (1)点击<u>执行</u>菜单中的<u>单步执行</u>选项(F8),程序从 0000H地址执行到0080H处(被绿色带所覆盖的指令是程序执行到的位置)。
- (2)点击<u>窗口</u>菜单中的<u>数据窗口</u>,选择<u>XDATA</u>。拉动 XDATA窗口中右侧滚动条,直到屏幕上显示地址3000H (蓝色字)为止。

## 单步执行一次后的仿真器界面



(3) 按4次F8键,程序向下执行到标号为loop的下一条指令处,观察XDATA窗口中的地位为3000H的存储器内容由FF改为00(红色字)。



#### 执行及观察结果

- (4) 反复按下F8, 直到外部数据存储器中地址为 3000H~30FFH内容全部被清零为止。
- (5) 若要再次从头执行程序,点击执行菜单中复位 选项,使PC指针复位为0000H,再按F8,程序从 头执行。
- (6) 退出:点击文件菜单下退出选项,退出wave 监控软件。



#### (6) 设置断点运行

设置断点运行是调试单片机系统的主要方式之一。 首先在需要设置断点的程序行设断点(将光标移动 到该行,按ctrl+F8键),再按全速执行键 程序将快速执行,直到断点所在处停止。

(7) 跟踪 (F7)

跟踪程序、子程序执行的每一步, 观察程序运行状态。

#### 运行结果的观察



## 窗口: CPU窗口

CPU窗口中包括机器码窗口、SFR(特殊功能寄存

器)窗口和位窗口

#### 窗口:数据窗口

常用数据窗口中的以下选项:

DATA 内部数据窗口 XDATA 外部数据窗口

#### 5.5 提高

- 如何观察 R0~R7的内容
- 如何观察 堆栈区的内容
- 如何观察位地址为00H单元的内容
- 如何调试子程序内部的代码

